

0022 Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse C1E2 01 Elektrischer Fehler

Beitrag von „Fischer925“ vom 13. November 2024 um 06:20

Hallo,

ich wollte heute morgen losfahren und kam nicht weg, Die Feststellbremse öffnet nicht mehr .

Hier der Fehler lt. VCDS :0022 Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse C1E2 01 Elektrischer Fehler

Nun meine Fragen:

1. Meint ihr es ist der Motor oder das Steuergerät?
2. kann ich die Bremse manuell öffnen, das ich das Auto aus der Garage bekomme

Gruß Eddi

Beitrag von „T7P2016“ vom 21. November 2024 um 08:08

Hallo Eddi.

Sah den Post erst jetzt, vielleicht zu spät. Ich komme aus der Landy Fraktion und hatte bei dem Disco 3 und 4 das Problem. Mir half die Batteriepole abklemmen, 3 Minuten warten und dann mit einem Metallteil beide abgeklemmten Kabelenden kurz verbinden. Eine Art reset

Falls Du das Problem anderweitig gelöst hast, teile es doch mit uns.

LG / Achim

Beitrag von „Fischer925“ vom 25. Dezember 2024 um 08:27

Hallo Achim,

bei mir war tatsächlich der Motor von der Bremse defekt.

Habe beim durchmessen bzw. kurzschließen keine Reaktion mehr gehabt.

Neuer Motor und Bremsbacken rein, Einschleiffahrt und alles wieder gut.

Gruß Eddi