

Wasser hinter Heckklappenverkleidung

Beitrag von „Sami“ vom 21. November 2024 um 22:30

Hallo Zusammen,

ich habe heute beim Tanken festgestellt, dass aus der Heckklappenverkleidung Wasser austritt. Zuerst bemerkt an der Notentriegelung.

Ich habe mehrfach die Heckklappe auf/zu gemacht und auch aus der Warnleuchte lief Wasser.

Kann mir jemand weiterhelfen?

Grüße Sami

Beitrag von „cruiser59“ vom 22. November 2024 um 08:56

Eine Möglichkeit wäre das der Schlauch für die Scheibenreinigung am Heckwischer gebrochen ist. Innerhalb der Heckklappe wo der Schlauch rein kommt.

Ich hatte sowas mal an einem VW Golf.

Beitrag von „Sami“ vom 23. November 2024 um 19:13

Danke für den Tipp, werde mal schauen.

Beitrag von „Sami“ vom 27. November 2024 um 16:52

Ok. Drauf schauen bringt nichts.

Muss wohl die Verkleidung demontieren. 😊

Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich die Innenverkleidung schadensfrei demontieren kann?

Grüsse

Beitrag von „Sami“ vom 5. Dezember 2024 um 17:06

Hat das wirklich noch niemand gemacht?

Grüße

Beitrag von „CasiBo“ vom 5. Dezember 2024 um 18:34

Kannst bei VW für kleines Geld sämtliche Reparatur Anleitungen für die verschiedene Touareg's runter laden.....

Beitrag von „Linx“ vom 5. Dezember 2024 um 21:52

Hallo Sami,

ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Hinter dem Warndreieck und in der Griffmulde sind jeweils zwei Schrauben. Wenn du dann noch jeweils den Stecker vom Taster für die Schließung der Heckklappe, sowie der Warnleuchte entfernst, kannst du die Verkleidung mit entsprechendem Kraftaufwand aus den Halteklammern lösen und entnehmen.

Der obere Teil der Verkleidung rund um die Heckscheibe ist nur verrastet und hat keine Schrauben.

Gruß Andreas

Beitrag von „Sami“ vom 7. Dezember 2024 um 21:35

Dank dir für die Info!