

Starker Kraftstoffverlust bei meinem Tuareg. Es tropft circa unterm Fahrersitz unten alles nass

Beitrag von „patczek79“ vom 28. November 2024 um 01:01

Hallo guten Abend und zwar habe ich folgendes Problem. Mir ist heute aufgefallen, dass ich immer weniger Kraftstoff im Tank hatte obwohl ich frisch getankt habe. Als ich dann zu Hause in der Garage ankam, hab ich die Spur hinter mir gesehen es tropft ziemlich neben dem Getriebe zwischen der Schallschutzwanne raus. Leider konnte ich es noch nicht direkt identifizieren. Auch wenn das Auto aus ist tropft es immer noch auch jetzt nach 1 Stunde stand tropft immer noch Diesel runter. Hat jemand eine Idee was es sein könnte? Ich hoffe ja, dass es nur eine Leitung ist, weiß jemand von euch, wie man die Schallschutzwanne rauskommt bei mir kommen irgendwelche Gewinde raus bin ziemlich neu im Touareg Club ich hoffe jemand kann mir helfen. Danke im Voraus. 😞

Beitrag von „patczek79“ vom 28. November 2024 um 01:06

Habe mal ein paar Fotos mit Markierungen, wo es raus tropft