

Scheibenwischer vorne links schlägt an

Beitrag von „JaMi“ vom 28. November 2024 um 08:55

Hallo zusammen,

bei meiner gestrigen Tour bei starkem Regen ist mir aufgefallen das der linke Scheibenwischer oben an der A-Säule antickt. Er erzeugt ein störendes klackendes Geräusch. Hatte hier schon jemand das selbe Problem? Könnte man den Arm einfach etwas biegen, oder ist davon abzuraten? (V6TDI,CR,Bj.2020)

Besten Dank und Gruß

Jan-Michael

Beitrag von „coala“ vom 28. November 2024 um 09:08

Servus Jan-Michael,

wie ist denn die Historie? War das schon seit Übernahme des Fahrzeugs so oder trat das plötzlich auf? Es gibt im Grunde nur zwei mögliche Ursachen, die in Frage kommen:

- 1.) Der Vorbesitzer (oder du) haben die Scheibenwischer getauscht und dabei eine falsche, sprich zu lange, Version montiert.
- 2.) Der linke Wischerarm ist auf der Antriebswelle nicht korrekt positioniert. Das lässt sich aber durch lösen der Verschraubung korrigieren. Bringt aber dann nichts, wenn der falsche Scheibenwischer verbaut wurde, denn dann sitzt der Wischerarm in Ruheposition zu tief.

Grüße

Robert

Beitrag von „JaMi“ vom 29. November 2024 um 14:25

Hallo Robert,
danke für deine Antwort.

Das Auto wurde von VW mit neuen Wischern bestückt. Ich fahre das Auto seit dem Sommer und es ist bis jetzt nicht aufgetreten. Warum das jetzt passiert ist mir ein Rätsel, allerdings ist es nur ein ganz leichter Kontakt. Ich habe den Wischer in die Serviceposition gefahren und den Arm mit wenig Kraftaufwand gebogen. Das hat jetzt erstmal gereicht um keinen Kontakt zu haben..... ich werde das beobachten und Berichten.

LG
Jan-Michael

Beitrag von „coala“ vom 29. November 2024 um 15:15

Servus Jan-Michael,

eine mögliche Ursache wäre eine unzureichende Befestigung des Wischerarms. Dieser sitzt auf einem (glatten) Konus der Antriebswelle, damit man die Position genau einstellen kann. Wenn die Kontermutter nun nicht ausreichend festgezogen ist, dann kann es passieren, dass sich der Wischerarm mit der Zeit aus seiner eigentlichen Sollposition bewegt.

Ich würde das mal prüfen, denn wenn das während der Fahrt passiert und du dann kein passendes Werkzeug dabei hast, ist das ein ausgesprochen lästiges Problem.

Grüße

Robert