

# P2181

**Beitrag von „Artur15“ vom 2. Dezember 2024 um 17:38**

Moin , mein Touareg zeigt mir seit einiger Zeit den Fehlercode P2181 an im Bezug auf das Kühlsystem.

Der Motor erwärmt sich ganz normal auf 9 grad und hält diese konstant , er hat kein Kühlwasser Verlust , zu mindest ist mir das noch nie aufgefallen .

Eventuell kennt sich einer mit dem Fehlercode aus und weis was zu tun ist , da mir verschiedene Werkstätte verschiedene Ursachen nannten .

Viel grüße