

# Meldung - Fernlicht links überprüfen / DLA außer Funktion / Kurvenlicht außer Funktion

Beitrag von „MatthiasS“ vom 10. Dezember 2024 um 15:44

Hallo zusammen,

ich bin neu hier im Forum und muss mich gleich mit einem Problem melden und hoffe jemand hat so etwas schonmal gehabt.

Meine Werkstatt hat mangels Interesse die Segel gestrichen und mich mit "muss man neu kaufen" abgespeist.

Zum Fahrzeug: Bj. 2018, 3.0 tdi mit 262 PS mit Bi-Xenon Scheinwerfern mit DLA und Kurvenlicht.

Folgendes Phänomen/Problem tritt auf:

Bei kälterem und nassem Wetter scheint im linken Scheinwerfer die Fernlichtklappe zu "hängen". Entweder ist die Klappe dauerhaft "zu" oder "offen". Daraus resultieren dann die Fehlermeldungen "Fernlicht links prüfen", "DLA außer Funktion" und "Kurvenlicht außer Funktion". Es scheint Temperatur abhängig aufzutreten, denn im Sommer sind die Fehler teilweise Wochenlang nicht aufgetreten.

Interessant ist dazu noch, wenn ich das Auto ein paar Minuten bewege, ich das Auto aus mache und wieder starte sind alle Fehler weg. Die Referenzfahrt der Scheinwerfer funktioniert und ich kann ohne Probleme weiterfahren. DLA, Fernlicht, Kurvenlicht alles funktioniert problemlos.

Die Werkstatt hat einmal das Steuergerät am Brenner von links nach rechts getauscht und geschaut, ob der Fehler mitwandert. Was nicht der Fall war. Es wurde zudem eine neue Batterie eingebaut um zu niedrig Startströme auszuschließen.

Beim auslesen war nur ein Fehler hinterlegt:

5281794 - Geber für Stellmotor der variablen Frontbeleuchtung links C1098 02 (008) - Signal Fehler

Weil der Scheinwerfer nach einer gewissen Zeit normal funktioniert weigere ich mich noch einen neuen zu kaufen, da es mich tierisch ärgert das ja augenscheinlich rein mechanisch alles zu funktionieren scheint, nur nicht wenn das Auto kalt ist.

Schöne Grüße,

Matthias

---

### **Beitrag von „MatthiasS“ vom 12. Dezember 2024 um 19:36**

Niemand einen Gedanken dazu, oder eine Idee für einen Lösungsansatz ?

Kann man dem Stellmotor tauschen ?

---

### **Beitrag von „nbo36“ vom 13. Januar 2025 um 09:56**

Hi Matthias. Hast du das Problem bereits gelöst?

---

### **Beitrag von „MatthiasS“ vom 16. Januar 2025 um 09:50**

Hi, nein. Bin noch keinen Schritt weiter 😞

Hatte aber auch noch keine Zeit in den Scheinwerfer reinzugucken, ob ein Kabelschaden vorliegt.

---

### **Beitrag von „nbo36“ vom 19. Januar 2025 um 10:18**

Habe die Antworten in der Facebook Gruppe erhalten (siehe Bild). Habe die Kontakte gestern auch reinigen lassen. Mal sehen ob es was gebracht hat.

\*\*\* Edit coala: Screenshots fremder Inhalte entfernt \*\*\*

---

## **Beitrag von „coala“ vom 19. Januar 2025 um 11:48**

Servus,

bitte hier keine Screenshots aus fremdem Foren oder andere Inhalte, an denen du nicht die eigenen Rechte hast, posten. Die sogenannte "Lösung" kannst du ja bitte aufgrund der überschaubaren Textlänge auch kurz tippen. Idealerweise dann, wenn du den fraglichen Tipp selber ausprobiert hast und er funktionieren sollte.

Danke und Grüße

Robert

P.S.: Irgendwelche "Facebook-Gruppen", die sich gerne fälschlicherweise unter dem seit über 22 Jahre uns gehörenden Namen Touareg-Freunde ausgeben, haben mit uns nichts zu tun und stehen in keiner Weise mit unserem Forum in Verbindung. Uns als europaweit größtes Original gibt es nur hier und rein informativ, aber eben nicht als Diskussionsplattform auf Facebook. Und zwar hier: <https://www.facebook.com/touaregfreunde>