

Selbständiges wechseln in Sportgang

Beitrag von „Steppke“ vom 19. Dezember 2024 um 18:00

Hallo in die Runde,

Wir fahren meist im Comfort Modus. Jetzt haben es mehrmals gehabt, dass während der Fahrt der Sportmodus anging. Das zu beheben musste man in einen anderen MIDI schalten und wieder auf Comfort. Wer kennt das Problem und hat eine Lösung? Vg

Beitrag von „coala“ vom 19. Dezember 2024 um 19:08

Servus,

jetzt wenn man noch wüsste, um welches Fahrzeug es sich genau handelt 🤔. Der Eintrag "Touareg" im Profil macht ja da auch nicht schlauer, obwohl wir dort hier für sinnvolle Einträge ja extra eine Syntax als Hilfestellung vorgegeben haben.

Grüße

Robert

Beitrag von „Steppke“ vom 19. Dezember 2024 um 20:07

Hallo Robert,

Es ist der 3er Toureg.

Beitrag von „Steppke“ vom 20. Januar 2025 um 15:28

Nach Update häuft sich das Verhalten.

Man fährt im Comfort während der Fahrt ohne Bedienung des Wahlrades siwtcht die Software auf Sport. Im Display steht aber immernoch Comfort. Wer kann helfen? Danke!

Beitrag von „coala“ vom 20. Januar 2025 um 15:50

Servus,

wenn im Display ein "D" steht, dann sollte das auch so sein. Wie genau stellst du denn fest, dass mutmaßlich in das Fahrprogramm "S" gewechselt wird? Du weißt, dass die Schaltpunkte in "D" dynamisch verschoben werden, je nach aktueller Fahrweise?

Grüße

Robert

Beitrag von „Rapsak“ vom 20. Januar 2025 um 18:49

Moin,

beim 3er Tuoreg ist Sport auf verschiedensten Steuergeräten (bei Luftfederung noch mehr) möglich, zumindest bei meinem Touareg CR7 also Touareg III.

Was springt denn um? Wenn es nur das Getriebe ist, reicht ein kurzer Zug am Wahlhebel aus, um das zu provozieren. Wenn es bei anderen Steuergeräten auftritt, wie wird es bemerkt? Die Absenkung des Luftfahrwerkes bei 80 km/h ist vermutlich nicht gemeint.

Wenn etwas mehr Infos gegeben werden was auf Sport springt, wird es leichter.....

Beste Grüße Kaspar