

Wie kommt man beim touareg 7p an den Ablauf des wasserkastens.

Beitrag von „Bernd1970“ vom 22. Dezember 2024 um 15:45

Ich habe Wasser im Fußraum Fahrerseite. Das Wasser kommt aus einem Loch in der A-Säule, wo die Verkleidung eingeklipst wird. Habe das Wasser schon mehrfach mit einem kleinen Schlauch von Mund abgesaugt und dann leerlaufen lassen. Sobald es regnet sammelt sich das Wasser in der a-Säule. Ablauf Schiebedach wurde bereits bei VW kontrolliert. Weiter wissen die auch nicht. Kann es der verstopfte wasserkasten sein. Wie kommt man an den Ablauf?

Beitrag von „coala“ vom 22. Dezember 2024 um 15:58

Servus,

geht es nun um einen TouaregII/7P, so wie im Profil hinterlegt, oder um den Touareg III/CR?

Grüße

Robert

Beitrag von „Bernd1970“ vom 22. Dezember 2024 um 16:06

Touareg 2, 7p Baujahr 12.2015

Beitrag von „coala“ vom 22. Dezember 2024 um 16:13

Okay, passend verschoben.

Und schau dann bitte auch mal in diesem Thema, vielleicht hilft das ja schon mal etwas weiter.

Thema

A-Säule und Fußraum Fahrerseite nass

Guten Morgen zusammen,

als ich heute morgen ins Auto gestiegen bin, bin ich fast vom Glauben abgefallen ...
An der A-Säule, direkt unter der Fuge, auf ca. 15 cm nach unten alles triefnass. Dann natürlich weiter geschaut und auch bemerkt, dass der Teppich unter der Fußmatte ziemlich nass ist und ich meine auch, dass die A-Säule beim Übergang zum Armaturenbrett ebenfalls feucht ist 🚗

Mein Touareg hat ein Panoramadach, meint ihr es kann an den Abläufen liegen?

Vielen im Voraus für eure Tipps und Gruß

Ben

summer-soul

11. März 2019 um 08:50

Grüße

Robert

Beitrag von „John Bronco“ vom 22. Dezember 2024 um 16:18

Warum sollte sich Wasser aus dem Wasserkasten in die A-Säule zurück stauen? Das würde vorher schon längst einen Weg in den Fußraum finden. Kann es sein das VW nur die Abläufe, aber nicht den Rahmen, vom Panoramadach kontrolliert hat? Bei mir war das vordere Rahmenteil undicht.

Grüße

JB

Beitrag von „Bernd1970“ vom 22. Dezember 2024 um 16:22

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/28899-wie-kommt-man-beim-touareg-7p-an-den-ablauf-des-wasserkastens/>

Hab ich schon gelesen. Die Verkleidung des Himmels und der Seitenteile ist trocken. Das Wasser muss von vorne über den Motorraum bzw. Evtl. Wasserkasten in die A-Säule gelangen und läuft dann, wenn sich genügend Wasser gesammelt hat über ein kleines Loch im Rahmen fahrerseite in den Fußraum

Beitrag von „Bernd1970“ vom 22. Dezember 2024 um 16:34

Angeblich wurden die Abläufe vom Dach mit einem Plastikschauch oder Plastik Faden gereinigt und das Wasser läuft in die Seitenschweller und dort durch den vorderen Ablaufstopfen im Rahmen unter der Vordertür nach außen.

Beitrag von „Bernd1970“ vom 22. Dezember 2024 um 16:35

[Zitat von John Bronco](#)

Warum sollte sich Wasser aus dem Wasserkasten in die A-Säule zurück stauen? Das würde vorher schon längst einen Weg in den Fußraum finden. Kann es sein das VW nur die Abläufe, aber nicht den Rahmen, vom Panoramadach kontrolliert hat? Bei mir war das vordere Rahmenteil undicht.

Grüße

JB

Wo war denn die Undichtigkeit?

Beitrag von „Bernd1970“ vom 22. Dezember 2024 um 16:53

Aus dem Loch kommt Wasser, wenn es geregnet hat und der Wasserstand höher als das Loch ist.

Beitrag von „Schorsch9666“ vom 22. Dezember 2024 um 17:19

Ich hab ein ähnliches Problem. Alles nass unter dem Teppich Fahrerseite. An der Windschutzscheibe war es auch öfters mal beschlagen wo die FIN steht. Zog dann von dort nach oben.

Panodach wurde erst neu abgedichtet, hier hat der undichte Windabweiser die Beifahrerseite geflutet...

Also wieder alles raus und mit viel gefluche den Fehler finden... 🤔

Beitrag von „Bernd1970“ vom 22. Dezember 2024 um 17:41

[Zitat von John Bronco](#)

Warum sollte sich Wasser aus dem Wasserkasten in die A-Säule zurück stauen? Das würde vorher schon längst einen Weg in den Fußraum finden. Kann es sein das VW nur die Abläufe, aber nicht den Rahmen, vom Panoramadach kontrolliert hat? Bei mir war das vordere Rahmenteil undicht.

Grüße

JB

Das ist gut möglich. Würde das Wasser in dem Fall unkontrolliert in die a-säule laufen?

Beitrag von „John Bronco“ vom 22. Dezember 2024 um 17:53

[Zitat von Bernd1970](#)

Wo war denn die undichtigkeit?

Im Bereich über dem Beifahrerplatz.

[Zitat von Bernd1970](#)

Aus dem Loch kommt Wasser, wenn es geregnet hat und der Wasserstand höher als das Loch ist.

Ah, und ich dachte du meinst mit A-Säule den linken Bereich in Höhe der Frontscheibe. Das Bild zeigt ja eher den Bereich im Fahrerfußraum, da muss ein Wasseraustritt tatsächlich nicht zwangsläufig das Panoramadach sein.

[Zitat von Bernd1970](#)

Das ist gut möglich. Würde das Wasser in dem Fall unkontrolliert in die a-säule laufen?

Ja, bei mir ist das Wasser über die A-Säule und den Sicherungskasten bis in den Fußraum gelaufen.

Grüße

JB

Beitrag von „Bernd1970“ vom 22. Dezember 2024 um 18:51

Wie kann man denn die Abläufe am Wasserkasten überprüfen?