

Touareg V10 macht mahlende Geräusche

Beitrag von „Touareg313“ vom 22. Dezember 2024 um 18:38

Hallo liebe Community,

ich fahre einen Touareg 7L als 5.0 V10 TDI mit ca. 230T Kilometer. Das Auto hat folgendes Problem:

Beim fahren, ab so ca. 40 km/h treten mahlende bzw. schleifende Geräusche auf. Ich weiß nicht genau, woher die kommen. Die Geräusche sind sowohl bei Last als auch bei Schub zu hören. Wenn ich das Gaspedal „in der richtigen Stellung“ habe, sind keine Geräusche zu hören, also wenn weder geschoben noch gezogen wird.

Die Geräusche nehmen bei steigender Geschwindigkeit nicht zu. Beim Fahren bis 40 km/h ist nichts zu hören.

Beim Touareg kann man auch das Hinterachsdifferenzial sperren, vielleicht hilft da.

Viele Grüße und frohe Weihnachten an alle ☺☺

Marc S.

Beitrag von „cannelloni“ vom 17. Februar 2025 um 14:13

hi habe das selbe problem war in der werkstatt vom freunlichen er meinte das wäre das verteilergetriebe habe es jetzt bestellt jetzt mal schauen. ich bescheid wens eingebaut ist ob es weg ist.

oder gibts was neues bei dir ??