

Sitzheizung funktioniert bei beiden Seiten nicht

Beitrag von „Tyler_durden“ vom 7. Januar 2025 um 14:48

Also ich habe einen 2008 V6 3.0 mit Memory Sitzen (wurden vor meinem Kauf neu eingebaut, da nach einem Aufbruch die Sitze geklaut wurden) ebenso habe ich auch 2 Schalter in der Konsole um die Sitzheizung zu steuern. ABER weder rechts noch links tut sich was. Der Verkäufer meinte als ich den Wagen gekauft habe , das die Heizung nicht geht, aber eigentlich nur der Stecker richtig verbunden werden müsste. Ich weiss leider nicht wo der Stecker herkommt, bzw. wo er reinmuss. Hat da jemand eine Idee? Sicherungen habe ich schon gecheckt.

Danke euch.