

Beheizbare AussenSpiegel

Beitrag von „Roschaschana“ vom 9. Januar 2025 um 12:04

Hallo @ all

Mir fiel heute Morgen auf, dass die Heizfunktuo von vom Außenspiegel, auf der Fahrerseite, wohl nicht funktioniert.

Der aufgewehte Schneematsch taute nicht weg.

(Ob das auch für die BFahrerSeite gilt, kann ich nicht genau sagen. Diese war frei.)

Nun meine Frage.

Gibt es eine extra Sicherung für die Heizung der Außenspiegel oder kann sich ein Kabel „gelöst“ haben?

Im Voraus vielen Dank für eure Tips

Beste Grüße

Beitrag von „coala“ vom 11. Januar 2025 um 11:10

Servus,

die kompletten Sicherungsbelegungen haben wir hier verlinkt:

Thema

[Sicherungsplan: Beschreibung, Belegungspläne und Verbauorte der elektrischen Sicherungen und Relais im Touareg 7P.](#)

Unter diesem Link findet ihr die Sicherungspläne zum Touareg 7P.

<https://kfz-sicherungen.com/volkswagen/touareg-2-7p.html>

Grüße

Robert



coala

23. Dezember 2024 um 10:54

Ich tippe da in Bezug auf die zuständige Sicherung am ehesten auf "16. | Steuergerät für die Funktion der Fahrertür | 30A". Allerdings würden dann bei defekter Sicherung auch die anderen Funktionen wie Spiegelverstellung usw. ausfallen.

Die Funktion der Spiegelheizung lässt sich einfach durch Berührung prüfen, das Glas wird in kalter Umgebung in etwa lauwarm. Anhauchen mit Atemluft bei Kälte geht auch, ohne Heizung bleibt der Beschlag längere Zeit bestehen, mit aktiver Heizung geht er fast sofort wieder weg, bzw. bildet sich erst gar nicht.

Grüße

Robert