

Nockenwellensensor VW Touareg7L 4,2AXQ

Beitrag von „Touareg KA“ vom 9. Februar 2025 um 20:09

Guten Abend liebe Gemeinde. Da ich schon länger Probleme mit meinem 7L habe, wollte ich nochmal Wissen, wo genau der Nockenwellensensor beim AXQ sitzt. Hat jemand Fotos? Wer kann helfen? 🤔

Beitrag von „SMNI5“ vom 9. Februar 2025 um 23:18

Hallo, hoffe kann dir mit dem Bild etwas helfen. Gruß

**** edit Linx ***: Urheberrechtlich geschütztes Bild entfernt - bitte Copyright beachten.*

Beitrag von „Zaikon76“ vom 12. Februar 2025 um 08:54

Servus habe ihn auch gerade selbst gewechselt, ist kein Hexenwerk 20min. Der Sensor sitzt vorne links an der Getriebeseite sieht man sehr gut, mit 2 Schrauben befestigt. Und der Stecker bin ich von oben ran, der ist hinter den Motor von vorne rechts, musste nur den LLM, bißchen wegbauen und dann kommt man blind also fühlen an den Stecker. Hatte vorher mit Handy foto gemacht damit ich sehe wie ich den Stecker rausrücken muss. Als erstes habe ich unten den Sensor ausgebaut und das Kabel dann nach oben geführt, macht sich leichter den Stecker abzuziehen, mit WD40 bißchen bearbeitet, war gut fest.