

# Bluetooth?

## Beitrag von „thorstenclouds“ vom 12. Juni 2005 um 06:25

[font=verdana, arial, helvetica]In meinem Touareg ist die Freisprechanlage in der Mittelarmlehne verbaut.

Wenn ich mein Nokia 6600 per Bluetooth mit der Freisprechanlage koppeln möchte funktioniert dies nur wenn ich das Handy in dem Adapter in der Mittelarmlehne einlege. Sobald ich das Handy aus diesem Adapter rausnehme funktioniert die Kopplung per Bluetooth nicht mehr.


Habt ihr diese Feststellung bei euch auch gemacht oder kann es sein, dass bei mir ein Defekt an der Freisprecheinrichtung vorliegt.

Bin dankbar über jede Antwort die mir bei meinem Problem weiter hilft, da Volkswagen als auch meine Werkstatt nicht wirklich Bescheid wissen und man mir dort überhaupt nicht weiterhelfen kann. [/font]

---

## Beitrag von „agroetsch“ vom 12. Juni 2005 um 14:55

Hallo,

was für einen Adapter hast du denn in der Mittelkonsole verbaut 

---

## Beitrag von „thorstenclouds“ vom 12. Juni 2005 um 15:47

Habe das Nokia 6600 mit einem Audi Adapter verbunden. Diese sind bei Volkswagen und Audi identisch. Jedoch nur die Freisprecheinrichtung in der Mittelarmlehne, nicht im Armaturenbereich.

---

## Beitrag von „Silberfuchs“ vom 13. Juni 2005 um 16:20

Zitat von thorstenclouds

[font=verdana, arial, helvetica]In meinem Touareg ist die Freisprechanlage in der Mittelarmlehne verbaut.

Wenn ich mein Nokia 6600 per Bluetooth mit der Freisprechanlage koppeln möchte funktioniert dies nur wenn ich das Handy in dem Adapter in der Mittelarmlehne einlege. Sobald ich das Handy aus diesem Adapter rausnehme funktioniert die Kopplung per Bluetooth nicht mehr.

Habt ihr diese Feststellung bei euch auch gemacht oder kann es sein, dass bei mir ein Defekt an der Freisprecheinrichtung vorliegt.

Bin dankbar über jede Antwort die mir bei meinem Problem weiter hilft, da Volkswagen als auch meine Werkstatt nicht wirklich Bescheid wissen und man mir dort überhaupt nicht weiterhelfen kann. [/font]

Bluetooth im Touareg funktioniert (noch) nicht. Siehe [HIER](#)

---

### **Beitrag von „GRENACHER“ vom 24. Juni 2005 um 21:21**

Habe soeben einen Audi Adapter montiert Bluetooth funktioniert aber ich kann das telefonbuch nicht sehen Bord Display saht einfach "Contact empty" wie kann ich es starten das der T die Kontakte einlesen tut ???

---

### **Beitrag von „thorstenclouds“ vom 24. Juni 2005 um 22:06**

Zitat von GRENACHER

Habe soeben einen Audi Adapter montiert Bluetooth funktioniert aber ich kann das telefonbuch nicht sehen Bord Display saht einfach "Contact empty" wie kann ich es starten das der T die Kontakte einlesen tut ???

Was hast du für ein Handy? Bleibt bei dir die Bluetoothverbindung bestehen wenn du das

Handy aus der Ladeschale nimmst? Oder ist das wie bei mir , dass die Verbindung abbricht?

Gruß  
thorstenclouds

---

### **Beitrag von „agroetsch“ vom 25. Juni 2005 um 21:43**

Hallo,

habe heute in meinem Leih-A6 aus Spass versucht mein motorola mpx220 mit der Bluetooth-FSE zu verbinden, und, was soll ich sagen, hat auf Anhieb funktioniert.

Schön zu sehen was anderorts Stand der Technik ist. Vom superschnellen Navi will ich mal gar nicht reden.

---

### **Beitrag von „thorstenclouds“ vom 25. Juni 2005 um 21:58**

Zitat von agroetsch

Hallo,

habe heute in meinem Leih-A6 aus Spass versucht mein motorola mpx220 mit der Bluetooth-FSE zu verbinden, und, was soll ich sagen, hat auf Anhieb funktioniert.

Schön zu sehen was anderorts Stand der Technik ist. Vom superschnellen Navi will ich mal gar nicht reden.

Da hast du Recht, die Technik bei Audi ist um Welten besser als bei Volkswagen. Warum sich VW bei manchen Dingen so schwer tut kann ich leider nicht ganz verstehen. Bin aber trotzdem mehr als zufrieden mit der Technik in meinem Dicken. Dafür sind die Sonderausstattungen bei VW ja auch um einiges billiger als bei Audi.

Was mich an meinem Dicken jedoch stört, ist wie du schon gesagt hast, die nicht wirklich funktionierende Bluetoothschnittstelle und das langsame und veraltete Navi. Bei elektronischer Entwicklung hat Volkswagen leider noch Nachholbedarf.

Wollen wir mal hoffen das der "Touareg 2" technisch gesehen besser ist und sich eventuell an der Audi-Elektronik orientiert.