

Klimaautomatik bläst nicht mehr durch!

Beitrag von „Thomas TDI“ vom 22. September 2005 um 17:18

Ich war heute bereits das zweite Mal beim 😊 , weil meine Klimaanlage nach dem Starten des Motors die Temperatur nicht sofort runterkühlt. Heute wurde das Kältemittel gewechselt. Hat allerdings nichts gebracht. Das war mir aber eigentlich vorher klar. Kühlen tut die Anlage ja, nur das Gebläse fährt nicht ganz hoch (es sei denn, man schaltet manuell auf LOW). Einen mechanischen Defekt (Klappensteuerung o.ä.) schließe ich also aus.

Normalerweise sollte die Anlage bei einem aufgeheizten Fahrzeug die volle Kraft des Gebläses ausnutzen. Das hat sie auch vorher (vor unserem Treffen) gemacht. So ist es auch bei unseren anderen Fahrzeugen immer gewesen. Im Automatikmodus bleiben aber nun immer zwei Balken im Display "leer".

Hat jemand etwas Ähnliches beobachtet? War nicht in Gründau auch jemand mit Klimaanlage-Problemen? Wie ist es bei Euch - gibt das Gebläse alles?

Thomas

Beitrag von „andreas“ vom 22. September 2005 um 17:22

Hallo Thomas,

meine Klima spinnt schon seit einer ganzen Zeit. Selbst heute bei 18° Außentemperatur und 22°-Einstellung im Innenraum hat das Teil eiskalte Luft rausgeblasen. Ich vermute mal, das ein Sensor oder ein Steuergerät eine Macke hat, aber was soll's, hat ja bald ein Ende mit der Möhre.



andreas

Beitrag von „Thomas TDI“ vom 24. September 2005 um 19:27

Heute war ja sehr schönes Wetter. Wie haben sich eure Klimaanlage verhalten? Gab's alle Balken im Display nach dem Start?

Wer war das eigentlich, dem in Gründau wegen der Probleme mit der Klimaanlage geholfen wurde? Vielleicht war das ja der gleiche Defekt. Hat von euch sonst noch keiner etwas Ähnliches beobachtet?

Thomas

Beitrag von „Wolf“ vom 6. Oktober 2005 um 22:15

Zitat von Thomas TDI

Ich war heute bereits das zweite Mal beim 😊 , weil meine Klimaanlage nach dem Starten des Motors die Temperatur nicht sofort runterkühlt. Heute wurde das Kältemittel gewechselt. Hat allerdings nichts gebracht. Das war mir aber eigentlich vorher klar. Kühlen tut die Anlage ja, nur das Gebläse fährt nicht ganz hoch (es sei denn, man schaltet manuell auf LOW). Einen mechanischen Defekt (Klappensteuerung o.ä.) schließe ich also aus.

Normalerweise sollte die Anlage bei einem aufgeheizten Fahrzeug die volle Kraft des Gebläses ausnutzen. Das hat sie auch vorher (vor unserem Treffen) gemacht. So ist es auch bei unseren anderen Fahrzeugen immer gewesen. Im Automatikmodus bleiben aber nun immer zwei Balken im Display "leer".

Hat jemand etwas Ähnliches beobachtet? War nicht in Gründau auch jemand mit Klimaanlage-Problemen? Wie ist es bei Euch - gibt das Gebläse alles?

Thomas

Alles anzeigen

Hi Thomas,

habe das gleiche Problem, das "Ding" kühlt auch erst richtig nach ca. 5 Min. - 😊 sagt nach einem Tagt: alles oK

Gruss Wolf

Beitrag von „Thomas TDI“ vom 7. Oktober 2005 um 08:03



Blöd ist, dass man das Problem zur Zeit nur schlecht vorführen kann.

Ich bleibe aber dran - spätestens nächsten Sommer stehe ich beim 😊 wieder auf der Matte.

Thomas