

# Xenonscheinwerfer !?

**Beitrag von „zipi“ vom 26. September 2005 um 15:40**

[font=verdana, arial, helvetica]Hab meinen Dicken am 21.9.05 in der Autostadt abgeholt. Juhu!

Wollte dann zurück nach Köln... Heul!



100km ! später rechter Xenonscheinwerfer ausgefallen...

Vip-Hotline angerufen und zum nächsten Händler geschickt.

Dort Wagen aus und angemacht--- Scheinwerfer ging wieder!

Fehler ausgelesen---konnte wieder fahren.

50km später ! wieder Xenonscheinwerfer ausgefallen...

Nächsten Parkplatz angesteuert---an-aus gemacht...geht wieder!

Seit dem, 400km später klappts mit dem Scheinwerfer.

Kommt das jemandem bekannt vor?

Danke [/font]

---

**Beitrag von „dreyer-bande“ vom 26. September 2005 um 15:45**

Hallo zipi,

Herzlich Willkommen bei den Touareg-Freunden.

Dies kommt mir sehr bekannt vor.

Allerdings sind die Zeitspannen bei meinem Dicken größer.

Der Abstand betrug 6 Monate.

Also 6 Monate geht!

1 x geht nicht!

6 Monate geht!

1x geht nicht!

Die nächsten 6 Monate sind noch nicht um!

Allerdings ist es bei mir der Linke!

Gruß

## Beitrag von „dschlei“ vom 26. September 2005 um 15:45

Zitat von zipi

[font=verdana, arial, helvetica]Hab meinen Dicken am 21.9.05 in der Autostadt abgeholt. Juhu!

Wollte dann zurück nach Köln... Heul! 

100km ! später rechter Xenonscheinwerfer ausgefallen...  
Vip-Hotline angerufen und zum nächsten Händler geschickt.  
Dort Wagen aus und angemacht--- Scheinwerfer ging wieder!  
Fehler ausgelesen---konnte wieder fahren.  
50km später ! wieder Xenonscheinwerfer ausgefallen...  
Nächsten Parkplatz angesteuert---an-aus gemacht...geht wieder!  
Seit dem, 400km später klappts mit dem Scheinwerfer.

Kommt das jemandem bekannt vor?

Danke [/font]

Alles anzeigen

Es könnte ein schlechter Kontakt in der Lampeneinheit sein. Versuche einmal fest gegen die Baugruppe zu drücken, um sicherzustellen, dass sie richtig eingerastet ist. Ansonsten kannst Du die Baugruppe mal lösen (innen mit dem speziellen Werkzeug), und wieder fest einrasten, oder der 😊 kann das für Dich machen.

Viel Glück und Spass mit Deinem neuen Dicken!

---

## Beitrag von „Martin W“ vom 26. September 2005 um 17:53

Hallo Zipi,

herzlich willkommen bei den Touareg Freunden und viel Spass mit dem Dicken auch von mir. Zu Deinem Problem mit den Xenon Scheinwerfern hatte ich bisher nicht, bei mir kam alledings schon ein par mal der Hinweis Licht überprüfen, der Hinweis ging dann allerdings sofort wieder aus. Beim überprüfer aller Lampen konnte ich dann nichts feststellen und habe dann auch nichts unternommen. habe mir vorgenommen es dem 😊 bei der nächsten Gelegenheit mitzuteilen.

Gruß, Martin

---

### **Beitrag von „adke“ vom 27. September 2005 um 00:24**

Zitat

Nächsten Parkplatz angesteuert---an-aus gemacht...geht wieder!  
Seit dem, 400km später klappts mit dem Scheinwerfer.

Kommt das jemandem bekannt vor?

Jo hatte ich auch schon mal.Auto aus Lampe geht wieder.Händler Fehlerspeicher ausgelesen und nichts gefunden.

Also immer erst ruhig bleiben rechts anhalten und Zündung aus.Manchmal möchte er sich wichtig machen.:D

---

### **Beitrag von „stuempf“ vom 27. September 2005 um 19:51**

mein vergangener hatte das auch... alle 3 Monate, aber das fand ich bei der Zicke schon fast liebenswert im Gegensatz zu anderen Dingen. Aber der Rückblick stimmt milde ... 😊

Gruß Stuempf

---

### **Beitrag von „McTruck“ vom 27. September 2005 um 20:07**

Erstzulassung 1.September 2005.

Seit 3 Tagen erscheint nach Betätigung der Lichthupe im Display die Aufforderung, die Beleuchtungsanlage überprüfen zu lassen. Diese Aufforderung bleibt ca.10 sec stehen und verschwindet dann. Kein Fehler ersichtlich, ein ratloser 😊 .

Aber verglichen mit der "Leidensgeschichte" von McTruck dem Ersten ist das gerne hinnehmbar.

Einen schönen Abend wünscht  
der Mac