

FFB arbeitet nicht :(

Beitrag von „DAMAN“ vom 3. November 2005 um 10:45

Hallo zusammen.

Ich habe problemm mit meinen T-Reg.
Touareg 2006 b.j.
R5 2.5 liter motor.

Er ist mein neuer Dienstfahrzeug.
Die Problemme mit Funkfernbedienung, beide Schlussein
FFB ohne Funktion, im Fehlereintrag kein Fehler gefunden.
Wenn der Schlüssel liegt am Schalttafel, dann FFb arbeitet Korrekt.
Wenn der Schlüssel befindet ausser, dann FFb ist ohne Funktion.

Welche Arbeitsschritt wird durchgeführt :

1. Beide Schlussein wird gewechselt
 2. KESSY steuergeraet wird gewechselt
 3. Neu Antenne
- Kein Erfolg 😞

Technische Anfrage wird geschrieben, aber Back Office schreibt mir. dass meine Anfrage war nach TSC weitergeleitet... das dauert jetzt mehr als zwei Woche
Weiss jemand wass muss Ich mehr zu tun? 🤔

Danke im Voraus 🙏

p.s.
Gruss aus Rus

Beitrag von „hansasel“ vom 4. November 2005 um 20:37

hallo daman, bitte schreibe mal deine fahrgestellnummer rein, das ich gucken kann welche ausstattung du hast. also die WVGZZZ7LZ6Dxxxxxx

