

# Knacken in der A-Säule, ab 120 km/h

**Beitrag von „brackelsberg“ vom 30. November 2005 um 07:00**

Hallo zusammen,

ich fahre seit fast einem Jahr einen V 10. Ab einer Geschwindigkeit von ca. 120 km/h macht mein Dicker "Knackgeräusche" links vorn. Ich glaube sie kommen entweder aus der A-Säule, dem Außenspiegel oder der Tür (Fenster). Hat einer ähnliche Problem und was hagt ihr dagegen unternommen?

---

**Beitrag von „andreas“ vom 30. November 2005 um 07:04**

Fahr mal ordentlich offroad, dann "setzt" sich das.

Vermutlich klappert da ein Kabelstrang, bei mir allerdings wie auch beim V10 in der Fahrertür. Hat aber Zeit mit der Behebung, die Musi überspielt es solange.

Gruß  
andreas

---

**Beitrag von „stuempff“ vom 30. November 2005 um 09:04**

hab ich auch.....

da die einzigen Mängel bei meinem neuen Knackgeräusche am Solardach, Rücksitzbank und eben dieses tacken in der Fahrertür sind und kein Verteilgetriebe, Differential o.ä. defekt sind freue ich mich und stelle die Musik lauter 😊

Man wird spätestens beim zweiten Touareg tolleranter ....

Gruß Stuempff

ps. natürlich wird sollen die das beheben, jedoch fahre ich wegen dieser Kleinigkeiten nicht freiwillig in die Werkstatt.