

Problemchen mit V6 TDI

Beitrag von „Schlorenz“ vom 8. Dezember 2005 um 08:07

Hallo zusammen,

so, mein Dicker ist jetzt den fünften Tag bei mir und es fallen mir ein paar Dinge auf, die sich hoffentlich leicht klären lassen.

1. Zuziehhilfe Kofferraum: von meinem 5er BMW war ich es gewöhnt, den Deckel leicht anzudrücken, den Rest hat der Motor erledigt. Beim T jetzt aber muss ich fast schon anknallen, den Motor hätte ich mir sparen können. Lässt sich so etwas einstellen?
2. rechter Aussenspiegel: Ich habe ja das Memory Paket und habe alle Einstellungen vorgenommen. Jetzt geht der rechte Spiegel beim Einlegen des Rückwärtsgangs mal runter und mal nicht. Bekanntes Problem?

Vielen Dank im voraus für Eure Tips

Beitrag von „lawyer“ vom 8. Dezember 2005 um 08:58

Die Zuziehhilfe ist bei anderen Herstellern meines Erachtens tatsächlich besser gelöst. Im Lauf der Zeit entwickelt man ein Gefühl dafür, mit welchem Schwung geschlossen werden muß, um sie auszulösen.

Der rechte Spiegel klappt dann nach unten beim Rückwärtsfahren, wenn der Stellknopf in der Mittelkonsole (links vor dem Wählhebel) auf rechts (rechter Spiegel) eingerastet ist; Einstellung ungefähr 2 Uhr.

Gruß

lawyer

Beitrag von „Schlorenz“ vom 8. Dezember 2005 um 09:56

aha, danke. Was für ein Schwachsinn mit der Stellung des Schalters und im Handbuch beschrieben ist das auch nicht, ich habe eben extra noch einmal nachgesehen

Beitrag von „T-REG“ vom 8. Dezember 2005 um 10:19

Hallo,

das mit der Zuziehhilfe war schon mal ein Thema. Dort tat das gleiche Problem auf.

Ließ sich aber durch Besuch beim 😊 mit entsprechenden Einstellarbeiten beheben.

Oliver

Beitrag von „stuempf“ vom 8. Dezember 2005 um 17:55

Zitat von T-REG

Hallo,

das mit der Zuziehhilfe war schon mal ein Thema. Dort tat das gleiche Problem auf.

Ließ sich aber durch Besuch beim 😊 mit entsprechenden Einstellarbeiten beheben.

Oliver

und danach geht es butter weich !!

Gruss Stuempf

Beitrag von „T-RACK“ vom 9. Dezember 2005 um 06:38

Zitat von Schlorenz

1. Zuziehhilfe Kofferraum: von meinem 5er BMW war ich es gewöhnt, den Deckel leicht anzudrücken, den Rest hat der Motor erledigt. Beim T jetzt aber muss ich fast schon anknallen, den Motor hätte ich mir sparen können. Lässt sich so etwas einstellen?

Die Zuziehhilfe war bei mir auch falsch eingestellt.

Kann Dein Freundlicher aber justieren. Bei mir hatten die dafür 2 Stunden Arbeitszeit vorgesehen, ist wohl etwas kompliziert.

Gruß

Chris

Beitrag von „agroetsch“ vom 9. Dezember 2005 um 10:43

Hallo,

aha, man lernt nie aus. Die werde ich wohl auch noch mal nacharbeiten lassen, scheinbar wird die (wie die Türen) in Bratislava auch vom Pförtner justiert!

Beitrag von „Thomas TDI“ vom 9. Dezember 2005 um 12:34

Ja, der Pförtner ist da der am meisten beschäftigte Mitarbeiter - da passieren schon mal ein paar Flüchtigkeitsfehler 😄 .

Thomas