

# Kombiinstrument wechseln

**Beitrag von „Olaf“ vom 18. Dezember 2005 um 17:35**

Hallo,

ich stehe vor dem folgenden Problem: Ich lasse mir gerade das DVD-Navi nachrüsten und will bei der Gelegenheit auch gleich das Kombiinstrument wechseln (von monochrom auf größeres color-display).

Mein 😊 konnte mir aber leider nicht sagen, ob dies 100% möglich ist. Er würde es gerne versuchen, bekommt aber keine genaueren Informationen. Daher meine Frage, ob einer von Euch damit schon Erfahrungen gemacht hat.

Ich weiss, dass dies schon einmal Thema im Forum hier war, nur leider konnte ich keine Antwort auf die Frage finden.

Besten Dank und schönen Sonntagabend

Olaf

P.S. (das Instrument habe ich schon, muss es daher glücklicherweise nicht beim 😊 zu dem unglaublich günstigen Preis von € 1215 kaufen 🤖 )

---

**Beitrag von „hansasel“ vom 19. Dezember 2005 um 11:39**

hallo, wenn du ja schon den anderen tacho hast, dann einfach mal wechseln ohne anpassung der zündschlüssel an die wegfahrsicherung. einfach nur um zu schaune ob alle funtionen klappen. probeiren geht über studieren. 😊

---

**Beitrag von „Wingwalker“ vom 10. Juli 2007 um 08:26**

Hat das bei Dir geklappt? Ich habe ein KI vom V10. Als ich es in meinen R5 Schalter mit Stahlfedern versuchsweise eingebaut habe funktionierte es zwar prinzipiell. aber er geht weiter davon aus, dass ein automatikgetriebe da ist und der schlüssel lässt sich nicht abziehen da Position P des Wählhebels erforderlich ist. er zeigt Fehler beim Fahrwerk.:(  
P.S. sogar der Tacho zeigt richtig an obwohl er bis 320 geht.:)  
Wie kann man das ändern? habe OBDII Kabel und VAGCOM

Gruss

Wingwalker

---

### **Beitrag von „Wingwalker“ vom 3. August 2007 um 15:15**

Zur Info, nachdem ich das Gtaeway neu kodiert habe hat alles wunderbar geklappt.

---

### **Beitrag von „Bullson“ vom 3. August 2007 um 22:57**

Ich habe in meinen R5 auch ein Farbkombi gesteckt. Nach Schlüsselanpassung funzt fast alles einwandfrei. Ich hab noch nicht die Reifenluftdruck Überwachung abstellen können. So meldet das Kombi bei jedem Start für den Bruchteile einer Sekunde "Lerne"  
Die zusätzlichen Bordcomputer Menüs funktionieren auch alle.

---

### **Beitrag von „Wingwalker“ vom 4. August 2007 um 10:46**

Also mit Schlüssel hat das im Touareg nichts zu tun. Dafür hat er ein separates Steuergerät. Ist nicht wie bei anderen Fahrzeugen im Kombiinstrument integriert.

---

### **Beitrag von „Hicos“ vom 24. Dezember 2011 um 13:23**

Hallo, hab bei mir auch von monochrome zum color-display gewechselt und es hat alles funktioniert. Nur dann hab ich festgestellt das der Scheibenwischer nicht mehr geht. Ich zum freundlichen und um eine neue Codierung gebeten aber der sagt das geht nicht. Hal vielleicht jemand eine Lösung für mein Problem MfG Hicos