

# Stellmotor/Steppermotor

## Beitrag von „dschlei“ vom 9. Januar 2006 um 01:52

Ich glaub jetzt hat's mich auch erwischt! Dreimal heute Nachmittag bei engen Linkskurven (in Parklücke einfahren) hoppelte der Dicke wie ein Kaninchen! Die typische Erscheinung bei Allrad-Antrieb wenn die Vorderachse bei enger Kurvenfahrt nicht entkoppelt wird. 😞 Hat jemand von euch eine Idee wie lange der 😊 für so eine Reperatur braucht? Da ich meine Reifen schonen will, will ich das so schnell wie möglich in Ordnung bringen lassen. Es wäre eigentlich eine gute Sache beim Dicken, wenn man manuell auf Hinter- oder Vorderradantrieb schalten könnte, wie das bei vielen anderen SUV's gemacht werden kann.

---

## Beitrag von „rollo68“ vom 9. Januar 2006 um 07:03

Hallo!

Meiner Touareg war damals ca 6Std in der Werkstatt, es wurde das Verteilergetriebe, der Stellmotor und das Steuergerät getauscht. Vorher war ich eine Std zur Diagnose beim 😊 Ist aber schon 20Monate her.

MFG

Roland 😊

---

## Beitrag von „agroetsch“ vom 9. Januar 2006 um 09:54

Hallo,

ich meine mich erinnern zu können, dass der VTG Wechsel ca. 3 Stunden dauert. Wenn es nur der Stellmotor ist, der geht glaube ich noch schneller.

---

## Beitrag von „dj-river“ vom 9. Januar 2006 um 11:56

Hallo,

Dein 😊 soll den Stellmotor des VTG checken. Der Index muß C sein, Index ist der Buchstabe nach der Teilenummer. Index A oder B müssen ausgewechselt werden.

Neue Software fürs Allradsteuergerät ist auch gleich mitzumachen.

---

### **Beitrag von „dschlei“ vom 9. Januar 2006 um 17:03**

Hallo Freunde

Danke für die schnellen antworten! Habe die Info schon an meinen 😊 weitergeleitet!

