

Gaspedal

Beitrag von „Wiener“ vom 25. Januar 2006 um 16:17

Vor wenigen Tagen wurde ich von meinem Händler telefonisch verständigt, dass eine "Werstättenaktion" (so nennt man vermutlich eine verschleierte Rückrufaktion) bezüglich des Gaspedals bei meinem V6TDI (Auslieferung Nov. 2005) ansteht. Heute wurde am Fahrzeug geprüft, ob der "Gaspedalmodul" (vermutlich eine Platine der Elektronik) meines Touaregs tatsächlich betroffen ist und in der Folge auch getauscht. Veränderung ist nach der Aktion keine merkbar.

Also nicht wundern, wenn in den nächsten Tagen das Telefon klingelt.

Grüße aus Wien

Wiener

Beitrag von „HTECH“ vom 20. August 2006 um 09:42

Habe gestern das erste Mal bei meinem V6TDI einen gravierenden Fehler erlebt:

Auf einer steilen Schotterstrecke bei aktivierter Reduktion (LOW Fahrstufe) und entkoppeltem Offroad-Stabilisator im 3. Gang bei etwa 25 km/h nahm das Gaspedal plötzlich kein Gas mehr an und der Wagen kam im Leerlauf zum Stehen! Dabei war ich in dieser "Konfiguration" nur etwa 500 m gefahren.

Nach dem Ausschalten des Motors und Neustart war alles wieder okay !

Bei andersartigen Verkehrssituationen hätte dies sehr gefährlich sein können.

Hat jemand derartiges auch schon erlebt?

Werde dies morgen der Werkstatt melden.

Gruss

HTECH