

Freisprecheinrichtung

Beitrag von „Hofmayer“ vom 13. Februar 2006 um 20:48

ich habe ein Problem mit meiner Freisprecheinrichtung. Ich habe das Nokia 6230i und die dazu gehörigen Ladeschalen für meinen Audi und den Dicken. Die halterung ist am Instrumententräger.

Ich hatte das Problem das bei unseren Nokia's das Gespräch kurz nach dem Abheben abgebrochen wurde. Ferner stürzten die Geräte immer ab wenn man sie im Audi aus der Ladeschale genommen hat. Ein Software update hat nun beide Fehler behoben.

Nur jetzt erkennt mein Dicker diese Geräte nicht mehr, sie werden gerade noch geladen und das wars.

Wist ihr was darüber und könnt mir weiterhelfen?

Beitrag von „Lollo050968“ vom 14. Februar 2006 um 08:00

Zitat von Hofmayer

ich habe ein Problem mit meiner Freisprecheinrichtung. Ich habe das Nokia 6230i und die dazu gehörigen Ladeschalen für meinen Audi und den Dicken. Die halterung ist am Instrumententräger.

Ich hatte das Problem das bei unseren Nokia's das Gespräch kurz nach dem Abheben abgebrochen wurde. Ferner stürzten die Geräte immer ab wenn man sie im Audi aus der Ladeschale genommen hat. Ein Software update hat nun beide Fehler behoben.

Nur jetzt erkennt mein Dicker diese Geräte nicht mehr, sie werden gerade noch geladen und das wars.

Wist ihr was darüber und könnt mir weiterhelfen?

Alles anzeigen

Hallo Hofmayer!

Das Problem hatte ich auch. Lass Dir in einem Handy Shop die aktuelle Software auf das Nokia spielen, danach ist das Problem dauerhaft beseitigt. Innerhalb der Garantiezeit des Mobiltelefons wird das auch kostenlos durchgeführt.

Gruß

Lollo

Beitrag von „agroetsch“ vom 14. Februar 2006 um 09:53

Hallo,

checke einfach auch mal die Sicherungen 😊

Beitrag von „Hofmayer“ vom 14. Februar 2006 um 17:57

Seit ich die neue Software auf dem Nokia habe funktioniert es ja im Audi.

Nur im Dicken nicht mehr.

Die Sicherung kann es auch nicht sein, dass einzige was geht ist das das Handy geladen wird.

War heute beim freundlichen: Die wollen mal im Werk nachfragen.

Beitrag von „Lollo050968“ vom 15. Februar 2006 um 08:03

Zitat von Hofmayer

Seit ich die neue Software auf dem Nokia habe funktioniert es ja im Audi.

Nur im Dicken nicht mehr.

Die Sicherung kann es auch nicht sein, dass einzige was geht ist das das Handy geladen wird.

War heute beim freundlichen: Die wollen mal im Werk nachfragen.

Alles anzeigen

Trotzdem Sicherungen im Touareg ziehen. Die Freisprecheinrichtung hat sich wahrscheinlich Softwaremäßig aufgehängt.

Gruß

Lollo

Beitrag von „Patrickclouds“ vom 15. Februar 2006 um 09:37

wenn sich die fse aufgehängt hat, sollte eigentlich ein pegel auf den lautsprechern sein.

mir ist das mal im audi tt passiert. hatte schon angst das die batterie am nächsten morgen leer ist.

jedenfalls musste der radio code neu eingegeben werden.

das ganze hat schon etwas gedauert (wurde in der werkstatt gemacht)

Beitrag von „agroetsch“ vom 15. Februar 2006 um 10:17

Zitat von Lollo050968

Trotzdem Sicherungen im Touareg ziehen. Die Freisprecheinrichtung hat sich wahrscheinlich Softwaremäßig aufgehängt.

Gruß

Lollo

Genau, würde ich machen, kostet ja nix.

Meine Werks-FSE mit 6230 spinnt zur Zeit auch ein wenig, manchmal kann ich nicht auflegen 🤖
Muss dann die Klappe aufmachen und am Handy auflegen, ganz toll 🤖

Beitrag von „Hofmayer“ vom 15. Februar 2006 um 15:32

Keine änderung nach zihen der Sicherung.

Beitrag von „dummytest“ vom 15. Februar 2006 um 16:17

Zitat von Hofmayer

Keine änderung nach zihen der Sicherung.

du musst sie auch wieder reinstecken



🤖 duck und wech.....

Beitrag von „fa200“ vom 16. Februar 2006 um 20:26

Vielleicht hilft es ja, den gleichen Adapter von Audi in den T. einzubauen.
Ich habe den Adapter von Audi (6230i) in der MAL und keine Probleme.

Gruß Frank

Beitrag von „stuempf“ vom 17. Februar 2006 um 08:53

nur um sicherzugehen...

für die FSE am Armaturenbrett gibt es eine Schale für das 6230i von Audi, welches im Touareg funktioniert?

Meine Werkstatt behauptet es gibt nur eine für das 6230 ohne i. Diese Schale habe ich und sie funktioniert wirklich nur mit dem 6230. Das 6230i motzt immer Datenfehler alle 10 sec. und nix geht.

Aus diesem Grund habe ich ein 6230 und ein 6230i mit Twincard. ... :-((((

Wenn jemand mir sogar die Teilenummer nennen könnte wäre ich mehr als dankbar.

Gruß Stuempf

Beitrag von „Hofmayer“ vom 17. Februar 2006 um 10:18

Also für den t. gibt es eine Ladeschale für das 6230 und das 6230i letztere aber erst seit kurzem. Ich habe die fürs 6230i und bei mir bricht die Verbindung zwischen Handy und Freisprecheinrichtung immer wieder ab.

Soweit ich weis passen die Ladeschalen von Audi nur wenn die Freisprecheinrichtung in der Mittelarmlehne verbaut ist. Am Amaturenbrett passen nur die von VW.

Beitrag von „fa200“ vom 17. Februar 2006 um 21:06

Bestellnummer für die Ladeschale am Armaturenbrett bei VW: 7L0 051 435 AT
Mit der neuesten Software auf dem 6230i sollte es dann funktionieren.

Beitrag von „Hofmayer“ vom 20. Februar 2006 um 08:18

fa200Bestellnummer für die Ladeschale am Armaturenbrett bei VW: 7L0 051 435 AT
Mit der neuesten Software auf dem 6230i sollte es dann funktionieren.

Vorsicht!!! Seit ich die neueste Software habe funktioniert es eben nicht mehr. Mit alten ohne Probleme.

Beitrag von „fa200“ vom 20. Februar 2006 um 20:39

Welchen Softwarestand hast Du denn auf Deinem 6230i ?

Beitrag von „Hofmayer“ vom 22. Februar 2006 um 10:50

Ich habe die Softwareversion V 3.62 vom 4.11.2005. Das ist soweit ich weiß die neueste wurde auch erst vor 14 Tagen draufgespielt, davor war es 3.40 und ging noch. Nur hat mein Handy mit der alten Software immer von selber aufgelegt wenn ein Anruf kam.

Der freundliche hat jetzt auch andere Geräte versucht mit dem gleichen Ergebnis und ein Tausch der Ladeschale brachte auch keinen Erfolg. Jetzt ist die Sache im Werk mal sehen was dort rauskommt.

Beitrag von „fa200“ vom 22. Februar 2006 um 19:51

Ich habe den Softwarestand 3.40 und keine Probleme (MAL in Touareg und Amarturenbrett im Touran).

Beitrag von „Hofmayer“ vom 27. Februar 2006 um 11:25

Vom Freundlichen noch nichts neues.

Beitrag von „Hofmayer“ vom 9. März 2006 um 14:06

Also jetzt funktioniert es im Dicken und im Audi.

Es muss nur die Software 3.70 von Nokia auf das Handy dann gehts.

Die Software ist seit einer Woche verfügbar.

Beitrag von „agroetsch“ vom 10. März 2006 um 16:47

Hallo,

meine FSE (Nokia 6230-ohne-i in MAL) fängt langsam auch an mich zu nerven. Hängt sich ständig auf, ich kann dann zwischen "ANNEHMEN" und "ABLEHNEN" hin- und her-blättern, aber er nimmt keine Eingabe an. Dann muss ich das Nokia rausnehmen, und wieder rein. Kaum lästig. Passiert vor allem dann wenn ich die Rufe nicht annehme und zurückrufen will. Vielleicht bin ich zu schnell im Blättern und Drücken, man muss wohl 2 sec. Pause zwischen den Tasteneingaben machen damit der Hochleistungsrechner im Hintergrund auch nachkommt 😞