

# Wassereinbruch beim Öffnen der Heckklappe

**Beitrag von „Svensilke“ vom 23. Februar 2006 um 20:14**

Wir haben seit 4 Monaten unseren Touareg.

Wenn man nach Regen die Heckklappe öffnet ergießt sich Wasser in nicht unbeträchtlichem Ausmaß in den Kofferraum.


Beim Händler sagen sie, das Problem sei bekannt, es gäbe aber noch keine Lösung. Kann das sein??? Ist das ein allgemeines Problem, mit dem sich jeder abgefunden hat - es gibt hierüber nichts in den Foren.

Danke für Infos.

Sven & Silke

---

**Beitrag von „jemy“ vom 23. Februar 2006 um 20:18**

Leider ja, nur in beträchtlichen Mengen kann ich nicht bestätigen. Gott sei dank. 

---

**Beitrag von „T-REG“ vom 23. Februar 2006 um 20:37**

Ja, ja...

immer reichlich Wasser. 

Oliver

---

**Beitrag von „weide\_de“ vom 24. Februar 2006 um 08:36**

Ich habe mir bei einem befreundeten Fahrzeugkosmetiker einfach eine Gummilippe zwischen Heckfenster und Klappe einkleben lassen.

Hier sammelt sich nämlich immer das Wasser, das beim Öffnen nach rechts und links wegfließt und im Kofferraum endet.

Alternative: erst Heckfenster öffnen, Wasser mit dem Finger wegstreifen, Heckfenster zu (sonst geht die Klappenverriegelung nicht auf), Heckklappe auf - ohne Wasser!

---

### **Beitrag von „agroetsch“ vom 24. Februar 2006 um 10:55**

Hallo,

es ist faszinierend wie groß hier die Serienstreuung ist.

Mein alter Dicker hat mich immer geduscht, der neue macht es kein bisschen... Der hat ganz andere Probleme 😏

---

### **Beitrag von „dummytest“ vom 24. Februar 2006 um 16:08**

Zitat von agroetsch

Mein alter Dicker hat mich immer geduscht, der neue macht es kein bisschen...

Hallo Armin...

ich bin erschüttert, besonders da ich von dem neuen geduscht werde, was der alte nicht gemacht hat 😞.

Wir müssen mal bei Gelegenheit uns die Dichtungen ganz genau im direkten Vergleich anschauen, wenn wir mal wieder gemeinsam auf einem Treffen sind !!

---

### **Beitrag von „ETYPE“ vom 24. Februar 2006 um 18:41**

Hallo,

bei mir auch ==>> Wasser satt.

Mein Händler hat im letzten Jahr eine Gummiabdichtung dazu gebastelt. und es kommt nur noch 5-10% des Wassers rein im Vergleich zu vorher. Ist gut gemacht, einfaches DIY-Verfahren, man sieht's nur wenn man genau hinkuckt. Kosten = Null = Garantie.


---

### **Beitrag von „Olaf“ vom 27. Februar 2006 um 12:23**

Zitat von Svensilke

Wir haben seit 4 Monaten unseren Touareg.

Wenn man nach Regen die Heckklappe öffnet ergießt sich Wasser in nicht unbeträchtlichem Ausmaß in den Kofferraum.

Dasselbe Problem habe ich auch. Ein nettes kleines Rinnsal bahnt sich dann seinen Weg in meinen Kofferraum 

Gruß Olaf

---

### **Beitrag von „schneiderthomas“ vom 13. März 2006 um 17:10**

gleiches Problem. Ich denke das wäre eine Aufgabe von Touareg Freunde Leitung hier VW gewältig auf die Füße zu treten! Oder jeder einzelne sollte Reklamieren was ich jetzt auch machen werde!

---

### **Beitrag von „dreyer-bande“ vom 13. März 2006 um 19:15**

Zitat von schneiderthomas

gleiches Problem. Ich denke das wäre eine Aufgabe von Touareg Freunde Leitung hier VW gewältig auf die Füße zu treten! Oder jeder einzelne sollte Reklamieren was ich jetzt auch machen werde!

Angenehme Träume.....;)

Gruß

---

### **Beitrag von „mike“ vom 14. März 2006 um 21:01**

Eine Lösung ab Werk ist zugegebenermassen der Beste Ansatz und eine entsprechende "Beschwerde" beim Händler der erste, wenn auch nicht immer erfolversprechende Schritt dazu.

Als kleiner Tipp noch meine IBM (immer besser manuell) Lösung: Die Heckklappe nach dem Öffnen nicht nach oben federn lassen, sondern so festhalten, dass das Rinnsaal ausserhalb des Fahrzeugs (die Klappe steht ja etwas über beim Hochschwingen) abtropfen kann. Danach komplett öffnen. Das ist nicht gerade "rocket science" wie die Amis sagen, aber es tut und verhindert wirkungsvoll das Aquarium im Kofferraum.

---

### **Beitrag von „Thomas TDI“ vom 17. März 2006 um 19:25**

Zitat von schneiderthomas

gleiches Problem. Ich denke das wäre eine Aufgabe von Touareg Freunde Leitung hier VW gewältig auf die Füße zu treten! Oder jeder einzelne sollte Reklamieren was ich jetzt auch machen werde!

Es haben doch gar nicht alle dieses Problem! Bei mir tropft es nicht mehr als bei allen anderen Wagen auch.

Thomas

---

### **Beitrag von „Porto“ vom 18. März 2006 um 14:00**

Das Problem ist, dass sich Wasser zwischen der Scheibe und der Klappe halten kann, das dann beim Öffnen seitlich herausläuft.

---

### **Beitrag von „Thomas TDI“ vom 18. März 2006 um 14:01**

Zitat von Porto

Das Problem ist, dass sich Wasser zwischen der Scheibe und der Klappe halten kann, das dann beim Öffnen seitlich herausläuft.

Das habe ich auch. Allerdings läuft es bei mir so ab, dass es weder in den Innenraum, noch mir auf den Kopf tropft.

Thomas

---

### **Beitrag von „Xapathan“ vom 18. März 2006 um 14:23**

Zitat von Porto

Das Problem ist, dass sich Wasser zwischen der Scheibe und der Klappe halten kann, das dann beim Öffnen seitlich herausläuft.

Hallo Holger,  
in der Tat ein Problem. Bin auch schon öfter kpl. geduscht worden (besonders nett vor einem Kundentermin).  
Anfrage an VW läuft z. Zt. - Neuigkeiten gibt es verm. nächste Woche.

---

### Beitrag von „schneiderthomas“ vom 21. März 2006 um 10:23

Habe jetzt reklamiert und soll sofort in die Werkstatt, man will mit Silicon abdichten was ich abgelehnt habe. Nach ANruf bei VW direkt denkt man jetzt über ein Angebot nach mir einen kleinen Teil des Kaufpreises zu erstatten. Rede war zunächst von 200€. Ich habe 2000 € verlangt ansonsten Wandlung. VW klärt noch ab!!!



---

### Beitrag von „jemy“ vom 21. März 2006 um 10:32

Zitat von schneiderthomas

Ich habe 2000 € verlangt ansonsten Wandlung. VW klärt noch ab!!!

Ansonsten Wandlung? 🌟🌟🌟  
Das kann ich mir nicht vorstellen. 🙄