

Dicker läßt sich nicht öffnen

Beitrag von „Lollo050968“ vom 2. März 2006 um 08:20

Unser Dicker läßt sich weder mit der FB noch mechanisch mit dem Schlüssel öffnen.
Heute morgen habe ich mit meinem Schlüssel den Wagen ganz normal bewegt, bin mit anderem Auto zu Arbeit gefahren und nun kommt meine Frau weder mit Schlüssel noch mit Ersatzschlüssel ins Auto ??????

Was tun?

Gruß

Lollo

Beitrag von „Lollo050968“ vom 2. März 2006 um 09:50

So, sitze jetzt beim Freundlichen. Mit meinem Schlüssel alles Problemlos. Lt- 😊 Funkcontainer im Zweitschlüssel defekt. Warum sich der Wagen aber mechanisch nicht öffnen ließ bleibt ein Rätsel. Batterie steht auch voll im Saft. Wie soll das erst werden wenn der nächste Dicke nur noch eine Karte zum öffnen hat?????

Gruß

Lollo

Beitrag von „Lobo“ vom 2. März 2006 um 11:16

Hallo,

hatte bei meinen Dicken ebenfalls mehrfach dieses Problem. Konnte erst nach etlichen Anläufen behoben werden. Gibt es hier im Forum einige Fundstellen dazu.

Gruß

Frank

Beitrag von „Lollo050968“ vom 2. März 2006 um 11:27

Mit neuem Funkcontainer funzt es im Moment. Im Fehlerspeicher war ein Hinweis auf defekten Schlüssel. HAha! Das der Wagen sich nicht mechanisch öffnen ließ geht als Anfrage zu VW. Ich nehme nächste Woche alle Schlüssel mit in Skiurlaub und einen kleinen Hammer 😄 Die hinteren Seitenscheiben sollen die günstigsten sein. Oder mal die Nothilfe von VW bemühen, ich bin mit dem Dicken mitten im Skigebiet von La Plagne, mal gucken ob es da auch Touaregs bei der Pannenhilfe gibt.

Gruß

Lollo

Beitrag von „Franks“ vom 2. März 2006 um 13:46

Zitat von Lollo050968

...Ich nehme nächste Woche alle Schlüssel mit in Skiurlaub und einen kleinen Hammer
...

Ich denke, den Hammer kannst dir sparen, weil du die Türen auch von innen nicht öffnen kannst, wenn sie mit dem Schlüssel oder per FB abgeschlossen sind.

Gruß,

Frank

Beitrag von „Corvette-1111“ vom 2. März 2006 um 13:55

Und Du kommst auch nicht durch die hintere kleine Scheibe ins Auto 😊

Beitrag von „Lollo050968“ vom 2. März 2006 um 17:16

Zitat von Corvette-1111

Und Du kommst auch nicht durch die hintere kleine Scheibe ins Auto 😊

Hey ich wiege nur 79kg, bei 1,83cm Größe, O.K. ich nehme das Schweizer Taschenmesser mit dem Konservenöffner 😊

Der Freundliche hat gerade angerufen ob das Problem wieder aufgetreten sei. Ich habe ihn beruhigt das ich mich in dem Fall bestimmt umgehend mit ihm in Verbindung setzen würde.



Ich hoffe das Thema ist durch.

Lollo

Beitrag von „Thanandon“ vom 2. März 2006 um 18:02

Es geht auch einfacher.
Bei Interesse kurze pn an mich!

Beitrag von „dschlei“ vom 2. März 2006 um 18:05

Im US Forum wurde das schon mal behandelt. Es stellte sich heraus, dass das Türschloss selbst defekt war (irgendetwas elektromechanischer Fehler).

Beitrag von „Kudhimaa“ vom 2. März 2006 um 18:46

Hatte ich gestern auch,Auto lies sich nicht mit Fernbedienung schliessen,habe dann mit Schlüssel abgeschlossen nach 5 Minuten lies der Dicke sich weder mit der Fernbedienung noch mit dem Schlüssel öffnen.

Ratlosigkeit bei meinem 😊 am Telefon, aber nach ca. einer halben Stunde funtionierte auf einmal wieder alles.

Hoffe das dieser Fehler nicht wieder auftritt.

Aber ein komisches Gefühl habe ich schon.

Gruß Kai

Beitrag von „juma“ vom 2. März 2006 um 19:44

Servus,

Zitat von Kudhimaa

Hatte ich gestern auch,Auto lies sich nicht mit Fernbedienung schliessen,habe dann mit Schlüssel abgeschlossen nach 5 Minuten lies der Dicke sich weder mit der Fernbedienung noch mit dem Schlüssel öffnen.

Ratlosigkeit bei meinem 😊 am Telefon, aber nach ca. einer halben Stunde funtionierte auf einmal wieder alles.

Hoffe das dieser Fehler nicht wieder auftritt.

Aber ein komisches Gefühl habe ich schon.

Gruß Kai

das gleiche ist mir auch schon aufgefallen, dass er sich zwar mit dem Schlüssel schließen ließ, aber bei der FB hat er keinen Mucks gemacht. Hatte ich aber beim Audi vorher auch und das lag daran, dass sich die Schlüssel von Zeit zu Zeit "entprogrammieren" und durch das Drehen im Schloss neu programmiert werden.

Das erklärt natürlich in keinster Weise, warum es mit Drehen im Schloss nicht funktioniert hat...



Beitrag von „Hagen“ vom 3. März 2006 um 08:43

Die Frage ist ja auch weshalb sich die Schlüssel "entprogrammieren". Sind die Batterien im Schlüssel vielleicht schon zu alt, sprich zu schwach?
Oder ist das "Schlossmodul" durch irgendeine Unter-/Überspannung "resettet" worden.

Beitrag von „agroetsch“ vom 3. März 2006 um 09:58

Zitat von Kudhimaa

Hatte ich gestern auch, Auto lies sich nicht mit Fernbedienung schliessen, habe dann mit Schlüssel abgeschlossen nach 5 Minuten lies der Dicke sich weder mit der Fernbedienung noch mit dem Schlüssel öffnen.

Ratlosigkeit bei meinem 😊 am Telefon, aber nach ca. einer halben Stunde funtionierte auf einmal wieder alles.

Hoffe das dieser Fehler nicht wieder auftritt.

Aber ein komisches Gefühl habe ich schon.

Gruß Kai

Hallo,

das hatte mein erster auch ein paarmal gemacht, erst nur bei meiner Frau 😎 , aber dann irgendwann wollte er mich auch nicht mehr reinlassen. Nach ein paar Minuten warten ging es dann wieder. Ist dann aber irgendwann nicht mehr aufgetreten.

Beitrag von „dschlei“ vom 3. März 2006 um 14:51

Zitat von Hagen

Die Frage ist ja auch weshalb sich die Schlüssel "entprogrammieren". Sind die Batterien im Schlüssel vielleicht schon zu alt, sprich zu schwach?

Oder ist das "Schlossmodul" durch irgendeine Unter-/Überspannung "resettet" worden.

Nein, dass System arbeitet mit so einer Art "rolling code" (eine Sicherheitssache)m ähnlich wie bei Garagentoröffnern), und daher müssen Schlüssel und Schloss miteinander synchronisiert werden. Wenn ein Schlüssel nun für einige Zeit nicht benutzt wurde, hat er einen anderen Code

als das Schloss und wird dann durch die manuelle Betätigung zwangssynchronisiert! So steht es auf jeden Fall im Technikertrainingshandbuch, welches ich glücklicherweise besitze!

Beitrag von „Hagen“ vom 3. März 2006 um 15:37

Das bedeutet ja, dass man beide Schlüssel regelmäßig benutzen sollte.

Ich dachte eigentlich immer, dass Schlüssel und Schloß sich während des Kommunikationsvorganges neu synchronisieren.

Beitrag von „dschlei“ vom 3. März 2006 um 16:14

Zitat von Hagen

Das bedeutet ja, dass man beide Schlüssel regelmäßig benutzen sollte.

Ich dachte eigentlich immer, dass Schlüssel und Schloß sich während des Kommunikationsvorganges neu synchronisieren.

Das stimmt schon, aber wenn ein Schlüssel für längere Zeit nicht gebraucht wird, ist der Code zwischen Schloss und Schlüssel nicht mehr aktuell, und daher kann das Schloss nur noch mit dem Schlüssel manuell geöffnet werden. Wenn man dann den Schlüssel ins Zündschloß steckt, synchronisieren sich der Code und der Schlüssel wieder, und alles ist wieder OK!

Wenn man einen Schlüssel ständig verwendet, synchronisieren sie sich ständig, und der Code-Unterschied kommt nicht auf.

Beitrag von „Dieter131“ vom 3. März 2006 um 16:18

Hallo,

habe ein ähnliches Problem mit der FB für die Standheizung. Nach 4 Monaten hat sich die "Original" FB verabschiedet. Eine neue war innerhalb 24h da und wollte ich heute abholen.

Aber so einfach ist das nicht. Erst muss sie konfiguriert oder synchronisiert werden (?)
Die "beiden" finden sich aber nicht und so haben wir auf meine Bitte hin alles nach 1 Stunde
abgebrochen und werden es nächste Woche mit angeblich besserer Info aus WOB wiederholen.
Mal sehn...
Hatte bereits von Euch jemand diesen Vorgang ?

Gruß

Dieter

Beitrag von „jamesbond“ vom 3. März 2006 um 18:41

Zitat von Dieter131

Hallo,

habe ein ähnliches Problem mit der FB für die Standheizung. Nach 4 Monaten hat sich die

"Original" FB verabschiedet. Eine neue war innerhalb 24h da und wollte ich heute abholen.

Aber so einfach ist das nicht. Erst muss sie konfiguriert oder synchronisiert werden (?)

Die "beiden" finden sich aber nicht und so haben wir auf meine Bitte hin alles nach 1 Stunde

abgebrochen und werden es nächste Woche mit angeblich besserer Info aus WOB wiederholen.

Mal sehn...

Hatte bereits von Euch jemand diesen Vorgang ?

Gruß

Dieter

Alles anzeigen

Genau so habe ich es auch einmal erlebt es sollte ein 2. und 3. FB für die Standheizung
"angelernt" werden. Trotz Menüführung über das große Diagnosegerät war kein Abspeichern
der neuen FB möglich.

Erst im 2. Termin mit neuer Info aus WOB hat es nach 2 minuten geklappt.

LG

james