

# Klappergeräusche im Innenraum

**Beitrag von „MemphisStein“ vom 24. März 2006 um 17:25**


Hallo,

ich habe beim:) einen Termin am 04.04.06 um die Klappergeräusche aus dem Bereich des Armaturenbrettes, der Beifahrertür und der (vielleicht) Heckklappe entfernen zu lassen. Das klappern tritt schon bei nur relativ schlechten Straßenverhältnissen auf.

Hat jemand schon mal Erfahrungen in dieser Hinsicht gemacht?


Bei meinem ersten Dicken sind die Innenverkleidung wenigsten direkt lose gewesen, da wußte man wo man dran war.....

Müßt Ihr für den Ersatzwagen was bezahlen?

Ich hoffe der Dicke ist bis zum Offroad Seminar am 08.04.06 fertig - sonst komm ich ohne Armaturenbrett  .

---

**Beitrag von „MemphisStein“ vom 4. April 2006 um 18:22**

Habe seit eben meinen Dicken wieder, das Geräusch aus dem Bereich Armaturenbrett natürlich weiterhin vorhanden, die Heckklappe hat der:) eingestellt, die Zuziehhilfe funktioniert besser dadurch. Auf das andere Geklapper hab ich gar nicht mehr geachtet. am 24.04.06 versuchen wir es erneut.  .

Bis Samstag dann

---

**Beitrag von „frapip“ vom 4. April 2006 um 21:37**

Klappergeräusche sind echt öde! Ich drücke dir aber beide Daumen, dass der Fehler bald behoben ist (natürlich ohne dass dabei andere Sachen beschädigt werden ;-)!

VG  
frapip

---

### **Beitrag von „MemphisStein“ vom 25. April 2006 um 18:39**

Und schon ist er wieder da.

Laut dem 😊 wurde alles versucht, allerdings ist keine Besserung eingetreten. 🗣️

Er rief heute nachmittag an, um mir zu sagen, dass er das komplette Armaturenbrett aus- und wieder einbauen müsse. Geschätzter Arbeitsaufwand 3 Tage.

Er klärt das jetzt mit dem VZ in Ludwigsburg ab, ob er soll, oder die wollen.

Ich werde weiterhin berichten.

---

### **Beitrag von „hansasel“ vom 25. April 2006 um 20:24**

Zitat von MemphisStein

Und schon ist er wieder da.

Laut dem 😊 wurde alles versucht, allerdings ist keine Besserung eingetreten. 🗣️

Er rief heute nachmittag an, um mir zu sagen, dass er das komplette Armaturenbrett aus- und wieder einbauen müsse. Geschätzter Arbeitsaufwand 3 Tage.

Er klärt das jetzt mit dem VZ in Ludwigsburg ab, ob er soll, oder die wollen.

Ich werde weiterhin berichten.

Alles anzeigen

also hat deine werkstatt nicht alles versucht, sonst wäre es ja weg. außerdem, was will er denn mit dem vz abklären ob er soll oder sie wollen???? hat er angst da rann zu gehn? ausserdem was sind das für manieren, einen wagen rauszugeben, wo das problem immer noch nicht gefunden ist, ist ja toll. also wenn soetwas bei uns vorkommt, dann bekommt der kunde einen leihwagen auf firmenkosten. denn das sind die berühmten "wiederhol reperaturen", womit vw zu kämpfen hat. entweder ganz oder garnicht, auch wenn es 2 wochen dauert. bei uns geht kein wagen mehr raus wo noch der gleiche fehler vorliegt. klar sind geräusche beim touareg beschissen zufinden. hatte mal 5 tage lang ein geräusch aus dem armaturenbrett gesucht, aber auch gefunden. 🤔

---

### Beitrag von „MemphisStein“ vom 27. April 2006 um 18:43

Also der nächste Termin steht. 09.05.06 bei meinem 😊 .

Bin mal gespannt, ob es diesmal wegzubekommen ist. Habe Ihm auch gesagt, dass er sich um das Klappern aus dem Heckbereich kümmern soll. 🤔

Ich halte Euch auf dem Laufenden.

---

### Beitrag von „peter1955“ vom 28. April 2006 um 08:35

**Oh mein Gott, was habe ich den Dicken gehasst wg. seiner Klappergeräusche 🤔**

**Aber nach 2 Tagen hat der 😊 es gefunden - es war die Rückbank, nämlich im Scharnier wenn man sie umklappt! Die Geräusche kommen ja überall her und man kann es nicht so einfach lokalisieren - vor allem wenn man fährt!  
Und dann der sogenannte Vorführeffekt -**

**NIX KLAPPERN WENN PROBEFAHRT 🤔**

**Dafür hatte ich einen Leihwagen, natürlich UMSONST 😊 !**

---

## Beitrag von „tengel“ vom 28. April 2006 um 09:50

... das Problem kenne ich ; ich habe auch schon mal gedacht, der Dicke fängt jetzt während der Fahr an zu klappern. Ich habe gesucht und gesucht, sogar der 😊 hat das Geräusch festgestellt, konnte aber die Quelle nicht lokalisieren.

Auf der Rückfahrt schien dann die Sonne, so dass ich meine Sonnenbrille aus dem Dachfach nehmen wollte. Da war ein Glas aus der Fassung raus und dieses klapperte +vibrierte dann in dem Plastikfach... 🤔

---

## Beitrag von „bodo1966“ vom 28. April 2006 um 10:00

Zitat von tengel

... das Problem kenne ich ; ich habe auch schon mal gedacht, der Dicke fängt jetzt während der Fahr an zu klappern. Ich habe gesucht und gesucht, sogar der 😊 hat das Geräusch festgestellt, konnte aber die Quelle nicht lokalisieren.

Auf der Rückfahrt schien dann die Sonne, so dass ich meine Sonnenbrille aus dem Dachfach nehmen wollte. Da war ein Glas aus der Fassung raus und dieses klapperte +vibrierte dann in dem Plastikfach... 🤔

Na, dann war es sicher die Original-Touareg-Sonnenbrille aus dem Shop.  
Ist halt auch ein T... 🤔



---

## Beitrag von „agroetsch“ vom 28. April 2006 um 15:08

Zitat von bodo1966

Na, dann war es sicher die Original-Touareg-Sonnenbrille aus dem Shop.  
Ist halt auch ein T... 🤔



Hallo Bodo,

kann nicht sein, die habe ich, und neben der Touareg-Geldbörse ist das das zuverlässigste Teil wo TOUAREG draufsteht, das ich bisher besessen habe! Der Schlüsselanhänger hingegen steht dem Wagen in nichts nach...

---

### Beitrag von „Porsche-Paul“ vom 28. April 2006 um 16:22

Zitat von peter1955

**Oh mein Gott, was habe ich den Dicken gehasst wg. seiner Klappergeräusche**  
🤔

**Aber nach 2 Tagen hat der 😊 es gefunden - es war die Rückbank, nämlich im Scharnier wenn man sie umklappt! Die Geräusche kommen ja überall her und man kann es nicht so einfach lokalisieren - vor allem wenn man fährt!  
Und dann der sogenannte Vorführeffekt -**

**NIX KLAPPERN WENN PROBEFAHRT** 🤔

**Dafür hatte ich einen Leihwagen, natürlich UMSONST 😊 !**

Leute,

Ihr habt wohl noch nie einen T5 MV HL mit sechs Einzelsitzen gefahren! Da gehört klappern zum "guten" Ton! 🤔

---

### Beitrag von „Olaf“ vom 2. Mai 2006 um 14:07

hmm, meiner geht am 8.5. wegen Klapperns zum 😊 . Ich hoffe die finden etwas. Das Geräusch ist aber auch erst da, seitdem die Jungs aus der Werkstatt da bereits dran war.

Da die auch schon einen Schraubenzieher und Öllappen in meinem Innenraum vergessen haben, ist die Chance hoch, dass das nur der Rest des Werkzeuges ist, den die das letzte Mal benutzt haben 🤖

Gru0

Olaf

---

### Beitrag von „peter1955“ vom 2. Mai 2006 um 14:38

Zitat von Olaf

hmm, meiner geht am 8.5. wegen Klapperns zum 😊 . Ich hoffe die finden etwas. Das Geräusch ist aber auch erst da, seitdem die Jungs aus der Werkstatt da bereits dran war.

Da die auch schon einen Schraubenzieher und Öllappen in meinem Innenraum vergessen haben, ist die Chance hoch, dass das nur der Rest des Werkzeuges ist, den die das letzte Mal benutzt haben 🤖

Gru0

Olaf

Alles anzeigen

...von den drickigen Fingerabdrücken an den A und B- Säulen ganz schweigen, dem fehlenden Öldeckel mit anschließender Ölspülung, die fehlende FB zur Standheizung und, und, und..... 🤖

---

### Beitrag von „MemphisStein“ vom 9. Mai 2006 um 19:52

Zitat von MemphisStein

...Also der nächste Termin steht. 09.05.06 bei meinem 😊 ..... 🤖

Ich halte Euch auf dem Laufenden.

Hallo, wie versprochen,

meine Holde hat den Dicken heute Abend abgegeben. Ersatzfzg Audi A6 3,0 TDI quattro. Meine Frau will gar nicht mehr aussteigen.

Wenn´s nach Ihr ginge (fürchte ich) könnten die den Dicken behalten.

"Der klingt so gut" sagt sie. "Das ist der gleiche Motor wie unserer" sag ich.....

Ich halte Euch auf dem Laufenden

---

### **Beitrag von „MemphisStein“ vom 13. Mai 2006 um 10:38**

So der Dicke ist seit gestern Abend fertig.

Die haben das gesamte Armaturenbrett getauscht. Werde den Dicken heute Mittag mal testen. Meine Holde hat kein klappern mehr feststellen können. Der Zuständige beim 😊 war gestern bei der Abholung durch meine Gattin nicht da, sodass Sie auch nicht fragen konnte, was die geauuae Ursache war. Ich soll am Montag angerufen werden. Bin mal gespannt.

Falls die Geschichte hier noch weitergehen sollte, geb ich Bescheid.

---

### **Beitrag von „MemphisStein“ vom 16. Mai 2006 um 19:53**

Hallo,

so der Dicke klappert nicht mehr. 🤖

Ist eine Wohltat, schon schön, wenn man sich nicht jeden Morgen auf´s neue ärgern muß.

---

## Beitrag von „Porsche-Paul“ vom 16. Mai 2006 um 20:58

Zitat von MemphisStein

So der Dicke ist seit gestern Abend fertig.

Die haben das gesamte Armaturenbrett getauscht. Werde den Dicken heute Mittag mal testen. Meine Holde hat kein klappern mehr feststellen können. Der Zuständige beim 😊 war gestern bei der Abholung durch meine Gattin nicht da, sodass Sie auch nicht fragen konnte, was die geauuae Ursache war. Ich soll am Montag angerufen werden. Bin mal gespannt.

Falls die Geschichte hier noch weitergehen sollte, geb ich Bescheid.

Bei meinem T5 hat´s monatelang vorne an der VA geklappert ( nur bei bestimmten Kurvenfahrten!) - heute finde ich vor meinem T5 einen astreinen und hochwertigen TORX-Schraubendreher!

Seit dem ist RUHE im Karton - und das, 3 Tage, bevor der "Dicke" kommt! 🙌🙌🙌🙌

---

## Beitrag von „Touareg\_BB“ vom 16. Mai 2006 um 23:46

Zitat von MemphisStein

Hallo,

so der Dicke klappert nicht mehr. 🙌

Ist eine Wohltat, schon schön, wenn man sich nicht jeden Morgen auf´s neue ärgern muß.

**.....na soo schlimm war's wohl doch nicht, wenn's nur jeden Morgen geklappert hat.**






## Beitrag von „MemphisStein“ vom 17. Mai 2006 um 17:40

Zitat von Touareg\_BB

.....na soo schlimm war's wohl doch nicht, wenn's nur jeden Morgen

geklappert hat. 

Wenn man´s so sieht.


Aber das ich jeden Abend einen riesigen Umweg gefahren bin, nur um das Klappern nicht hören zu müssen, davon spricht keiner. 

---



## Beitrag von „Touareg\_BB“ vom 18. Mai 2006 um 22:05

Zitat von MemphisStein

Wenn man´s so sieht.

Aber das ich jeden Abend einen riesigen Umweg gefahren bin, nur um das Klappern nicht hören zu müssen, davon spricht keiner. 

**Dann läßt sich die Fahrzeit (Heimkehr) jetzt ja besser kalkulieren.**

**Das klappern in meinem Touareg war schlagartig vorbei, nachdem ich das Gebiss (hat wohl jemand verloren oder vergessen  ) endlich fand und entsorgte.** 

---

## Beitrag von „Schlorenz“ vom 24. Mai 2006 um 07:20

bei mir klappert die Höhenverstellung des hinteren rechten Sicherheitsgurts, wenn er nicht in Benutzung ist, das haben wir gestern abend rausgefunden. Und bei Frost kracht morgens der gesamte Himmel, als sollte er gleich rausfallen

---

### Beitrag von „peter1955“ vom 24. Mai 2006 um 10:22

Meiner klapperte jetzt 4 Wochen nicht, aber seit letzter Woche geht es wieder los!  
Bei mir ist es die Rücksitzbank, wenn einer drauf sitzt ist es weg, sitzt keiner drauf dann ist es wie im Spukschloss! 🤖

Hat da schon einer Erfahrung gesammelt?  
Was sollte der 😊 machen damit es weg ist?

Bitte um Staitments - Danke!

---

### Beitrag von „jemy“ vom 24. Mai 2006 um 10:25

Zitat von peter1955

Meiner klapperte jetzt 4 Wochen nicht, aber seit letzter Woche geht es wieder los!  
Bei mir ist es die Rücksitzbank, wenn einer drauf sitzt ist es weg, sitzt keiner drauf dann ist es wie im Spukschloss! 🤖

Hat da schon einer Erfahrung gesammelt?  
Was sollte der 😊 machen damit es weg ist?

Bitte um Staitments - Danke!

jemand draufsetzen. 🚫 😊

---

### Beitrag von „MemphisStein“ vom 24. Mai 2006 um 19:06

Zitat von peter1955

Meiner klapperte jetzt 4 Wochen nicht, aber seit letzter Woche geht es wieder los!  
Bei mir ist es die Rücksitzbank, wenn einer drauf sitzt ist es weg, sitzt keiner drauf dann  
ist es wie im Spukschloss! 🗿

Hat da schon einer Erfahrung gesammelt?  
Was sollte der 😊 machen damit es weg ist?

Bitte um Staitments - Danke!

Alles anzeigen

Ausbauen, hilft immer 🚫

Nein Ehrlich, hin zum 😊 . Die haben in der Regel schon eine Ahnung von der Fehlerbehebung,  
sobald man sagt aus welchem Eck es knarrt.

Software und Internet sei Dank.

---

## Beitrag von „dummytest“ vom 24. Mai 2006 um 19:55

Zitat von peter1955

Meiner klapperte jetzt 4 Wochen nicht, aber seit letzter Woche geht es wieder los!  
Bei mir ist es die Rücksitzbank, wenn einer drauf sitzt ist es weg, sitzt keiner drauf dann  
ist es wie im Spukschloss! 🗿

Hat da schon einer Erfahrung gesammelt?  
Was sollte der 😊 machen damit es weg ist?

Bitte um Staitments - Danke!

kommt wohl mal vor (mein erster hatte das Geqieke auch...).

Wurde aber vom 😊 schnell und sauber beseitigt (mündlich: habe da ein Scharnier  
ausgetauscht). Der Fehler ist wohl nicht so sehr selten.

---

## Beitrag von „dschlei“ vom 24. Mai 2006 um 23:41

Zitat von peter1955

Meiner klapperte jetzt 4 Wochen nicht, aber seit letzter Woche geht es wieder los!  
Bei mir ist es die Rücksitzbank, wenn einer draufsitzt ist es weg, sitzt keiner drauf dann  
ist es wie im Spukschloss! 🤖

Hat da schon einer Erfahrung gesammelt?  
Was sollte der 😊 machen damit es weg ist?

Bitte um Staitments - Danke!

Bei mir rappelte die Verriegelung der Lehne. Wenn sich jemand anlehnte, war's weg. Als Test habe ich etwas Isolierband (das gute Plastikband von der 3M 🤖👍👍) um den Srehbolzen gewickelt (Das ist der Bolzen in den sich die Lehne einhackt) um Metaal zu Metallkontakt zu vermeiden, und es war weg. Das habe ich dann dem 😊 demonstriert und die haben eine neue Verrigelung eingebaut, und alles war in Ordnung!

---

## Beitrag von „salvatore“ vom 12. Juni 2006 um 21:49

Zitat von dschlei

Bei mir rappelte die Verriegelung der Lehne. Wenn sich jemand anlehnte, war's weg.  
Als Test habe ich etwas Isolierband (das gute Plastikband von der 3M 🤖👍👍) um den Srehbolzen gewickelt (Das ist der Bolzen in den sich die Lehne einhackt) um Metaal zu Metallkontakt zu vermeiden, und es war weg. Das habe ich dann dem 😊 demonstriert und die haben eine neue Verrigelung eingebaut, und alles war in Ordnung!

Hallo Dietmar,

könnte in Deiner Gegend ein Klappergeräusch nicht auch von einem Reptil kommen???? 😄

## Beitrag von „FrankS“ vom 12. Juni 2006 um 22:19

Zitat von salvatore

Hallo Dietmar,

könnte in Deiner Gegend ein Klappergeräusch nicht auch von einem Reptil kommen???? 😄

und wenn schon...auch das lässt sich mit Klebeband beheben 😄

Überhaupt braucht der Heimwerker und Autoschrauber nur 2 'Werkzeuge':

Eine Rolle Klebeband, für alles, was lose ist aber fest sein soll

Eine Flasche WD40, für alles, was fest ist aber lose sein soll.

Gruß, Frank

---

## Beitrag von „Arndt“ vom 12. Juni 2006 um 23:25

Zitat von FrankS

und wenn schon...auch das lässt sich mit Klebeband beheben 😄

Überhaupt braucht der Heimwerker und Autoschrauber nur 2 'Werkzeuge':

Eine Rolle Klebeband, für alles, was lose ist aber fest sein soll

Eine Flasche WD40, für alles, was fest ist aber lose sein soll.

Gruß, Frank

Die echten Profis brauchen dann aber noch eine Wasserrohrzange oder einen Franzosen (Engländer je nach Region).

---

## Beitrag von „dschlei“ vom 13. Juni 2006 um 06:02

Zitat von FrankS

und wenn schon...auch das lässt sich mit Klebeband beheben 😄

Überhaupt braucht der Heimwerker und Autoschrauber nur 2 'Werkzeuge':

Eine Rolle Klebeband, für alles, was lose ist aber fest sein soll

Eine Flasche WD40, für alles, was fest ist aber lose sein soll.

Gruß, Frank

Das Klebeband MUSS aber Ducttape sein!! 😄

---

### Beitrag von „peter1955“ vom 13. Juni 2006 um 08:33

**...seit gestern ist klappern Vergangenheit 😊**

**Habe vom 😊 neue Verriegelung bekommen und nun kann ich meine Schwiegermutter zu Hause lassen -**

**endlich 🙌🙌**

---

### Beitrag von „MemphisStein“ vom 14. Juni 2006 um 18:11

Zitat von peter1955

**...seit gestern ist klappern Vergangenheit 😊**

**Habe vom 😊 neue Verriegelung bekommen und nun kann ich meine Schwiegermutter zu Hause lassen -**

**endlich 🙌🙌**

Die Arme Schwiegermama, ist sie wieder allein.



---

### **Beitrag von „peter1955“ vom 14. Juni 2006 um 19:10**

...lieber ich alleine als dauernd mit Schwiegermama 😄

---

### **Beitrag von „Radio Stefan“ vom 19. August 2006 um 18:17**

Hallo Freunde

Apropo klappern oder Geräusche im Innenraum,

bei meinem Dicken kommt bei schlechten Straßen immer ein dumpfes Klopfergeräusch aus dem Bereich des Kofferraumes (keine Leiche oder Entführung einer Person--schon nachgesehen) ha. Jedoch scheint es nicht von der Rückstizbank zu kommen denn da sitzen welche.

hat jemand eine Ahnung kann das der Endtopf sein??

Danke euer Stefan- bis dorhin gute Fahrt.:)

---

### **Beitrag von „MemphisStein“ vom 20. August 2006 um 10:17**

Zitat von Radio Stefan

Hallo Freunde

Apropo klappern oder Geräusche im Innenraum, bei meinem Dicken kommt bei schlechten Straßen immer ein dumpfes Klopfergeräusch aus dem Bereich des Kofferraumes (keine Leiche oder Entführung einer Person--schon nachgesehen) ha. Jedoch scheint es nicht von der Rückstizbank zu kommen denn da sitzen welche. hat

jemand eine Ahnung kann das der Endtopf sein??  
Danke euer Stefan- bis dorhin gute Fahrt.:)

Hallo Stefan,

so ein Geräusch gibt es bei mir auch. Der 😊 hat es noch nicht lokalisieren können.

Ich gebe Bescheid, wenn er es dann mal gefunden hat.

---

### **Beitrag von „Dieter131“ vom 20. August 2006 um 14:52**

Zitat von MemphisStein

Hallo Stefan,

so ein Geräusch gibt es bei mir auch. Der 😊 hat es noch nicht lokalisieren können.

Ich gebe Bescheid, wenn er es dann mal gefunden hat.

Hallo Stefan und Marc,

willkommen im Club der Kappergeschädigten.

Der Dicke läuft super, aber die Suche nach einem Geräusch aus dem hinteren Bereich (dumpfen Schlagen) und ein klein bisschen Rappel im Armaturenbrett (nicht immer) war bisher beim:) erfolglos.

Aber es wird weiter gefahndet. Sage Euch bei Erfolg natürlich direkt was es war.

Gruß

Dieter 

---

### **Beitrag von „MemphisStein“ vom 20. August 2006 um 19:48**



Zitat von Dieter131

Hallo Stefan und Marc,

willkommen im Club der Kappergeschädigten.

Der Dicke läuft super, aber die Suche nach einem Geräusch aus dem hinteren Bereich (dumpfen Schlagen) und ein klein bisschen Rappel im Armaturenbrett (nicht immer war bisher beim:) erfolglos.

Aber es wird weiter gefahndet. Sage Euch bei Erfolg natürlich direkt was es war.

Gruß

Dieter 

Sag mal Dieter, fährst Du mein Auto?

Du hast genau die zwei Geräusche beschrieben, die mich zur Weissglut treiben.

Wenn einer von Euch das Klappern weg bekommt, hier bitte sofort melden.

---

### **Beitrag von „TDI-Driver“ vom 20. August 2006 um 21:52**

Nabend zusammen,

hatte bei meinem Dicken auch Klappergeräusche die so schien es aus dem hinteren Bereich des Armaturenbretts links kamen. Stellte sich heraus, dass es die Spritzleitung zum Zuheizer war, die nicht richtig festgeklippt war und gegen den inneren Schutz im vorderen linken Radkasten schlug. Dahinter ist wohl der Zuheizer/Standheizung angebracht. Vielleicht hilfts jemandem?

Gruß Jens

---


### **Beitrag von „Dieter131“ vom 21. August 2006 um 08:43**

Zitat von MemphisStein

Sag mal Dieter, fährst Du mein Auto?

Du hast genau die zwei Geräusche beschrieben, die mich zur Weissglut treiben.

Wenn einer von Euch das Klappern weg bekommt, hier bitte sofort melden.

Sorry Marc, aber ist MEINER. Aber anscheinend hatten wir das gleiche "Glück" beim Zusammenbau. Bin immer noch davon überzeugt, dass es lächerliche Kleinigkeiten sind die uns da NERVEN ! 

Gruß

Dieter

Keep you informed (nächster Termin ist 36 KW.)