

Komisches Brummen. Seltsamerweise nur manchmal...

Beitrag von „Tourilover“ vom 2. April 2006 um 20:22

Hallo,

ich habe schon lange mitgelesen, aber heute schreibe ich zum ersten mal...

Mein Dicker (V6 Benziner, 11/03, 50000 KM) macht seit einigen Tagen Probleme.. 2 an der Zahl.

Zum einen stelle ich beim normalen Gradeauslauf fest, dass der Dicke anfaengt zu Brummen. Ganz tief. Wie ein Basslautsprecher. Ist sogar als Vibration spuerbar... Ploetzlich geht es wieder weg. Als wennn irgendwas nicht synchron laeuft und verpsant. Es faengt leicht an, steigert sich und ist ploetzlich weg...

Zum anderen Stelle ich fest, dass das Auto rubbelt, wenn ich das Lenkrad einschlage. Bei engen Kurven und beim Einparken oder im Parkhaus...

Was kann das sein? Kennt ihr das? Beim Rubbeln habe ich den Verdacht auf das VTG, aber das Brummen erschreckt mich...

Waer total Klasse wenn sich da jemand zu aeussern wuerde...

LG,

Stefan

Beitrag von „juma“ vom 2. April 2006 um 21:47

Servus,

█ Zitat von Tourilover

Zum einen stelle ich beim normalen Gradeauslauf fest, dass der Dicke anfaengt zu Brummen. Ganz tief. Wie ein Basslautsprecher. Ist sogar als Vibration spuerbar... Ploetzlich geht es wieder weg. Als wennn irgendwas nicht synchron laeuft und verpsannt. Es faengt leicht an, steigert sich und ist ploetzlich weg...

zuerst mal herzlich willkommen im Forum!

Das Wummern könnte von Deinem Dachträger stammen. Schau mal, ob der richtig montiert ist. Meiner war sogar ab Werk falsch herum montiert gewesen. Der Träger mit der steilen Seite muss in Fahrtrichtung vorne montiert sein, der flachere direkt dahinter...

Zum zweiten Problem kann ich Dir leider nichts sagen...beim Iltis hätte ich auf ein eingeschaltetes Differential hinten getippt...🤔

Beitrag von „Tourilover“ vom 2. April 2006 um 23:56

Danke fuer Deine Antwort..

Aber leider hat mein Touri keine Dachaufbauten... Sozusagen Garnix...

Ich merke auch, dass es eher so aus der Richtung Getriebe, Welle kommt...

Weiss sonst noch jemand Rat?

Beitrag von „TRON“ vom 3. April 2006 um 04:13

mal den 😊 aufsuchen : mit diesen beiden Phänomenen macht sich ein beginnender Ausfall des VTG-Getriebes bemerkbar (war bei mir so).

Grüsse Tron

Beitrag von „Tourilover“ vom 3. April 2006 um 08:56

Aha... Hab ichs mir doch gedacht...

Naja dann gehts ja noch. Wenn beides auf den gleichen Fehler zurueckzufuehren ist...

Dann solls so sein. Ich mach Termin!

Danke...