

Freisprecheinrichtung defekt?

Beitrag von „Arndt“ vom 2. August 2006 um 23:27

Seit heute zeigt mir meine FSE im Display immer den Fehler "Bitte Telefon einlegen" an. Das Telefon ist eingeschaltet, funktionsfähig und korrekt in der Mittelarmlehne eingesetzt. Im Display des Telefons wird das kleine Auto Symbol angezeigt - also scheint das Telefon die FSE zu erkennen.


Eingehende Anrufe werden im FIS nicht angezeigt und klingeln nicht. Eine Bedienung über die Lenkradtasten und Sprachsteuerung ist nicht möglich. Bei einer Anwahl direkt am Telefon erfolgt keine Verbindung und auch kein Ton aus den Lautsprechern.

Telefon ist ein 6310i in originaler Halterung in der MAL.

Gleiches Verhalten erfolgt mit einem 6310 (ohne i).

Hat jemand schon mal ähnliches erlebt und schon mal einen Tipp für mich?

Beitrag von „jamesbond“ vom 2. August 2006 um 23:46

Ich glaube, der Fehler wurde schon öfter beschrieben. An "agroetsch" kann ich mich noch erinnern 

Zur Fehlerbehebung wurde einmal die Sicherung gezogen und wieder gesteckt und der Fehler ist nie mehr aufgetreten ist zumindest einen Versuch wert.

Schau mal [HIER \(klick\)](#)

LG
james

Beitrag von „Xapathan“ vom 3. August 2006 um 08:05

█ Zitat von Arndt

Eingehende Anrufe werden im FIS nicht angezeigt und klingeln nicht. Eine Bedienung über die Lenkradtasten und Sprachsteuerung ist nicht möglich. Bei einer Anwahl direkt am Telefon erfolgt keine Verbindung und auch kein Ton aus den Lautsprechern.

Sieht für mich aus, als ob die Software der Schale "hängt".
Wenn Sicherung ziehen nichts bringt: Schale entfernen und wieder einsetzen
resettet sie auch.

Beitrag von „dummytest“ vom 3. August 2006 um 09:31

Kontakte reinigen, am Telefon + an der FSE...
hat bei mir immer geholfen, zumindest für einige Wochen.

Beitrag von „Arndt“ vom 3. August 2006 um 09:59

Zitat von jamesbond

Ich glaube, der Fehler wurde schon öfter beschrieben. An "agroetsch" kann ich mich noch erinnern 🤖

Zur Fehlerbehebung wurde einmal die Sicherung gezogen und wieder gesteckt und der Fehler ist nie mehr aufgetreten ist zumindest einen Versuch wert.

Schau mal [HIER \(klick\)](#)

LG
james

Hallo Dietmar.

Danke, das war wohl die Abstellmaßnahme. Ich glaube wir haben doch Windows an Board, wenn AEG (ausschalten - einschalten - geht wieder) so gut funktioniert.

Wir sollten in Bratislava für das Facelift mal nach einem Restschalter fragen.

Beitrag von „TJ2“ vom 3. August 2006 um 10:52

Zitat von dummytest

Kontakte reinigen, am Telefon + an der FSE...

hat bei mir immer geholfen, zumindest für einige Wochen.

So mach' ich's auch immer.....

Gruss

Thomas

Beitrag von „MemphisStein“ vom 3. August 2006 um 17:42

Zitat von dummytest

Kontakte reinigen, am Telefon + an der FSE...

hat bei mir immer geholfen, zumindest für einige Wochen.

Kann ich mich anschliessen, war beim Sony-Ericsson 630 bei mir genauso.

Beitrag von „mkafm“ vom 12. September 2007 um 15:35



Beitrag von „bombelwatz“ vom 12. September 2007 um 17:18

Hey Mkafm
Glückwunsch zum 1. Beitrag. Hast Du noch mehr zu erzählen?:o
Ben

Beitrag von „EzioS“ vom 12. September 2007 um 17:20

Zitat von bombelwatz

Hey Mkafm
Glückwunsch zum 1. Beitrag. Hast Du noch mehr zu erzählen?

Bombel,
Du bist der Beste.....schliesse mich den Glueckwuenschen an.

