

Handyvorbereitung und NOKIA 6310i

Beitrag von „Porsche-Paul“ vom 13. August 2006 um 10:40

H@llo,

seit gestern erkennt die Elektronik im KONG das 6310i nicht mehr und läd weder Telefonbuch, noch lässt sich das Telefonbuch scrollen 

Hat jemand einen Tip für mich?

Beitrag von „jacky7“ vom 13. August 2006 um 11:29

Guten Morgen Porsche-Paul,

mir ist dieses Symptom bekannt. Du musst einen Reset herbeiführen, den Du über das ziehen der zuständigen Sicherung erreichst. Danach fährt sich das System für das Handy wieder hoch und alle Funktionen wie "Laden - Autosymbol im Display - usw." sind wieder da. Bei meinem R5 sitzt diese entsprechende Sicherung im Amaturenbrett Stirnseite Beifahrterseite in der obersten Reihe an Position 4 ich glaube es ist eine 5 Ampere Sicherung. Zieh sie raus, warte ein paar Sekunden und stecke sie wieder rein, danach müsste an deinem Handy wieder alles funktionieren.

Good luck!

Grüsse von der verregneten und nur noch 9 Grad kalten schwäbischen Alb



jacky7

Beitrag von „MemphisStein“ vom 13. August 2006 um 11:32

Zitat von jacky7

Guten Morgen Porsche-Paul,

mir ist dieses Symptom bekannt. Du musst einen Reset herbeiführen, den Du über das ziehen der zuständigen Sicherung erreichst. Danach fährt sich das System für das Handy

wieder hoch und alle Funktionen wie "Laden - Autosymbol im Display -usw." sind wieder da. Bei meinem R5 sitzt diese entsprechende Sicherung im Amaturenbrett Stirnseite Beifahrterseite in der obersten Reihe an Position 4 ich glaube es ist eine 5 Ampere Sicherung. Zieh sie raus, warte ein paar Sekunden und stecke sie wieder rein, danach müsste an deinem Handy wieder alles funktionieren.

Good luck!

Grüsse von der verregneten und nur noch 9 Grad kalten schwäbischen Alb



jacky7

Alles anzeigen

Und wenn das nicht funktioniert - geh zu Deinem 😊 .

Beitrag von „Arndt“ vom 13. August 2006 um 18:47

Dieses Symptome hatte ich auch. Guck auch mal [hier](#)

Nach dem Sicherungsziehen war das Ganze wieder in Ordnung ist aber inzwischen mehrfach wieder aufgetaucht. Ich bekomme am Mittwoch bei der großen Update Aktion dann gleich eine neue Handyschale.

Beitrag von „MemphisStein“ vom 14. August 2006 um 18:06

Zitat von Arndt

Dieses Symptome hatte ich auch. Guck auch mal [hier](#)

Nach dem Sicherungsziehen war das Ganze wieder in Ordnung ist aber inzwischen mehrfach wieder aufgetaucht. Ich bekomme am Mittwoch bei der großen Update Aktion dann gleich eine neue Handyschale.

Vielleicht treten diese Art Fehler nach dem Software Update auch nicht mehr auf.

Beitrag von „Daniels@V6TDI“ vom 14. August 2006 um 18:37

da wir grad beim thema sind, was kann man auf dem knopf Tele unter dem navi eigentlich machen? bei mir funktioniert da nix, obwohl wir auch das Nokia angeschlossen haben? hat bei euch dieser knopf irgendwelche funktionen?

Beitrag von „agroetsch“ vom 14. August 2006 um 22:39

Zitat von Daniels@V6TDI

da war grad beim thema sind, was kann man auf dem knop Tele unter dem navi eigentlich machen? bei mir funktioniert da nix, obwohl wir auch das Nokia angeschlossen haben? hat bei euch dieser knopf irgendwelche funktionen?

Hallo,

nein, dieser Knopf ist ziemlich sinnlos.

Deswegen gibt es ihn beim DVD-Navi auch nicht mehr...!

Beitrag von „Daniels@V6TDI“ vom 14. August 2006 um 23:04

Zitat von agroetsch

Hallo,

nein, dieser Knopf ist ziemlich sinnlos.

Deswegen gibt es ihn beim DVD-Navi auch nicht mehr...!

Hauptsache es ist ein Knopf mehr da 🤖!

Beitrag von „MemphisStein“ vom 15. August 2006 um 18:29

Zitat von Daniels@V6TDI

Die Tankstelle auf dem Bild sollte jeder kennen... ist die erste Anlaufsstelle für alle die ihren Dicken in Wolfsburg abgeholt haben 😊 und mein Vater war glaub ich der erste der da falsch getankt hat :D!

Grüße Fam. Daniels aus Düsseldorf

Mein Beileid. 🙏

Beitrag von „Porsche-Paul“ vom 2. September 2006 um 09:37

Hallo Freunde,

um mal zum ursprünglichen Thema zurückzukommen:

- aktuell habe ich alle in meinem Besitz befindlichen (3 Stück!) NOKIA 6310i in der orig. Ladeschale von VW gehabt!

Nach einlesen der Inhalte des Telefonbuchs, funktioniert der "Käse" dann wieder 1-2 Tage und dann wird weder:

- das Telefon im Display erkannt
- noch ist eine Aktivierung durch die Knöpfe am MFL möglich

Ein sogenannter " 😊 " beim Autohaus Kutger & Rudolph in Maintal-Dörnigheim, meinte, das Handy habe sich "aufgehängt" und er habe an der rechten Seite zwei Sicherungen kurzfristig abgezogen und jetzt - Zitat: "..ginge es wieder!"

Denkste, grade um die Ecke gebogen, und versucht zu telefonieren, und es ging wieder garnichts.

Der 😊 Beim ausliefernden Händler Bierschneider in Neumarkt hat bei VW nachgefragt, und dort erfahren, daß - Zitat: "..bei VW alles Handys einwandfrei funktionieren!" - war ja wohl auch nicht anders zu erwarten 🙄 🙄 🙄

Wer hat vergleichbare Erfahrungen sammeln müssen? Bitte mal per PN an mich wenden - danke!

Beitrag von „Arndt“ vom 2. September 2006 um 09:52

Ist bei mir auch mehrfach vorgekommen. Dann hat der 😊 die Ladeschale getauscht und jetzt ist schon seit 2 Wochen Ruhe.

Beitrag von „MemphisStein“ vom 2. September 2006 um 11:15

Zitat von Porsche-Paul

...- aktuell habe ich alle in meinem Besitz befindlichen (3 Stück!) NOKIA 6310i in der orig. Ladeschale von VW gehabt!

Nach einlesen der Inhalte des Telefonbuchs, funktioniert der "Käse" dann wieder 1-2 Tage und dann wird weder:

- das Telefon im Display erkannt
- noch ist eine Aktivierung durch die Knöpfe am MFL möglich

Hallo Paul, lass die Ladeschale tauschen.

Das hat einigen der Freunde hier wohl schon geholfen.

Warst Du schon bei 90D7, vielleicht nützt ja eine andere Software was.

Beitrag von „Porsche-Paul“ vom 2. September 2006 um 12:49

[size=10][color=black]Warst Du schon bei 90D7, vielleicht nützt ja eine andere Software was

Hallo Marc,

danke für den Tipp, doch was bitte ist 90D7?

90DD ist meine Lieblingsgröße bei Halbschalen-BH´s 😊😊😊

Beitrag von „MemphisStein“ vom 2. September 2006 um 13:36

Hallo Paul,

sieh mal [hier](#).

Da war bei einigen der Touareg-Freunde verschiedene Software-Updates durchzuführen

Beitrag von „salvatore“ vom 2. September 2006 um 17:51

Zitat von Porsche-Paul

90DD ist meine Lieblingsgröße bei Halbschalen-BH´s 😊😊😊

....

das sind dann aber schon Zuckermelonen!

[size=10][color=black]🙄

Beitrag von „Porsche-Paul“ vom 2. September 2006 um 18:40

[QUOTE=salvatore]...

das sind dann aber schon Zuckermelonen!

Take a look to:

<http://galleries.wickedweasel.com/contributors/2...efault.asp?n=16>



Beitrag von „salvatore“ vom 2. September 2006 um 18:44

Hat nur einen Nachteil: irgendwann gehorchen auch die den Gesetzen der Erdanziehungskraft..... 😞

Beitrag von „bluwe“ vom 27. September 2006 um 09:41

Guten Morgen

ich habe bestimmt schon die 3.Ladeschale bekommen und gebessert hat sich null!

Augenblicklich steht er nun mehr seit 3 Tagen in der Werkstatt und die warten auf auf ein sogenanntes "INTERFACE"(irgendein Steuergerät)...Man darf also gespannt sein...🙄

Beitrag von „Porsche-Paul“ vom 27. September 2006 um 11:15

Zitat von bluwe

Guten Morgen

ich habe bestimmt schon die 3.Ladeschale bekommen und gebessert hat sich null!
Augenblicklich steht er nun mehr seit 3 Tagen in der Werkstatt und die warten auf auf
ein sogenanntes "INTERFACE"(irgendein Steuergerät)...Man darf also gespannt sein...🙄

Bei mir hat der Tausch der Ladeschale und des Interfaces ein "Wunder" in der Form vollbracht,
daß ich jetzt wieder alle Funktionen ab Lenkrad steuern kann, obwohl dies - so mein 😊
normalerweise nicht bei Handyvorbereitung mit nachträglich eingebauter Ladeschale funzt!