

Fehlermeldung Navigationsgerät

Beitrag von „MemphisStein“ vom 4. September 2006 um 18:20

Hallo,

ich habe mein Navi immer so eingeschaltet, dass ich die Straßenkarte sehe, egal ob Navi aktiv oder nicht.

Als ich heute eingestiegen bin und ca. 5 Minuten gefahren bin schaue ich zufällig auf den Bildschirm und da steht: Kein Navigationsgerät gefunden.

Das Radio lief wie immer. Nach mehrmaligem aus- und wieder einschalten, war der Fehler weg. Hat das von Euch schon jemand gehabt?

Beitrag von „Silberfuchs“ vom 4. September 2006 um 18:40

Mein Navi hatte sich 2x aufgehängt, mitten im Betrieb erschien plötzlich der Startbildschirm "Die Navigation wird aktiviert", aber nichts passierte. Nach aus- und wieder einschalten alles normal. Bin gespannt, ob das nochmal vorkommt.

Beitrag von „LaForge_98“ vom 4. September 2006 um 18:45

Den Fehler "Kein Navigationsgerät gefunden" habe ich schon mehrfach gehabt.

Laut 😊 konnte allerdings kein Fehler im Speicher gefunden werden und Problem ist natürlich bei Ihm nie aufgetaucht ==> mein Problem 

Hört auch immer wieder von selbst auf.

Also wenn Du eine Lösung hast: keep me posted.

LaForge_98

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 4. September 2006 um 19:20

Zitat von MemphisStein

Hallo,

ich habe mein Navi immer so eingeschaltet, dass ich die Straßenkarte sehe, egal ob Navi aktiv oder nicht.

Als ich heute eingestiegen bin und ca. 5 Minuten gefahren bin schaue ich zufällig auf den Bildschirm und da steht: Kein Navigationsgerät gefunden.

Das Radio lief wie immer. Nach mehrmaligem aus- und wieder einschalten, war der Fehler weg.

Hat das von Euch schon jemand gehabt?

Willkommen im Club!

Das ist wohl der Stand der Technik.

Gruß

Beitrag von „DerMeerdorfer“ vom 5. September 2006 um 07:37

Hallo Kollegen,

den Fehler hatte ich auch. Mein Freundlicher hat die Navi-Antenne gewechselt und schwups war auch der Fehler weg. Nie wieder aufgetreten.

Nun die schlechte Nachricht. Antenne, Kabel und Stecker sind ein Teil und untrennbar miteinander verschweißt. Da die Antenne vorne unter dem Kotflügel sitzt und das Navi etwas davon entfernt im Innenraum könnt Ihr euch vorstellen, wie mein Dicker während der Operation ausgesehen hat (Antenne tauschen plus Sensoren für Berganfahrhilfe wechseln hat übrigens 2 Tage gedauert). Will nicht wissen, wie viele Teile nach dem Zusammenbau übriggeblieben sind. Zumindest klappert die Mittelkonsole nicht.

Viele Grüße

Stefan

Beitrag von „HPL“ vom 5. September 2006 um 10:48

[QUOTE]mitten im Betrieb erschien plötzlich der Startbildschirm "Die Navigation wird aktiviert", aber nichts passierte.[/QUOTE]

Da tippe ich auf einen Lesefehler bei der CD bzw. DVD.

Genau dieses Phänomen hatte ich bei einem Audi. Zuerst Reinigen und dann Tausch der CD hat geholfen.

Peter

Beitrag von „Silberfuchs“ vom 5. September 2006 um 12:30

Zitat von HPL

Da tippe ich auf einen Lesefehler bei der CD bzw. DVD.

Genau dieses Phänomen hatte ich bei einem Audi. Zuerst Reinigen und dann Tausch der CD hat geholfen.

Peter

Danke für den Tip! Werd ich ausprobieren. Habe die CD schon seit ca. 1 Jahr nicht aus dem Schacht genommen.

Beitrag von „MemphisStein“ vom 5. September 2006 um 17:38

Zitat von DerMeerdorfer

...Nun die schlechte Nachricht. Antenne, Kabel und Stecker sind ein Teil und untrennbar miteinander verschweißt. Da die Antenne vorne unter dem Kotflügel sitzt und das Navi etwas davon entfernt im Innenraum könnt Ihr euch vorstellen, wie mein Dicker während der Operation ausgesehen hat (Antenne tauschen plus Sensoren für Berganfahrhilfe wechseln hat übrigens 2 Tage gedauert). Will nicht wissen, wie viele Teile nach dem Zusammenbau übriggeblieben sind. Zumindest klappert die Mittelkonsole nicht.

Viele Grüße Stefan

Da hoffe ich mal, dass es nicht so weit kommen muß.

Werde auf jeden Fall beim nächsten Mal...

Zitat von HPL

Da tippe ich auf einen Lesefehler bei der CD bzw. DVD.
Genau dieses Phänomen hatte ich bei einem Audi. Zuerst Reinigen und dann Tausch der CD hat geholfen. Peter

Hoffen wir das Beste.

Beitrag von „Silberfuchs“ vom 5. September 2006 um 18:29

Zitat von HPL

Da tippe ich auf einen Lesefehler bei der CD bzw. DVD.
Genau dieses Phänomen hatte ich bei einem Audi. Zuerst Reinigen und dann Tausch der CD hat geholfen.

Peter

Habe CD rausgenommen. So was dreckiges habe ich ja noch nie gesehen! 🤔🤔🤔

Beitrag von „HPL“ vom 6. September 2006 um 09:31

Zitat

So was dreckiges habe ich ja noch nie gesehen!

Kein Wunder: der Schlitz ist offen und schräg nach oben gerichtet. Der schmale Samtfilz kann da auf Dauer auch keine Verschmutzung verhindern.

Bei meinem Audi konnte ich die CD noch ganz einfach kopieren und hatte das Original im Handschuhfach. Bei den heutigen Navi-DVD's wird das Kopieren nicht ganz so einfach gehen. Der Tod der DVD ist also vorprogrammiert...:(

LG Peter

Beitrag von „MemphisStein“ vom 6. September 2006 um 18:25

Zitat von Silberfuchs

Habe CD rausgenommen. So was dreckiges habe ich ja noch nie gesehen! 🤔🤔🤔

Da gehe ich doch gleich mal raus zum Dicken.