

# Zwitscher bzw. Gluckergeräusch Klimaautomatik

**Beitrag von „bell407“ vom 18. September 2006 um 09:46**

Hallo Touareguser,

bei meinem Dicken ist seit kurzem aus dem Bereich hinter dem Handschuhfach ein Fließgeräusch, so ne Art Gluckern oder Zwitschern zu hören. Ist wahrnehmbar beim Fahren und auch wenn der Ofen bereits aus ist. Ich tippe da mal auf Klimaanlage, wenn man die ausmacht, is das Geräusch weg. Hat sonst jemand noch so ein Geräusch gehabt oder hat es ?

Der 😊 hat übrigens von VW jetzt eine Lösung über die schwache Kühlleistung nach dem Fahrzeugstart parat, eine Komfortlüftungsdüse wird zugeklebt (die hinter dem oberen Ablagefach), ein Steuergerät wird umprogrammiert und ein paar Teile werden getauscht.

Ich hab nen V10, den UHU kann ich also ausschliessen...

Grüsse

Christian

---

**Beitrag von „hansasel“ vom 18. September 2006 um 12:32**

diese geräusche kommen von einer fast leeren klimaanlage. wenn zu wenig kältemittel im kreislauf ist, dann kommen diese geräusche, hatten wir schon öfters, das dann entweder ein druckschlauch am kompressor undicht war. der 😊 soll die klima mit lecksuchmittel befüllen und ableuchten. bis jetzt wurde immer jedes leck gefunden....

---

**Beitrag von „agroetsch“ vom 18. September 2006 um 15:23**

Hallo,

ähem, also ich kenne das Geräusch auch aus BEIDEN Dicken, haben wir hier auch schon drüber diskutiert, und bislang war Stand der Dinge dass dies NORMAL sein soll...???

---

### **Beitrag von „bell407“ vom 18. September 2006 um 15:50**

Hallo,

ich hab mal beim 😊 nachgefragt, es gibt da derzeit im Dokusystem von VW den Hinweis, das dies öfters auftritt... 🌀. Es liegt wohl an so nem komischen Ventil.

In 3000km is sowieso Service, dann gibts wieder Äktschn..

Danke und Grüße

Christian

---

### **Beitrag von „bell407“ vom 8. Dezember 2006 um 20:01**

Servus aus München,

gestern hat der Dicke sein neues Navi bekommen (nachdem das zuerst gelieferte Ersatzteil die DVD Variante war 🤖). Jetzt flimmert nix mehr.

Bei der Gelegenheit hat der 😊 auch mal die Füllmenge der Klimaanlage überprüft, statt 750ml waren noch 190ml drin 🤖. Da muss was undicht sein, also Kontrastmittel rein und wieder befüllt. Das Gluckergeräusch is jetzt weg. Mal schaun ob das leck zu finden ist.

Also alle die auch so komische Geräusche haben, ab zum freundlichen

Grüsse

Christian

---

### Beitrag von „Olaf“ vom 9. Dezember 2006 um 11:56



[Zitat von bell407](#)

, statt 750ml waren noch 190ml drin 🤪 . Da muss was undicht sein, also Kontrastmittel rein und wieder befüllt. Das Gluckergeräusch is jetzt weg. Mal schaun ob das leck zu finden ist.

@ Armin: oh oh, nicht aufregen 🤪

aber es scheint, dass Deine Geräusche wohl zu beheben gewesen wären 🤪

Gruß  
Olaf

---

### Beitrag von „bell407“ vom 18. Dezember 2006 um 11:07

Hallo nochmal,

mittlerweile wurde das Leck in der Klimaanlage gefunden, an einer Leitung zum oder vom Kompressor läuft der Dreck in Strömen raus, also wieder nen termin beim 😊

Grüsse

Christian

---

### Beitrag von „spimmo“ vom 17. Juni 2008 um 20:30

Alter Bericht ... aktuelles Problem.

Auch ich habe dieses Gluckern und Knacken im Bereich des Armaturenbrettes. Dieses tritt jedoch eher sporadisch auf - mal häufiger, mal überhaupt nicht.

Meine Klimaanlage funktioniert jedoch einwandfrei - bis jetzt zumindest.

Bei VW zuckt man die Schultern und weiss natürlich von nichts. Die haben wohl zu selten mit Touaregs zu tun.


Sind das natürliche Geräusche oder erwartet mich schlimmes?

Danke im voraus ...

---

### **Beitrag von „JH-W12“ vom 17. Juni 2008 um 23:31**

Hallo spimmo 

Willkommen im Club. Schön das es einen weiteren Benziner gibt, schön das er aus Schleswig-Holstein kommt und noch besser das es ein weiterer mit LPG-Umbau ist. 

Ich hoffe, wir werden noch mehr von Dir lesen und uns ggfs. sogar einmal kennenlernen.

Leider kann ich Dir bei Deinem Problem nicht helfen.

---

### **Beitrag von „rebell“ vom 5. Oktober 2014 um 14:57**

Alter Thread, aber ähnliches, aktuelles Symptom.

Nach dem Abstellen des Motors (alles aus) gluckert es irgend wo hinter dem Armaturenbrett. Kondenswasser der Klima läuft immer sichtbar unterm Fzg ab, verstopft kann also nichts sein. Und die Klima funktioniert auch gut...

Hat denn inzwischen noch jemand so etwa bei sich festgestellt?

---

**Beitrag von „Reggi“ vom 24. Oktober 2014 um 03:10**

Hallo rebell,

habe ein ähnliches Problem, es ist als ob 'ne Maus unter der Armaturentafel hin und her rennt, bzw. eine Eichel unter der Abdeckung bei den Wischerarmen herumrollt (Gluckern + Klappern + Zwitschern), allerdings bei mir nur wenn der Wagen an ist.

Bei Nachforschungen bin ich auf Gebläselager oder so ähnlich gestossen, aber das ist ja eigentlich bei Deiner Erläuterung (Motor aus) auszuschliessen.

Wenn ich den Motor ausmache, dann habe ich lediglich, ein Pfeifen im Motorraum, welches aber normal sein soll (Nachlauf Kühlmittelpumpe).

Die Klima läuft einwandfrei und eine rechte Erklärung, weil fehlerhafte Lagergeräusche im Lüfter würde ich anders definieren, habe ich auch nicht.

VG

Jens

---

**Beitrag von „macko“ vom 24. Oktober 2014 um 10:12**

Moin,

wenn ich mich recht erinnere, hatte ich diese Geräusche damals, als die bekannte Schlauchleitung undicht und das System nicht ganz gefüllt war...

Gruss

Marco

---

**Beitrag von „coala“ vom 24. Oktober 2014 um 10:17**

Servus,

schließe mich da Marco an. Permanentes gluckern, zwitschern und pfeifen (klingt wie eine Art Strömungsgeräusch) sind in der Regel Hinweise auf fehlendes Kältemittel.

Grüße  
Robert

---

### **Beitrag von „rebell“ vom 24. Oktober 2014 um 18:25**

OK, dann kommt das auf die to-do Liste 😊

Aber erst zum Frühjahr, denn die Klima funktioniert ja noch prima, dann kann es zumindest noch nicht leer sein.

---

### **Beitrag von „idian“ vom 11. November 2014 um 17:04**

Hallo Touareg-Freunde,

ich habe seit einigen Tagen folgende Beobachtung gemacht:

Wenn ich meine Klimaanlage angeschaltet habe, "zwischt" etwas hinter meinem Handschuhfach.

Wenn ich die Klima ausschalte (nur die Lüftung anlasse), ist das zischen weg.

Die Klima funktioniert aber einwandfrei.

Allerdings war ich vor 2-3 Monaten in der Werkstatt, weil die Klima nicht mehr funktioniert hat.

Dort wurde mir mitgeteilt, dass keine Klimaflüssigkeit mehr drin war.

Die Flüssigkeit wurde aufgefüllt und seit dem funktioniert diese aber tadellos.

Aber wo kommt das "zischen" her?

Und warum hinterm Handschuhfach?

Hat jemand Erfahrungen damit?

Viele Grüße aus dem Saarland...

Christian

---

### **Beitrag von „macko“ vom 12. November 2014 um 03:45**

Servus,

passt wohl hier dazu.

Gehe davon aus, dass wieder Kältemittel fehlt. Ich hatte wie schon oben geschrieben die gleichen Geräusche.

Gruss  
Marco

---

### **Beitrag von „Reggi“ vom 18. Oktober 2015 um 10:11**

Hallo Gemeinde,

also, ich hatte meine Klimaanlage aufgrund der Problematik checken lassen, es fehlten 300mg, trotzdem sind die Geräusche unverändert, ich habe jetzt zusätzlich das Problem, das, wenn die Klimaanlage auf "Auto" läuft, nach einer gewissen Zeit die Lüftung zu "pumpen" beginnt. Selbiges macht sie nicht, wenn ich die Ausströmer oben/mitte/unten direkt ansteuer.

Oje. 😞

VG

Jens