

Touareg R5 TDI Handschalter schafft keine 100 % Steigung

Beitrag von „Sandokahn“ vom 21. September 2006 um 16:26

Hallo liebe Leidensgenossen

Nachdem wir nun schon festgestellt haben ,daß der Touareg R5 TDI mit Schaltgetriebe in der Untersetzung im 1ten und 2ten Gang in der Motorleistung kastriert ist habe ich den Selbstversuch gestartet.

Nach fast einem Monat Suchen habe ich eine genügend steile Steigung gefunden ca 70 % , beim Versuch diese Steigung (sandiger fester Untergrund) im 1ten Gang-LOW Fahrstufe zu bezwingen ist das passiert ,was ich schon vermutet habe die Motordrehzahl fällt ab bis unter 600 U/min und dann stirbt der Motor ab trotz das ich mit 3500 U/min in die Steigung gefahren bin .

Den Versuch habe ich mit ESP ,Ohne ESP , mit mittlerer Sperre , mit mittlerer und hinterer Sperre und ohne Sperren gemacht.

Selbst wenn er nicht hoch gekommen wäre hätte er sich wenigstens eingraben müssen .

So und jetzt darf sich jeder seine Meinung bilden im Bezug auf die 100% die der Touareg laut Werbung und Bordbuch schaffen soll.....

Ich bin mehr als enttäuscht ,nachdem ich dachte ,jetzt einen fast mängelfreien Touareg (mängelfreie gibt es nicht) bekommen zu haben tritt mich VW mit der Kastration der Motorleistung ,dort wo man sie eigentlich bräuchte vors Schienbein.

Und laut Auskunft vom Technischen Außendienst von VW lässt sich das auch nicht rausprogrammieren.

Beitrag von „T-RACK“ vom 21. September 2006 um 17:06

Also 45° Steigung wären wohl so ca. 100%.

Ich weiß es nicht mehr so genau, aber in Bauschheim sind wir glaube ich spielend um die 35° gefahren. Sieht gewaltig aus, aber da wäre auch noch mehr drin.

Wundert mich, dass Dein Motor da komplett versagt.

Wie hast Du die 100% gemessen?

Gruß Chris


Beitrag von „Sandokahn“ vom 21. September 2006 um 18:43

es waren ja keine 100 % und außerdem sind nur die HANDGESCHALTETEN betroffen

Beitrag von „dummytest“ vom 21. September 2006 um 19:47

da müsste mal Noti was zu sagen....

Hallo NOTI 

du warst doch schliesslich mit deinem Handschalter in Bauschheim und bist dort mehrere Steigungen gefahren (kann mich da irgendwie an eine Baum-Bergung erinnern ).

Wie war es mit deiner Mühle, der hat doch nicht abgeregelt an den Steigungen ?

Beitrag von „noti“ vom 21. September 2006 um 20:06

Also ich habe einen R5 Schalter BJ 10/03. Diese Drehzahlabregelung kann ich nicht ganz nachvollziehen.

Seinerzeit in Bauschheim habe ich vergessen (besser zuerst gar nicht gewußt), dass man das ESP ausschalten muß. Daher hat er mir beim ersten Versuch damals den Motor abgedreht. Beim 2. Versuch war es dann ohne ESP, allerdings hatten meine Reifen auf dem Sand keinen Grip mehr und so bin ich durchdrehenden Rädern in den Baum gerutscht. Aber Drehzal war voll da (2.Gang)

Bei unserem Wientreffen habe ich ja auch die eine und andere Steigungen genommen. Teilweise 1. oder 2. Gang - immer war volle Leistung da.

Bei angefügtem Bild habe ich allerdings passen müssen, da wieder meine Reifen keinen Grip mehr aufbauen konnten (bild2) - aber Motor fast im Drehzahlbegrenzer im 2. Gang

Übrigens bin ich Mitte 03 in Bratislava auch mit einem Schalter gefahren und habe auch keine Probleme gehabt.

Beitrag von „Sandokahn“ vom 21. September 2006 um 20:29

hmmmmm interessant

Beitrag von „jamesbond“ vom 21. September 2006 um 22:50

Mein erster Touareg war auch ein Schalter und ich war oft in Bauschheim unterwegs.

Ein Absenken der Motordrehzahl war nie zu merken.

Wenn ich irgendwo nicht hochgekommen bin, lag es bestimmt nicht am Motor der hat immer voll gedreht, sondern am Untergrund, an den Reifen oder an mir 😄

Auch in Marokko hatten wir Schalter, die wir oft im Low-Modus mit sehr hohen Drehzahlen "gequält" haben und nicht nur an Steigungen, sondern auf tiefen Sandpisten oder in Dünen.

Ein "Abriegeln" oder Absenken der Drehzahl ist nicht passiert.

LG

james

Beitrag von „Sandokahn“ vom 21. September 2006 um 23:04

ich hab ja in dem anderen Fred schon gschrieben ,das mir der techn. Außendienst bestätigt hat, das der R5 Schalter in 1-2LOW im Drehmoment und Leistung begrenzt ist weil die Möglichkeit besteht, das der Antriebstrang durch Lastspitzen beschädigt wird.

Und was noch dazu kommt diese Programmierung soll wohl nicht ohne weiteres aufgehoben werden können.

Beitrag von „jamesbond“ vom 21. September 2006 um 23:15

█ Zitat von Sandokahn


ich hab ja in dem anderen Fred schon geschrieben ,das mir der techn. Außendienst bestätigt hat, das der R5 Schalter in 1-2LOW im Drehmoment und Leistung begrenzt ist weil die Möglichkeit besteht, das der Antriebstrang durch Lastspitzen beschädigt wird. Und was noch dazu kommt diese Programmierung soll wohl nicht ohne weiteres aufgehoben werden können.

Naja, wir haben im Lauf der Zeit gemerkt, dass nicht jede Aussage von VW-Technikern "den vollen Kern der Wahrheit" trifft.

Eine "Begrenzung" in Form einer Drehzahlbegrenzung wäre vielleicht noch denkbar aber nicht ein "programmiertes Absenken" der Leistung darüber wird wohl ein bisschen viel Stimmung gemacht.

LG
james

Beitrag von „LaForge_98“ vom 22. September 2006 um 08:44

Also auch ich habe den R5 mit Schalter und bin sowohl in Bauschheim als auch in Bratislava ohne Probleme (zumindestens keine mit dem Motor, schon eher mit der Heckschürze ) die Berge rauf.

Kann ich also nicht so ganz nachvollziehen.

Gruss

LaForge_98

Beitrag von „Sandokahn“ vom 22. September 2006 um 16:20

Sehe ich aus als ob ich mir den Hut mit der Dampfbratpfanne aufsetzte ????

ich kenne mindestens noch einen bei dem es genau so ist (und wenn ich suche finde ich noch mehr) , ist zwar kein 06er sondern ein 05 er aber genau das gleiche Verhalten .

Und ich mache bestimmt keine "Stimmung" ich berichte Tatsachen der Fehlerspeicher gibt nix her es ist einfach so programmiert und die Sandburgen in Bauschheim definiere ich nicht als Steigung zumindest nicht die welche ich von euren Bildern kenne ,da ist ja meine Hofeinfahrt steiler.

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 22. September 2006 um 17:18

Zitat von Sandokahn

Sehe ich aus als ob ich mir den Hut mit der Dampftramme aufsetzte ????

ich kenne mindestens noch einen bei dem es genau so ist (und wenn ich suche finde ich noch mehr) , ist zwar kein 06er sondern ein 05 er aber genau das gleiche Verhalten .

Und ich mache bestimmt keine "Stimmung" ich berichte Tatsachen der Fehlerspeicher gibt nix her es ist einfach so programmiert und die Sandburgen in Bauschheim definiere ich nicht als Steigung zumindest nicht die welche ich von euren Bildern kenne ,da ist ja meine Hofeinfahrt steiler.

Hallo Sandro,
liegt es an der Farbe? 🤔

Gruß

Beitrag von „noti“ vom 22. September 2006 um 17:19

Hi Sandro, ich glaube dir schon, dass du die Sache richtig schilderst!

Auch mir ist bekannt, dass das Schaltgetriebe mit einer Drehmomentgrenze verbunden ist, nämlich 400Nm. Man kann diese Grenze auch ändern: Mein Tuner hat es dann auf 450Nm eingestellt (möchte ja auch keinen Getriebesalat 🤖).

Aber deine Schilderung klingt doch eher so, als würde deine ASR nicht richtig inaktiviert, auch wenn du den ESP-Schalter drückst.

Ich kenne das vom Winter in den tiroler Bergen. Ich muß, wenn ich die Kinder in den Skikurs bringe, immer eine recht steile Straße fahren. Wenn es dann echt glatt ist, dreht mir die Elektronik auch im High-Modus den Saft ab (auch schon mal abgestorben - wie peinlich in Kitzbühel vor all den X5's + Range Rovers 🤖).

Dann geht's nur noch ohne ESP mit leicht durchdrehenden Rädern bergauf. Bergab natürlich nur mit ESP !

Beitrag von „carry_ch“ vom 22. September 2006 um 17:29

Zitat von noti

Auch mir ist bekannt, dass das Schaltgetriebe mit einer Drehmomentgrenze verbunden ist, nämlich 400Nm. Man kann diese Grenze auch ändern: Mein Tuner hat es dann auf 450Nm eingestellt (möchte ja auch keinen Getriebesalat 🤖)

Verstehe ich da etwas flasch? 🤔

Wie ist das mit der Begrenzung gemeint? Der R5 TDI hat doch eh "nur" 400NM...?!

Gruss carry_ch

Beitrag von „noti“ vom 22. September 2006 um 18:10

Zitat von carry_ch

Verstehe ich da etwas flasch? 🤔

Wie ist das mit der Begrenzung gemeint? Der R5 TDI hat doch eh "nur" 400NM...?!

Gruss carry_ch

Meiner nicht 😏

Tja, wieso die eine Begrenzung eingebaut haben - keine Ahnung! Ist aber aus dem Steuergerät auslesbar.

Beitrag von „darkdiver“ vom 22. September 2006 um 20:16

Ich habe den Titel des Themas geändert:

Touareg R5 TDI Handschalter schafft keine 100 % Steigung

Es geht ja um den Handschalter 🤖

Grüße
Eric

Beitrag von „Sandokahn“ vom 22. September 2006 um 20:31

Ja danke Eric

Beitrag von „Sandokahn“ vom 9. Dezember 2007 um 19:40

Sodala mal wieder ein kleines Update zum Thema 😂😂

Nachdem alles Verhandeln und Updaten nichts genutzt hat bleibt der Fehler erhalten ,zumindestens dem Nachbesitzer meines Touaregs. (die arme Sau 🤖)

Ist schon ein Armutszeugnis von VW das sie "Geländewagen" verkaufen mit denen man mit Schwung in eine Steigung reinkacheln muß damit die elektronik dem Motor nicht den Saft abdreh.

btw: ist das beim GP R5 Handschalter immer noch genau so ??? weiß das jemand ??? 🤖

Beitrag von „EzioS“ vom 9. Dezember 2007 um 21:17

Ähnliches hab ich nun auch schon mehrfach festgestellt. Insbesondere im Camp4Fun gibt es einige Stellen, da regelt der Dicke GNADENLOS runter. Erst mit einigem an Anlauf sind diese

Steigungen machbar.

Ach ja: R5 Handschalter fahr ich natürlich auch.



Beitrag von „juma“ vom 9. Dezember 2007 um 21:58

Servus,

[Zitat von EzioS](#)

[...]Ach ja: R5 Handschalter fahr ich natürlich auch.[...]

scheint aber wirklich nur ein Problem des R5 zu sein...kenne ich nicht, diese Problematik...

Beitrag von „moeterxl“ vom 11. April 2022 um 08:20

Hallo Zusammen,

Thema ist schon "uralt".

Ich habe seit 6 Monaten einen 7L mit R5 TDI (Motorcode BAC) und Handschaltung mit dem gleichen Problem.

Softwareupdate vom Motorsteuergerät und weg ist das Problem.

Die SW kann man sich unter der Teilenummer, die man im Steuergerät auslesen kann, im Netz für kleines Geld (8€) besorgen.

Bei mir war es folgende SW, die Abhilfe geschafft hat:

Teilenummer: 070997016E

Version: 9769

Ein Flashtool mit OBD- Kabel für CAN TP 1.6 braucht man natürlich auch.

Hab ich aber berufsbedingt und somit war`s kein Problem.