

Keine Standheizung für V8 ?

Beitrag von „Andy2000“ vom 6. Oktober 2006 um 13:47

Hallo,

gerade eben habe ich meinen TR V8 vom Bosch-Dienst abgeholt.
Ich wollte mir eine Standheizung mit Fernb. einbauen lassen.
Lt. Bosch nicht möglich .

Vor 10 Tagen hatte ich den Wagen schon beim VW-Autohaus.
Auch die sagten sie hätten von Webasto die Antwort bekommen
ein Einbau sei nicht möglich.

Was nun ?

Für einen Tip wäre ich sehr dankbar !

LG Andy

Beitrag von „FrankS“ vom 6. Oktober 2006 um 14:00

Mit welcher Begründung soll das denn nicht möglich sein? Ist kein Platz unter der Haube? Gruß,
Frank

Beitrag von „TRON“ vom 6. Oktober 2006 um 14:23

Hier mal die Info's zur ab Werk verbauten Standheizung (ist, wie sollte es anders sein von
WEBASTO) :

Die Standheizung wird im linken Aussenkotflügel verbaut. Falls noch Info's fehlen, bitte
eine kurze Info an mich : ich liefere gerne nach.

Grüße

Tron

Beitrag von „Andy2000“ vom 6. Oktober 2006 um 14:49

Hallo FrankS und Tron,

Vielen Dank für die superschnellen Antworten.

Lt. Autohaus VW (die sich bei Webasto erkundigt haben) ist die Elektronik nicht passend. Konnte ich zwar auch nicht verstehen aber ich bin halt kein Fachmann.

Bosch hatte den Wagen einen halben Tag. Es wäre kein Platz im Motorraum und es wäre auch nicht sicher ob man das Gebläse dazuschalten kann.

Fand ich auch nicht sehr professionell die Aussage bei einem 2 Jahre alten Wagen. Deshalb habe ich auch hier die PROFIS gefragt.

Ich melde mich über den Fortgang bzw. Einbau.

Andy

Beitrag von „Tilo“ vom 6. Oktober 2006 um 15:05

Hallo Andy,

ich kenne das Problem vom V6. Vor einem 1/2 Jahr erhielt ich die Info, dass der nachträgliche Einbau möglich ist, nur fand sich damals im Teilecomputer noch kein Anschlusssatz und man wollte sich melden. In der Zwischenzeit hatte ich aber andere Probleme und nicht die Muse nachzuhaken... 😊

Meines Wissens wird die Heizung nicht im Motorraum verbaut sondern befindet sich unter dem Kotflügel hin zur A-Säule... (Hörensagen?!?!)

VG

Tilo