

VW Bobsy G1 Isofix Problem

Beitrag von „t-reg,der Dicke“ vom 19. November 2006 um 21:07

hallo,

unser isofix-sitz hat ein problem: er hakt nur auf e i n e r seite ein- die andere lässt sich nicht mehr g a n z herausfahren (ca. 1 cm fehlt)- b e i d e gehen nicht mehr hinein- und auch nicht heraus(sie stecken fest?): wenn eine seite nicht arretierbar ist, soll man in der gebrauchsanleitung nachschauen, wie das problem zu lösen ist- die ist natürlich weg...

danke für einen hinweis.....:)

Beitrag von „t-reg,der Dicke“ vom 21. November 2006 um 20:57

erledigt- der mann von römer-britax, die für den vw-konzern das teil fertigen, war sehr nett und kompetent- das problem konnte sachgerecht erledigt werden- so soll es sein- bravo römer- gut für votex und vw....👍👍👍

Beitrag von „agroetsch“ vom 22. November 2006 um 12:31

Hallo,

und wo lag das Problem und wie wurde es behoben?

So können dann nämlich **alle** davon profitieren 😊

Beitrag von „t-reg,der Dicke“ vom 23. November 2006 um 07:53

1. isofix hatte sich innen mechanisch verklemmt.

2. problem ist bei römer bekannt.

3. passiert, wenn nur eine seite einrastet- die 2. geschlossen nachgeschoben wird, anstatt das ding ganz wieder auszubauen und neu zu verriegeln.

4. therapie: sitz zerlegen, fixierungen der isofixgreifer lösen, neu zusammenbauen.

5. ersatzteile sind nicht mehr verfügbar,

6. auch nicht notwendig gewesen, da nur verklemmt, aber innenleben einwandfrei und nicht verbogen, wie anfangs von römer vermutet und nicht auszuschliessen.

und die moral von der geschicht:

bau isofixsitze nicht mit gewalt ein sondern mit hirn- wusste garnicht, dass meine frau so stark ist....:D

p.s. die schrauben sitz/innenmechanik hatten sich teilweise mit den jahren gelockert!

Beitrag von „agroetsch“ vom 23. November 2006 um 14:43

Hallo,

danke für den Bericht 