

# Außenspiegel

## Beitrag von „setter“ vom 28. November 2006 um 11:28

Hallo,

neulich habe ich festgestellt das der elektrisch verstellbare Außenspiegel auf der Fahrerseite nicht soweit einklappt wie der auf der Beifahrerseite, ist das normal ?

Gruß Wolfgang

---

## Beitrag von „boogie“ vom 28. November 2006 um 11:32

Ist bei mir genauso

---

## Beitrag von „metagross“ vom 28. November 2006 um 11:37

ist ja auch richtig so.

---

## Beitrag von „setter“ vom 28. November 2006 um 11:40

Danke für die schnellen Rückmeldungen.

Gruß Wolfgang

---

### **Beitrag von „FrankS“ vom 28. November 2006 um 13:36**

Das Thema hatten wir schon mal irgendwo in einem längeren Thread. Die Spiegel sind nicht exakt symmetrisch montiert, der rechte ist weiter hinten angebracht als der linke (beim Linkslenker), daher klappt er auch etwas anders.

Gruß, Frank

---

### **Beitrag von „TRON“ vom 28. November 2006 um 20:10**

mögliche Begründung für die asymmetrische Spiegelmontage :

da der Blickwinkel hinter bzw. nach dem Spiegel annähernd parallel zur Fahrzeuglängsachse einstellbar sein muss, der Betrachtungswinkel zum Beifahrerspiegel aber wesentlich kleiner ist, müsste die Spiegelverstellung mehr zum Fahrer hin geneigt sein. Durch die Montage weiter vorne wird der Winkel größer und der erforderliche absolute Verstellbereich kleiner.

Grüße

Tron

---

### **Beitrag von „rimini97“ vom 28. November 2006 um 20:51**

Komisch sieht es schon aus, bei Modellen anderer Hersteller sieht man diese Asymmetrie in der Stellung bei angeklappten Spiegeln nicht.

Marc

---

### **Beitrag von „dreyer-bande“ vom 28. November 2006 um 21:05**

[Zitat von rimini97](#)

Komisch sieht es schon aus, bei Modellen anderer Hersteller sieht man diese Asymmetrie in der Stellung bei angeklappten Spiegeln nicht.

Marc

Stimmt, der A8 legt die Ohren an.

Gruß

---

### **Beitrag von „FrankS“ vom 29. November 2006 um 02:17**

[Zitat von rimini97](#)

.. bei Modellen anderer Hersteller sieht man diese Asymmetrie in der Stellung bei angeklappten Spiegeln nicht...

Bevor das hier das erste mal angesprochen wurde, habe ich es beim Touareg auch nicht gesehen 🤔

Gruß, Frank

---

### **Beitrag von „darkdiver“ vom 29. November 2006 um 08:13**

Mir ist das auch erst nach der Reparatur von meinem Crash aufgefallen. Ich bin in die Werkstatt und hatte dem 😊 erklärt der Spiegel liegt nicht richtig an 🤔

Nun zumindest hatte ich dann aber in dem Punkt recht, dass der Spiegel nicht mehr arretiert und das in der Waschstrasse keinen Spaß macht. Aber der Abstand ist wohl wirklich normal auf der Fahrerseite.

Komisch da fahre ich Gisela fast drei Jahre und es ist mir nie aufgefallen. Oder ist das erst bei den neuen Spiegel so (Baujahr 2005/2006?)

Viele Grüße  
Eric

---

### **Beitrag von „TJ2“ vom 7. Dezember 2006 um 12:19**

Könnte wirklich mit dem Modelljahr zusammenhängen. Bei meinem R5 EZ 01/2004 ist's mir nie aufgefallen, bei meinem V6TDI EZ 08/2006 aber sofort. Ich glaube, es gibt Unterschiede.

Gruss  
Thomas

---

### **Beitrag von „Thomas TDI“ vom 8. Dezember 2006 um 21:02**

#### [Zitat von TJ2](#)

Könnte wirklich mit dem Modelljahr zusammenhängen. Bei meinem R5 EZ 01/2004 ist's mir nie aufgefallen, bei meinem V6TDI EZ 08/2006 aber sofort. Ich glaube, es gibt Unterschiede.

Gruss  
Thomas

Das ist richtig - wurde geändert!

Thomas

---

### **Beitrag von „noti“ vom 14. Oktober 2007 um 20:16**

Ich hoffe es kann mir jemand helfen:

Heute hat man bei mir versucht den angelegten Fahrerspiegel (elektrisch) mit "Gewalt" aufzuklappen. Jetzt geht elektrisch gar nichts mehr und wenn man ihn leicht bewegt, macht es leicht krachende Geräusche; derzeitige Position ist 1/4 aufgeklappt.

Hat sich das Ding nur ausgehängt und läßt sich manuell durch gänzlich Aufklappen / Einklappen wieder einhängen oder ist das jetzt ein Fall für den 😊

---

### Beitrag von „Ezios“ vom 14. Oktober 2007 um 20:19

#### [Zitat von noti](#)

...Heute hat man bei mir versucht den angelegten Fahrerspiegel (elektrisch) mit "Gewalt" aufzuklappen....

Hatte ich auch mal, bei mir hats geholfen, den Spiegel komplett aufzuklappen und dann die Spiegel elektrisch zu öffnen. Hat zwar nen lauten Knall gegeben, als der Spiegel eingerastet ist - aber es war möglich.

!!!! Keine GARANTIE allerdings !!!!!



---

### Beitrag von „Blackhawk“ vom 14. Oktober 2007 um 20:29

#### [Zitat von noti](#)

Ich hoffe es kann mir jemand helfen:

Heute hat man bei mir versucht den angelegten Fahrerspiegel (elektrisch) mit "Gewalt" aufzuklappen. Jetzt geht elektrisch gar nichts mehr und wenn man ihn leicht bewegt, macht es leicht krachende Geräusche; jetztige osition ist 1/4 aufgeklappt.

Hat sich das Ding nur ausgehängt und läßt sich manuell durch gänzlich Aufklappen /

Einklappen wieder einhängen oder ist das jetzt ein Fall für den 😊

Hallo noti,

Ich schau morgen mal in der ELSA nach, ob man da irgendwas reparieren kann

Aber ich fürchte, dieses wird ein Fall für den 😞



---

### **Beitrag von „noti“ vom 14. Oktober 2007 um 20:36**

Danke mal für die ersten Anregungen, werde mir das morgen mal in Ruhe ansehen (Bin nämlich in der Klinik und es war gerade die "Gute Nachtgeschichte" meiner Frau 😞 )

---

### **Beitrag von „Blackhawk“ vom 15. Oktober 2007 um 08:18**

Hallo noti,

Anbei die Beschreibungen zum Ausbau von Spiegelglas bzw. Gehäuse  
Ist aber leider nix genaues zur Einklappfunktion eingezeichnet  
Aber vieleiocht kannst Du damit was anfangen

---

### **Beitrag von „noti“ vom 15. Oktober 2007 um 11:12**

Danke Günter für deine Mühe!

Habe heute leider feststellen müssen, dass scheinbar auch was an der Steuerung hinüber ist, den der 2. Spiegel reagiert nicht mehr adequat auf den "Knopf".

Naja, werde heute mal bei 😊 vorstellig und hoffe auf eine Kleinigkeit.

---

### Beitrag von „noti“ vom 15. Oktober 2007 um 18:27

Tja, so wie es scheint, ist der Anklapp-Motor hinüber. Allerdings - meinte mein 😊 - könnte natürlich auch das Türsteuergerät defkt sein 🙄  
Na ich hoffe mal nicht, den die Spiegelrepartur alleine kostet in Wien schon knapp 500 EU-Taler 🙄 .  
Am Freitag bin froh oder sauer....

---

### Beitrag von „salvatore“ vom 23. Oktober 2007 um 21:54

#### [Zitat von noti](#)

Tja, so wie es scheint, ist der Anklapp-Motor hinüber. Allerdings - meinte mein 😊 - könnte natürlich auch das Türsteuergerät defkt sein 🙄  
Na ich hoffe mal nicht, den die Spiegelrepartur alleine kostet in Wien schon knapp 500 EU-Taler 🙄 .  
Am Freitag bin froh oder sauer....

Ich tippe mal so ins BLAUE. Du warst am Freitag sauer??!!!