# Ölverlust....

### Beitrag von "MTK Panzer" vom 25. Januar 2007 um 08:13

Habe meinen Dicken in der Werkstatt: kleine Öltropfen waren in der Garage zu sehen; erste Diagnose waren 6 lose Schrauben an der unteren Ölwanne, die abgedichtet wurden; bei genauerer Inspektion stellte mein Meister fest, dass zusätzlich noch etwas Öl zwischen oberer und unterer Ölwanne aus dem Motorblock herausgedrückt wird (V6TDI). Nicht viel, aber es reicht, um sich die Finger schmutzig zu machen. Nun wartet er auf Spezialwerkzeug, um die Vorderachse zu senken und das Ding dicht zu bekommen (EZ 04/2005; 23000 KM). Wurde das hier schon mal diskutiert?

Grüße in die Runde,

**Thomas** 

### Beitrag von "darkdiver" vom 25. Januar 2007 um 08:15

Erst einmal abwarten und herausfinden woher das Öl kommt. Ist es Getriebe Öl, Servo Öl oder Motor Öl ?

Viele Grüße

Eric

### Beitrag von "MTK Panzer" vom 25. Januar 2007 um 08:27

Der emeint, Motoröl.

### Beitrag von "MTK Panzer" vom 5. Februar 2007 um 10:15

anscheinend mit sehr großem Aufwand. Hoffentlich ist es nun gut!										
Thomas										
Beitrag von "TouaregV6TDI" vom 5. Februar 2007 um 11:44										
Und wie kann sowas passieren?										
Beitrag von "agroetsch" vom 5. Februar 2007 um 11:48										

Zitat von TouaregV6TDI

Und wie kann sowas passieren?

Im Gelände aufgesetzt?

Ansonsten eigentlich nur Werkstattpfusch.

# Beitrag von "MTK Panzer" vom 5. Februar 2007 um 12:19

Mein T war höchstens mal auf einem Feldweg. Keine sichtbaren Kratzer oder sonst. Beschädigung am Unterboden. Die Ölwanne war einfach locker!! Einige Schrauben waren nicht angezogen, man konnte sie von Hand nachdrehen. anscheinend hat nur die Dichtmasse die untere Ölwanne quasi "festgehalten"...

Pfusch in der Werkstatt? anscheinend in der gr
ßen, in WOB.

Thomas

### Beitrag von "EzioS" vom 5. Februar 2007 um 12:20

#### Zitat von MTK Panzer

.....Pfusch in der Werkstatt? anscheinend in der großen, in WOB.

Nicht WOB, sondern Bratislava (Slowakei).





## Beitrag von "jemy" vom 5. Februar 2007 um 12:49

#### Zitat von EzioS

Nicht WOB, sondern Bratislava (Slowakei).



Puuuh, da hat WOB (Deutschland) wieder einmal Glück gehabt. 🚇



# Beitrag von "EzioS" vom 5. Februar 2007 um 13:17

### Zitat von jemy

Puuuh, da hat WOB (Deutschland) wieder einmal Glück gehabt.



Nicht WOB hat Glueck gehabt, sondern MTK\_Panzer.....stelle mir gerade vor, wie

schlecht der	Touareg	wohl	geworden	waere,	wenn	er a	aus	WOB	gekommen	waere	duck	und
wech:	D											

### Beitrag von "metagross" vom 31. Juli 2009 um 11:16

so, nun hats auch unseren erwischt.:(

wir haben gestern abend das auto gepackt (zwecks urlaubsbeginn heute) und dabei habe ich festgestellt, dass auf den garagenboden öl getropft ist, welches noch ganz frisch war.

heute morgen haben wir den dicken zum:)gebracht und eben höre ich, dass die schrauben der ölwanne locker sind und er dort öl herauspresst. wie können die dinger den locker werden? zur reperatur ( muß wohl noch mehr sein) käme man nicht vorbei die vorderachse auszubauen, schöne sch...!

die haben die schrauben jetzt erstmal angezogen und sind auf probefahrt. wenn er nichts mehr rausdrückt könnte ich mit ihm in urlaub fahren, sollte aber den ölpegel zwischendurch mal kontrollieren. nach dem urlaub soll dann alles ordentlich gemacht werden. ist schon ein komisches gefühl, wenn man evtl. im gotthardt-tunnel liegenbleiben kann.

bin mal neugierig, ob das über die garantieverlängerung abgewickelt werden kann.

trotzdem verstehe ich das ganze nicht. der dicke wird im okt. 4 jahre, hat 47 tkm drauf und ist von uns wirklich gut behandelt worden.

bis denne stefan