


Kardanwelle

Beitrag von „hallole64“ vom 1. Februar 2007 um 00:07

An alle da draussen!!

Hat schon mal jemand ne neue Kardanwelle bekommen oder bin ich der einzige??

Also, in der Mitte der Welle befindet sich ein Gumigepuffertes Kugellager und der Gummi war ganz abgerissen!! 

Beitrag von „Kruemelmonstter“ vom 1. Februar 2007 um 02:52


Hallo,

ja, ich leider auch schon , leider nach der Garantie bei ca 60 TKM , habe dann aber mit der Kundenbetreuung ne Kulanzquote erreicht , Thema war aber auch schon mal da , bitte mal die Suchfunktion bemühen , da gibt es auch Hintergrundwissen zur Ursache

es grüßt das Kruemelmonstter aus Berlin

Beitrag von „stern“ vom 1. Februar 2007 um 12:22

Hallo,

was für einen T. hast du den (V6,V8 etc.) und welches Baujahr ??? 

Gruss

stern

Beitrag von „Kruemelmonstter“ vom 1. Februar 2007 um 23:30

Hallo,

- nen 2003 er V6 B , leider ist das nicht mehr im einfachen Profil ersichtlich ,
? ist bei einem Update der Bordsoftware verloren gegangen , dafür haben wir jetzt Skipe und
Kenz. eingeblendet ...

Auch bei mir war das Gummi -Metall Lager - das mittlere Stützlager total porös und es gab
schlagende Geräusche , je nach Temp und Fahrzeit , Ursache vermtl , Montagefehler ... ,
dadurch übermäßige Erwärmung und erhöhter Verschleiß , es gibt verschiedenen Längen der
Welle

Aber warum schreibe ich es eigentlich schon wieder ???

Thema war damals " Geräusche aus dem Mitteltunnel " - oder so ähnlich

Grüße vom Kruemelmonster aus Berlin ...

Beitrag von „dschlei“ vom 2. Februar 2007 um 16:04

Meiner wartet jetzt, bei 46 000 km, sehnsuechtig darauf, dass die Ersatzteile aus Deutschland
endlich hier ankommen. Derweilen fahre ich dann halt mit dem Geraeusch voon mehreren
Grillen im Auto herum, und mit der Versicherung der 😄 das nichts weiter passieren kann!

Beitrag von „chenpo“ vom 4. Februar 2007 um 18:19

[Zitat von hallole64](#)

An alle da draussen!!

Hat schon mal jemand ne neue Kardanwelle bekommen oder bin ich der einzige??

Also, in der Mitte der Welle befindet sich ein Gumigepuffertes Kugellager und der

Gummi war ganz abgerissen!! 🤔

hi, du bist nicht alleine...

auch ich hatte eine neue welle erhalten. die originale war von werk ab schief eingebaut, auch
eine korrektur half nicht, um geräusche loszuwerden
nach 6-maligem aufenthalt beim freundlichen gabs dann eine neue.