

Scheppernde Boxen

Beitrag von „Silberfuchs“ vom 12. April 2007 um 17:31

Die Boxen in den hinteren Türen fingen vor einigen Wochen an zu scheppern. 😞

Nachdem sie sogar auf Kulanz getauscht worden waren, hatte sich keine Besserung eingestellt. Daraufhin hat sich mein 😊 selber auf die Fehlersuche begeben....und ist fündig geworden!

VW hat die Lautsprecher mit etwas zu kleinen Befestigungsnieten fixiert. Diese waren auch beim Boxentausch wieder mitgeliefert worden. Nachdem mein 😊 größere Nieten eingesetzt hat, kann man jetzt wieder ungetrückt die Musik genießen! Großes Lob an mein Autohaus!

Beitrag von „Franks“ vom 12. April 2007 um 17:52

Gratulation an das Autohaus, ist ja leider selten, dass man sich so erfolgreich auch um scheinbar weniger wichtige Probleme kümmert.

[Zitat von Silberfuchs](#)

...VW hat die Lautsprecher mit etwas zu kleinen Befestigungsnieten fixiert. Diese waren auch beim Boxentausch wieder mitgeliefert worden. Nachdem mein 😊 größere Nieten eingesetzt hat...

Offensichtlich hat VW aber schon bei der Konstruktion der Befestigung die größten Nieten eingesetzt 😄

Gruß,

Frank

Beitrag von „Silberfuchs“ vom 12. April 2007 um 17:57

[QUOTE=FrankS;105970

Offensichtlich hat VW aber schon bei der Konstruktion der Befestigung die größten Nieten eingesetzt 😄

Gruß,

Frank[/QUOTE]

Das Gefühl habe ich schon so oft gehabt, wenn ich mir die diversen Probleme unserer T. Fahrer durchlese. Vielleicht sollte man doch nochmal über "Auslandsfertigung" in Klausur gehen bei VW!

Beitrag von „Silberfuchs“ vom 12. April 2007 um 18:02

[Zitat von Franks](#)

Gratulation an das Autohaus, ist ja leider selten, dass man sich so erfolgreich auch um scheinbar weniger wichtige Probleme kümmert.

Gruß,

Frank

Ich habe meinen 😊 ja auch nicht ohne Grund in der entsprechenden Rubrik als äußerst positiv vermerkt. Die haben vor einigen Jahren beim Werkstätten-Test von Stiftung Warentest als beste VW/Audi Werkstatt aus den getesteten Werkstätten deutschlandweit mit Abstand am besten abgeschnitten! (Alle Fehler gefunden, günstige Preise, freundliche Bedienung, nur der Empfangs/Wartebereich war etwas veraltet, was inzwischen auch erneuert wurde.)