

## Navi-DVD ständig im Laufwerk ?

**Beitrag von „Ex-Audifahrer“ vom 5. Juni 2007 um 20:10**

Hallo,

habe einmal eine Frage: Habe einen T GP (04/07) und somit das noch aktuelle Navi verbaut. Wenn ich mein schönes Dynaudio genieße, stört bei gemässigter Lautstärke leichte "Schleifgeräusche" des Lesekopfes des DVD-Laufwerkes. Dieses arbeitet anscheinend auch, wenn ich das Navi nicht brauche. Somit meine Frage: Habt Ihr auch die Navi-DVD ständig im Laufwerkschacht, oder nur, wenn Ihr das Navi nutzt ?

---

**Beitrag von „Thomas TDI“ vom 5. Juni 2007 um 20:16**

Ich wäre beim ständigen rein- und rausmachen der DVD vorsichtig. Bei unseren Dienstwagen (ohne Wechsler) sind die CDs fast alle so zerkratzt, dass sie nicht mehr richtig funktionieren. Das wäre mir die Sache nicht wert.

Thomas

---

**Beitrag von „Ex-Audifahrer“ vom 5. Juni 2007 um 20:22**

Hallo Thomas,

das ist natürlich ein Argument gegen das Herausnehmen der DVD. Ich frage mich nur, warum arbeitet das Laufwerk, ohne das ich das Navi nutze ? Das Laufwerk benötige ich sonst nicht, da ich mir einen ipod-Adapter hab verbauen lassen und somit den besten "CD-Wechsler" mit ca. 1000 Liedern an Board habe 😊

---

### **Beitrag von „Thomas TDI“ vom 5. Juni 2007 um 20:25**

Das mit dem ipod würde ich wahrscheinlich heute auch so machen, zumal das Ding auch noch günstiger wäre als der VW-Wechsler. Warum das Laufwerk ununterbrochen arbeitet, kann ich dir nicht sagen. Ich vermute, dass das Navi zur Bestimmung der aktuellen Position die Kartendaten benötigt.

Thomas

---

### **Beitrag von „FrankS“ vom 5. Juni 2007 um 20:40**

Man kann ja auch ohne Routenführung den eigenen Standort auf der Karte anzeigen lassen oder den aktuellen Straßennamen im MFD sehen, dazu muss das Navi logischerweise ständig die Daten von der DVD lesen.

Gruß,

Frank

---

### **Beitrag von „FrankP“ vom 5. Juni 2007 um 21:18**

Auch bei meinem Vorgänger-Audi lief das Laufwerk permanent, egal ob das Navi aktiv war oder nicht. Dort waren die Laufwerksgeräusche gerade beim Anlaufen noch viel deutlicher zu hören. Dagegen ist das Navi vom T wirklich nahezu geräuschlos.

Solange mechanische Datenträger verwendet werden, wird sich dran auch wohl nicht viel ändern. Aber die Zeit arbeitet bekanntlich für uns.

Viele Grüße,

Frank

---

### **Beitrag von „Sittingbull“ vom 5. Juni 2007 um 22:02**

Hallo zusammen,

also ich höre bei meinem GP definitiv keine Laufgeräusche, wobei mein Gehör vielleicht auch schon etwas Bohrgeräusch geschädigt ist 🤔

Grüße von Stephan 🤖

---

### Beitrag von „jome“ vom 5. Juni 2007 um 22:11

#### [Zitat von Sittingbull](#)

Hallo zusammen,

also ich höre bei meinem GP definitiv keine Laufgeräusche, wobei mein Gehör vielleicht auch schon etwas Bohrgeräusch geschädigt ist 🤔

Grüße von Stephan 🤖

und ich dachte immer, es sind die Artikulationen Deiner Patienten... 🤖

Laufgeräusche beim Navi habe ich auch noch keine bemerkt, habe allerdings die DVD nur beim Navigieren im Schacht.

---

### Beitrag von „juma“ vom 6. Juni 2007 um 07:32

Servus,

#### [Zitat von Ex-Audifahrer](#)

[...] "Schleifgeräusche" [...]

...dann mach doch einfach die Musik lauter. Bei Dynaudio kann man das ja durchaus...:D

Nein, im ernst. Wenn Du während Du Musik hörst, solche Geräusche aus dem Gerät hörst, liegt meinerachtens ein mechanischer Fehler vor. Kann ich bei meinem nicht nachvollziehen. Zumindes ist es nicht hörbar, selbst wenn ich die Musiklautstärke während der Fahrt oder auch im Stand ganz ausschalte. 🗨️

---

### Beitrag von „Silberfuchs“ vom 6. Juni 2007 um 10:27

#### Zitat von Sittingbull

Hallo zusammen,

also ich höre bei meinem GP definitiv keine Laufgeräusche, wobei mein Gehör vielleicht auch schon etwas Bohrgeräusch geschädigt ist 🗨️

Grüße von Stephan 🗨️

Das kommt erst noch, Stephan! Dafür müssen wir noch ein paar Jahre länger Bohren 😄

Ich habe zwar nur das CD-Navi, aber Laufgeräusche habe ich noch nie gehört. 🗨️

---

### Beitrag von „Ex-Audifahrer“ vom 6. Juni 2007 um 19:22

#### Zitat

dann mach doch einfach die Musik lauter. Bei Dynaudio kann man das ja durchaus...:D

Nein, im ernst. Wenn Du während Du Musik hörst, solche Geräusche aus dem Gerät hörst, liegt meinerachtens ein mechanischer Fehler vor. Kann ich bei meinem nicht nachvollziehen. Zumindes ist es nicht hörbar, selbst wenn ich die Musiklautstärke während der Fahrt oder auch im Stand ganz ausschalte.



**Grüße, Uli**

---

10/05-04/07 VW Touareg V6TDI Automatik mit 14,6 ltr/100km  
04/07-heute VW Touareg V6TDI Schalter, aktuell: [\[Blockierte Grafik: http://images.spritmonitor.de/178379.png\]](#)

Alles anzeigen

Hallo,

das Dynaudio geht so (Scherz 😄). Es ist wirklich fantastisch. Ich bin sehr sensibel, was Geräuschentwicklung im Auto angeht. Es hört sich also nicht an wie ein Excenterschleifer im Betrieb an, aber man hört es schon ab und zu. Wenn ich komplett ausschalte, dann hört man absolut nichts. Es scheint tatsächlich mit dieser "Info-Anzeige" mit Längen-u. Breitengrad inkl. Höhenangabe zu liegen. Finde ich übrigens total wichtig 🤖 für die Stadt.

---

### Beitrag von „Franks“ vom 6. Juni 2007 um 20:25

#### [Zitat von Ex-Audifahrer](#)

..Es scheint tatsächlich mit dieser "Info-Anzeige" mit Längen-u. Breitengrad inkl. Höhenangabe zu liegen. ...

Für genau die braucht es die DVD **nicht**, diese Daten werden ja per GPS ermittelt. Da allerdings auch die Position dann auf der Karte angezeigt wird und die Straßennamen ermittelt werden, muss eben ständig von der DVD gelesen werden

Gruß,

Frank

## Beitrag von „Porto“ vom 6. Juni 2007 um 20:48

Selbst in einem Benziner höre ich kein Laufwerkgeräusch und das bei sehr gutem Gehör.

---

## Beitrag von „Kong Racer“ vom 6. Juni 2007 um 21:06

Hallo,

das Geräusch konnte ich bei abgestellten Motor auch bei meinem vorherigen Passat hören. Das Navi arbeitet sobald man beim Touareg die Tür öffnet.

Gruß   
Niels


---

## Beitrag von „DerUnser“ vom 6. Juni 2007 um 23:12

[Zitat von juma](#)

Servus,

...dann mach doch einfach die Musik lauter. Bei Dynaudio kann man das ja durchaus...:D

Nein, im ernst. Wenn Du während Du Musik hörst, solche Geräusche aus dem Gerät hörst, liegt meineserachtens ein mechanischer Fehler vor. Kann ich bei meinem nicht nachvollziehen. Zumindest ist es nicht hörbar, selbst wenn ich die Musiklautstärke während der Fahrt oder auch im Stand ganz ausschalte. 

das denke ich auch....bin gerade oft ohne Radio oder ähnliches an unterwegs um ein kleines

Geräusch im Dicken zu lokalisieren aber kein Ton , geschweige den Schleifgeräusch vom DVD Navi .....

und ich habe Empfindliche Ohren ;))

PS : achso Mein Geräusch kommt vom Schiebedach....  
der Freundliche muß da wohl nochmal ran :))

einen schönen Abend noch an alle

---

### **Beitrag von „Ex-Audifahrer“ vom 15. Juni 2007 um 17:08**

Hallo,

nun ist der erste Fehler bei meinem T aufgetreten. Nachdem ich hier die "Schleifgräusche" meines Navis beschrieben habe, hörte das Laufwerk Heute nicht mehr auf zu fiepen (für die Süddeutschen: hohe, hörbare Töne). Das Display zeigt "falsche DVD" an:( . Das Navi erkennt die DVD nicht mehr. Ich habe diese nie aus dem Laufwerk genommen. Am Montag habe ich die Navigation noch genutzt (allerdings auch mit diesen Nebengeräuschen).

Der 😊 hat mir für Mittwoch einen Termin gegeben. Vorbildlich: Er stellt kostenlos einen Leihwagen (Eos) zur Verfügung. Zumindest hier schon mal Premium.

Hat jemand schon einmal ein ähnliches Problem gehabt ?

---

### **Beitrag von „Porto“ vom 15. Juni 2007 um 18:45**

Gab es nicht einmal einen DVD-Rückruf, weil es beschädigte DVDs geben kann?  
Ich finde den Post nicht wieder, in dem ich mal darüber gelesen hab.

## Beitrag von „Ex-Audifahrer“ vom 16. Juni 2007 um 18:25

Hallo,

man glaubt es kaum. Ich habe einmal die DVD aus dem Laufwerk entnommen und auf dieser Grüße aus Bratislava in Form von großen "Fettgriffeln" entdeckt. Diese mit einem CD-Reinigungstuch abgewischt und siehe da: das Navi funktioniert wieder einwandfrei ! Ich wundere mich nur darüber, dass die DVD ab Werk nicht sorgfältiger behandelt wird.

---

## Beitrag von „juma“ vom 16. Juni 2007 um 18:34

Servus,

[Zitat von Ex-Audifahrer](#)

Hallo,

man glaubt es kaum. Ich habe einmal die DVD aus dem Laufwerk entnommen und auf dieser Grüße aus Bratislava in Form von großen "Fettgriffeln" entdeckt. Diese mit einem CD-Reinigungstuch abgewischt und siehe da: das Navi funktioniert wieder einwandfrei ! Ich wundere mich nur darüber, dass die DVD ab Werk nicht sorgfältiger behandelt wird.

Alles anzeigen

...hast Du Deinen Dicken in WOB oder beim Händler abgeholt?

In Bratislava wird die DVD nicht eingelegt. Die ist verschweißt und erst Dein Händler packt sie dann aus und steckt sie rein oder Du selbst, wenn das noch nicht gemacht wurde. Bei meinem ersten, den ich in WOB abgeholt habe, hat mir der "Übergeber" die DVD ausgepackt und eingelegt.

Sind also zumindest keine Grüße aus Bratislava...

---

## Beitrag von „Franks“ vom 16. Juni 2007 um 18:35



Soweit ich weiß wird die DVD nicht im Werk ins Laufwerk gelegt sondern separat zum Händler (oder in die Autostadt) geschickt und dann erst bei der Übergabe eingelegt.

Gruß,

Frank

---

### Beitrag von „juma“ vom 16. Juni 2007 um 18:36

Servus Frank,

#### [Zitat von FrankS](#)

Soweit ich weiß wird die DVD nicht im Werk ins Laufwerk gelegt sondern separat zum Händler (oder in die Autostadt) geschickt und dann erst bei der Übergabe eingelegt.

Gruß,

Frank

...erster...ätsch...



---

### Beitrag von „Ex-Audifahrer“ vom 17. Juni 2007 um 11:08

Hallo,

habe ich in WOB abgeholt. Bin leider im Lesen von biometrischen Erkennungsmerkmalen nicht so versiert. Kann natürlich auch sein, dass dieses einheimische Fingerabdrücke aus WOB sind 😊 .