

Problem Seitenwange Leder Fahrersitz

Beitrag von „Lobo“ vom 24. Juni 2007 um 12:59

Hallo,

bei meinem T Bj. 04/07 mit Nappa-Leder bildet sich am Fahrersitz links eine Falte. Das Leder sieht wie abgeschuert aus (anscheinend durch das dauernde Bewegen der Falte durch meine knapp 100 KG). Mein 😊 meint ,das wäre nach einem Jahr normaler Verschleiß. Sehe ich nicht ganz so bei einem Auto minimal unter der 100000 Euro-Schwelle.

Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Reaktionen von VW?

Danke für jede Info!

Gruß

Frank

Beitrag von „Lobo“ vom 24. Juni 2007 um 13:02

..sorry: 04/06

Beitrag von „Ex-Audifahrer“ vom 24. Juni 2007 um 13:31

Hallo,

hast Du denn regelmäßig eine Lederpflege vorgenommen, um die normale "Rissbildung" des Leders zu mindern und das Leder gemeidig zu halten ? Ansonsten ist ein Durchscheuern vom Lederbezug in einem Jahr nicht normal. Dein Gewicht kann ja nicht kausal dafür verantwortlich sein, da Du ja die T-Norm einhältst 😊 .

Beim Nappa ist die Faltenbildung häufiger zu beobachten, als bei Cricket.

Beitrag von „Thomas TDI“ vom 24. Juni 2007 um 17:11

[Zitat von Ex-Audifahrer](#)

Hallo,

hast Du denn regelmäßig eine Lederpflege vorgenommen, ...

Naja, bei EZ 04/2007 wird er da noch nicht allzu viel gepflegt haben. Würde mich jedenfalls sehr wundern.

Thomas

Beitrag von „EzioS“ vom 24. Juni 2007 um 17:22

[Zitat von Lobo](#)

.....mit Nappa-Leder bildet sich am Fahrersitz links eine Falte....

Hmm, da werd ich hellhörig, bei meinem Cricket hat sich auf dem Beifahrersitz ebenfalls eine Falte gebildet. Modell 2006, kaum Beifahrer. Das werd ich wohl beobachten müssen.



Beitrag von „christa1063“ vom 3. März 2013 um 09:50

ich glaube das haben alle Touareg bei denen der Fahere oberhalb von 100 kg Gewicht liegt. Habe selber 120kg und das gleiche Problem, zwar nicht verschlissen aber ne tiefe Falte. Mein

Freundlicher meinte " Abspecken " dann bleibt der nächste Sitz auch in Form, im Ernst das hat er gesagt.