

Bremsassistent

Beitrag von „zaman“ vom 19. Juli 2007 um 12:01

Hallo !!

Nun hatts mich auch erwischt !

Habe seit gestern fehler im dis. Bremsassistent .

Motor aus an und fehler weg kommt nur ab und an !

Also zum 😊 der hatt mein T. gleich da behalten 😞

Bin natürlich seit 3 monaten aus der garantie raus bin mal gespannt.

Fehler sagt mein dicker

01673 012

Poti für membranweg im bremskraftverstärker elektrischer fehler im stromkreis sporalisch

Hatte das schon mal jemand ???

Beitrag von „azarel“ vom 2. November 2010 um 13:25

Hallo,

mein Touareg (R5, Bj. 2004) hat mich auch mit diesem Fehler beglückt.

Das Problem wurde durch einen Sensor auf dem Bremskraftverstärker verursacht.

Dieser wurde bis Ende 2006 verbaut und hat die Teilenummer 7M3 927 810 (ca. 75€).

Der Tausch ist eine prächtige Fummelei, aber machbar:

- Batterie abklemmen
- Elektrobox im Wasserkasten links komplett ausbauen
- Sensor neben dem Hauptbremszylinder/Ausgleichsgefäß tauschen

Normalerweise muss für den Tausch die Wasserkastenabdeckung samt Wischerarmen demontiert werden. Mit etwas Geschick kann man sich das aber sparen.

Weitere Details und Tipps bei Bedarf bei mir anfragen.

Viele Grüße,

Martin