

Fehlermeldung Motorsteuerung

Beitrag von „Annakin“ vom 1. August 2007 um 08:33

Hallo,

hatte gestern die Fehlermeldung „Motorsteuerung“ im Display.

Hatte dann den Motor wieder neu gestartet und die Anzeige war weg.

War daraufhin in der Werkstatt. Fehlerspeicher wurde ausgelesen: „Ladedruck unterschritten. Sporadisch“

Bei einer Probefahrt wurde der Ladedruck gemessen und war absolut ok.

Jetzt haben sie gemeint, dass eventuell das Ventil der Unterdruckpumpe manchmal hängen bleiben könnte. Die Schläuche wurden geprüft, aber keine Undichtigkeit festgestellt.

Hat jemand schon mal diese Meldung gehabt oder Probleme mit dem Ventil?

Zudem hat man mir gesagt, dass das auch damit zusammenhängen kann, dass mein T so viel rußt. Die Endrohre sind nämlich trotz DPF ziemlich schwarz - sogar die Stoßstange über den (nachträglich verbauten) V10-Endrohren.