

Nockenwellensensor

Beitrag von „eule82“ vom 8. August 2007 um 17:29

Muss wirklich der ganze Motor ausgebaut werden - und solch hohe Kosten verursacht werden
VW wird sich nicht beteiligen, der Wahnsinn!

Beitrag von „bombelwatz“ vom 9. August 2007 um 07:31

[ot]oder so

Turbo
Obercooles
Unglaubliches
Allradgetriebenes
Rasantes
Elegantes
Glücksgefühl
[/ot]

Ben

Beitrag von „Tilo“ vom 9. August 2007 um 15:25

[Zitat von eule82](#)

Muss wirklich der ganze Motor ausgebaut werden - und solch hohe Kosten verursacht werden
VW wird sich nicht beteiligen, der Wahnsinn!

Leider, die Steuerkette samt Nockenwellensensoren sitzen zur Windschutzscheibe hin.

VG
Tilo