




# Lederausstattung / Rücksitze

## Beitrag von „Wolfgang“ vom 19. Juli 2004 um 16:16

Hallo an alle im Forum,

nachdem ich mit meinem Dicken heute beim freundlichen zur Diagnose war ( uihh was da alles für Fehler zum Vorschein kamen), bekam ich freundlicherweise   von meinem Meister noch einen Hinweis, den ich nun gerne an Euch weitergeben möchte. Betrifft all diejenigen die sich für die Lederausstattung entschieden haben. Folgendes Problem hat sich eingestellt:

Der Lederbezug auf der Rücksitzbank der Beifahrerseite reißt wohl auf der Unterseite aus (wurde bei anderen wie auch bei mir schon im Ansatz festgestellt  ). Also auf zum Dicken Sitzbank hochklappen und nachschauen. Mein Freundlicher ist diesbezüglich schon am verhandeln mit VW. Gab wohl Probleme bei der Fertigung. Nun warte ich wie es sich bei mir weiterentwickelt. Wenn mir weitere Info´s vorliegen werde ich sofort hier berichten.

---

## Beitrag von „mschnautz“ vom 21. Juli 2004 um 13:32

hallo Wolfgang

leider habe ich von VW ( TSC )noch nichts wegen dem Problem an der Rücksitzbank gehört. Der Mitarbeiter vom TSC ist noch in gesprächen mit dem Hersteller, sobald sich etwas ergibt melde ich mich wieder bei Dir.

Grüße Matze

---

## Beitrag von „rollo68“ vom 21. Juli 2004 um 13:51

Hallo Matze!

Du bist also der VW-Mitarbeiter? 

Super und Herzlich Willkommen bei den Touareg-Freunden.

MFG  
Roland 😊

---

### **Beitrag von „mschnautz“ vom 29. Juli 2004 um 08:18**

Wie es aussieht kommt bei der Rücksitzbank eine neue Sitzwanne mit Bezug drauf.  
Über Erfolg oder Misserfolg kann ich Euch noch nicht berichten da ET mal wieder nicht lieferbar sind.

Gruß Matze

Melde mich dann wieder wenn es voran geht !!! 🤖