

# Heizung im Fond einseitig defekt

**Beitrag von „Teviones“ vom 11. November 2007 um 12:58**

Wer weiss Rat?

Aus der rechten Düse hinter der Mittelkonsole kommt keine Luft?

Woran kann es liegen?

Gibt es irgendwo Bilder von den "Klappen" die den Luftaustritt steuern? (vorne unter dem Armaturenbrett meine ich)

Gruß

Teviones