

Reifenverschleiß durch Sägezahnbildung

Beitrag von „Herwig“ vom 26. Februar 2008 um 16:19

Ich habe meinen Touareg seit Mai 2007. Es ist ein V6 TDI. Der Kilometerstand ist ca 17 000. Schon im Sommer 07 stellte ich bei den serienmäßigen Pirelli 255/60R17 eine deutliche Sägezahnbildung fest. Eine Spur- und Sturz-Vermessung zeigte kaum Abweichung von den Sollwerten. Der Meister bei VW sagte, dass das vom hohen Gewicht des Fahrzeugs käme und wenn ich einen V10 hätte, wäre das noch schlimmer. Bei Winterreifen sei die Gummimischung anders, da würde es keine Sägezahnbildung geben!

Nun muss ich noch dazu sagen, dass ich nicht der Typ Fahrer bin, der mit durchdrehenden Reifen anfährt! Und auch sonst versuche ich "sparsam" zu fahren.

Jetzt habe ich Winterreifen drauf NOKIAN 235/65R17 und muss feststellen, dass hier der gleiche Effekt auftritt. Ich habe jetzt auch noch die Stoßdämpfer prüfen lassen, weil ich irgendwo gelesen habe das könne auch daher kommen, aber die sind auch OK.

Hat irgend jemand ähnliche Erfahrungen???

Beitrag von „EzioS“ vom 26. Februar 2008 um 16:23

Hallo Herwig!

Zunaechst einmal Willkommen im Forum und viel Spass.

Das Thema Saegezahn ist beim Touareg sehr ausgepraegt und wurde sehr haeufig schon besprochen.

Hier der Link zu den Suchergebnissen "Saegezahn" [LINK](#).

Vielleicht hilft Dir dies weiter.

