

# Ruckeln / Hoppeln V6 Benziner

**Beitrag von „Touareg-Fery“ vom 8. März 2008 um 10:17**

Hallo. Bin neu hier und habe einen 3 Jahre alten Touareg V6 Benziner mit 30000 km vom VW-Händler gekauft. Ich habe den Eindruck, dass das Fzg. ab 40 km/h leicht ruckelt & hoppelt, auch wenn man z.B. 80 km/h fährt und das Fzg. langsamer wird. Die Reifen sind neu, Druck stimmt, sie sind gewuchtet. Fehlerspeicher ist leer. Bei VW weiss keiner weiter, die denken, das sei normal. Weiteres Problem: wenn der Motor im Stand läuft und man plötzlich Gas gibt, hebt sich die Plastikabdeckung des Motos etwas an und es ist ein lautes Zischen zu hören. Der Händler meint, auch das sei normal. Was meint Ihr denn dazu ?  
Dankeschön vorab !

---

**Beitrag von „juma“ vom 8. März 2008 um 12:10**

Servus,

[Zitat von Touareg-Fery](#)

[...]Fzg. ab 40 km/h leicht ruckelt & hoppelt[...]hebt sich die Plastikabdeckung des Motos etwas an und es ist ein lautes Zischen zu hören. Der Händler meint, auch das sei normal. Was meint Ihr denn dazu ?

zuerst mal herzlich willkommen hier bei uns im Forum! 

Ich hoffe, wir lesen noch viel von Dir!

Also normal hört sich das zunächst in keinem Fall an. Gerade ein Benziner besticht durch Laufruhe...

Auch wenn Du schreibst, dass die Räder gewuchtet sind, tippe ich da eher auf die Radbaugruppe...Dreck ist keiner in den Feldgen, oder?

Ist das Hoppeln geschwindigkeitsabhängig? Also wird es von der Frequenz her höher, je schneller man fährt?

Merkt man es auch wenn man Gas gibt oder nur im Schubetrieb?

Wenn Du noch einen anderen 😊 zur Hand hast, fahr da mal vorbei und führe das vor. Normal kann es nicht sein...

---

### **Beitrag von „FrankS“ vom 8. März 2008 um 14:14**

ob das Ruckeln von den Rädern oder vom Motor kommt sollte sich ja leicht feststellen lassen, wenn man einfach mal auskuppelt (bzw. Automatik auf N stellt) und dann im Bereich der Ruckelgeschwindigkeit rollt. Ruckelt es dann noch immer ist es wohl nicht der Motor.

Zu deinem zweiten Problem mit der Plastikabdeckung: Kann es sein, dass sich nicht die Abdeckung hebt sondern dass du einfach siehst, wie sich der ganze Motor etwas zur Seite neigt (inklusive der Abdeckung)? Das ist ja völlig normal, längs eingebaute Motoren neigen sich aufgrund der Drehbewegung der ganzen beweglichen Teile (Kurbelwelle, Nockenwellen) immer etwas zur Seite (quer eingebaute Motoren nach hinten).

Gruß,

Frank

---

### **Beitrag von „MAL“ vom 8. März 2008 um 18:09**

Hallo zusammen,

nun hat es auch uns erwischt.

Ich fahre einen V6 TDI von 04/06 jetzt 58400 km gelaufen.

Beim Beschleunigen im 4./5. und 6. Gang im kalten Zustand -starke Schwankungen des Motors zwischen 200-400 Umdrehungen und nur noch Endgeschw. 190 km/h dann ist Feierabend. Motor springt nicht mehr ganz so schnell an. 🙄

Seit 3 Tagen in der Werkstatt immer wieder Kontakt mit Wolfsburg aber keiner findet eine Lösung.

Mal gut das die Garantie noch voll greift. 🙏🙏

Sollte es eine Lösung geben so melde mich mich.

Gruß vom Niederrhein 🙏

---

## Beitrag von „rudolpo“ vom 8. März 2008 um 21:57

Moin,

ich habe auch einen drei Jahre alten V6 Benziner gekauft. Muss Dir aber sagen, dass der läuft wie eine Nähmaschine. Ohne Drehzahlschwankungen oder Unregelmäßigkeiten. Lass Dir da nichts von Deinem Freundlichen erzählen. Der V6 ist zwar ein mäßig durstiger Geselle, aber in puncto Laufruhe solltest Du schon das Besondere erwarten dürfen.

Die sollen das checken, bis es für Dich optimal ist, sonst wirf denen die Kiste wieder vor die Füße.

Gruß, Andreas.

---

## Beitrag von „Luzy V8“ vom 9. März 2008 um 17:11

### [Zitat von Touareg-Fery](#)

Hallo. Bin neu hier und habe einen 3 Jahre alten Touareg V6 Benziner mit 30000 km vom VW-Händler gekauft. Ich habe den Eindruck, dass das Fzg. ab 40 km/h leicht ruckelt & hoppelt, auch wenn man z.B. 80 km/h fährt und das Fzg. langsamer wird. Die Reifen sind neu, Druck stimmt, sie sind gewuchtet. Fehlerspeicher ist leer. Bei VW weiss keiner weiter, die denken, das sei normal. Weiteres Problem: wenn der Motor im Stand läuft und man plötzlich Gas gibt, hebt sich die Plastikabdeckung des Motos etwas an und es ist ein lautes Zischen zu hören. Der Händler meint, auch das sei normal. Was meint Ihr denn dazu ?

Dankeschön vorab !

Hallo,

eine Ferndiagnose ist natürlich schwierig, aber bei uns in den USA kennen wir zwei V6-spezifische Ursachen, die zum Thema "ruckeln und hoppeln" zutreffen könnten:

- 1.) Mittellager der Antriebswelle (Getriebe zu Hinterachse) ausgeschlagen ==> ist Geschwindigkeitsabhängig
- 2.) coil pack (auf deutsch glaube ich "Zündspule" genannt) von ein/mehrern Zylindern fehlerhaft ==> ist Motordrehzahl- bzw. Lastabhängig

Im einfachsten Fall macht vielleicht auch nur eine Zündkerze etwas Ärger.

Das mit dem "Zischen" würde ich auch für normal einstufen.

Grüße aus Detroit.

---

### **Beitrag von „khclp“ vom 9. März 2008 um 17:19**

[Zitat von rudolpo](#)

Moin,

ich habe auch einen drei Jahre alten V6 Benziner gekauft. Muss Dir aber sagen, dass der läuft wie eine Nähmaschine. Ohne Drehzahlschwankungen oder Unregelmäßigkeiten. Lass Dir da nichts von Deinem Freundlichen erzählen. Der V6 ist zwar ein mäßig durstiger Geselle, aber in puncto Laufruhe solltest Du schon das Besondere erwarten dürfen.

Die sollen das checken, bis es für Dich optimal ist, sonst wirf denen die Kiste wieder vor die Füße.

Gruß, Andreas.

Moin,

da kann ich mich nur anschließen

Gruß Kurt

---

### **Beitrag von „neumannfr“ vom 10. März 2008 um 11:38**

@MAL:

Ich hatte das Problem mit meinem V6 TDI Bj 06 auch!!!

Nach 4 Werkstattbesuchen haben die festgestellt das die Kupplung defekt war. Nach dem Kupplungstausch war alles wieder OK. Scheint auch ein generelles Problem beim T zu sein. Fällt jedoch meist nur beim Handschalter auf, da man diesen anders fährt als die Automatik.

---

## Beitrag von „juma“ vom 10. März 2008 um 13:06

Servus,

Zitat von neumannfr;132444[...]

Scheint auch ein generelles Problem beim T zu sein. Fällt jedoch meist nur beim Handschalter auf, da man diesen anders fährt als die Automatik.

**generell:** *allgemein, allgemeingültig, im allgemeinen, für viele Fälle der selben Art zutreffend* (frei nach Duden 5):D

Bitte nicht immer gleich von generellen Problemen beim Dicken sprechen. Bei jedem Fahrzeug gibt es Macken, aber nicht jede ist bei jedem Fahrzeug vorhanden...

Wenn dies für viele zutreffen würde, hätten wir schon öfter hier davon gehört. 🤖

Das hat nichts mit dem Problem des einzelnen zu tun und der damit zusammenhängenden Scherereien. Ich bitte nur darum, nicht jeden Schaden, den zwei, drei user melden, gleich als generell und für alle zutreffend zu klassifizieren 🙄

---

## Beitrag von „TouaregAti“ vom 10. März 2008 um 13:51

[Zitat von neumannfr](#)

Fällt jedoch meist nur beim Handschalter auf, da man diesen anders fährt als die Automatik.

Ja, MIT Kupplung. 😄

---

## Beitrag von „Jörg Schumacher“ vom 10. März 2008 um 21:04

Hallo,  
bei meinem lat es auch geruckelt und gezischt.  
In der Werkstatt nur Achselzucken...  
Habe mich dann selbst in den Motorraum begeben und  
die Ursache gefunden.  
Oben, direkt vor der Spritzwand, also hinter dem Motor, aber über der  
Plastikabdeckung verläuft ein Unterdruckschlauch. Der war bei mir abgesprungen.  
Wieder richtig zusammengesteckt, Straps drum und fertig. Seitdem ist ruh.  
Wenn Du Glück hast, ist es das gleiche Problem.

Foto anbei...

---

### **Beitrag von „Kong Racer“ vom 10. März 2008 um 21:14**

Hallo,

hatte mein damaliger Passat V5 auch. Der Unterdruckschlauch war unten eingerissen und der  
Motor hat sich dann immer geschüttelt.


Gruß 

Niels

---

### **Beitrag von „MAL“ vom 11. März 2008 um 08:33**

Tach auch,

Danke für den Tipp mit der Kupplung, werde mal gleich meinen  Informieren.  
Ansonsten gibt es für mich zur Zeit keinen besseren ,als der T.  
Nach 2 Glücklichen Jahren mit ihm, werde ich ihm natürlich die Treue halten und das Problem  
bekommen die bestimmt in den Griff.

Bis bald

---

## Beitrag von „cashburner“ vom 24. März 2008 um 17:32

[Zitat von MAL](#)

Tach auch,

Danke für den Tipp mit der Kupplung, werde mal gleich meinen 😊 Informieren.  
Ansonsten gibt es für mich zur Zeit keinen besseren ,als der T.  
Nach 2 Glücklichen Jahren mit ihm, werde ich ihm natürlich die Treue halten und das Problem bekommen die bestimmt in den Griff.

Bis bald

Alles anzeigen

Hallo,  
bitte lese hierzu unbedingt die Rubrik " Ruckeln bei Beschleunigung unter Last " hier im Forum durch. Offensichtlich bist Du ein weiterer Kandidat dieses Problems.

Gruß Roland

---

## Beitrag von „MAL“ vom 25. März 2008 um 10:25

Guten Morgen,

habe ich gefunden, Danke für den Hinweis. 😊👍

Gruß vom Niederrhein