

Sind Lautsprecher ein Fall für Garantie?

Beitrag von „bombelwatz“ vom 17. März 2008 um 13:19

Hallo Jungs + Mädels,
mein hinterer Lautsprecher gibt vom Bassbereich her merkwürdige Töne von sich. Weiß jemand ob das Garantiemäßig getauscht wird oder ob das "Verschleißteile" sind? 🗣️
P.S.: Mein T ist jetzt ca. 1 Jahr jung .

Ben

Beitrag von „EzioS“ vom 17. März 2008 um 13:25

[Zitat von bombelwatz](#)

....mein hinterer Lautsprecher gibt vom Bassbereich her merkwürdige Töne von sich....

Wandeln - sofort wandeln!

Spass beiseite Bombelchen, bin mir zwar nicht 100% sicher wie VW das sieht, aber wuerde doch stark davon ausgehen, dass ein Lautsprecher kein Verschleissteil ist.

Hatte ein aehnliches Problem, beim nem Alfa, da wurde ohne Probleme sofort getauscht.



Beitrag von „Parkbank“ vom 17. März 2008 um 13:27

kein Problem, kannst Du auf Garantie machen lassen. Habe ich selber gerade hinter mir.
Bei mir war es der Basslautsprecher hinten, kam ein neuer rein.

mfg

parkbank

Beitrag von „Sittingbull“ vom 17. März 2008 um 13:28

Hallo Ben,

das sollte auf jeden Fall eine Sache der Garantie sein.



Grüße von Stephan 

Beitrag von „juma“ vom 17. März 2008 um 13:52

Servus,

[Zitat von bombelwatz](#)

mein hinterer Lautsprecher gibt vom Bassbereich her merkwürdige Töne von sich.
[...]Mein T ist jetzt ca. 1 Jahr jung

das sollte kein Problem sein. Aber derjenige, der sich das beim  anhört, sollte ein bisschen Ahnung davon haben, denn das erste, was er vielleicht sagen wird, ist, dass die doch ganz normal klingen... 

Beitrag von „bombelwatz“ vom 17. März 2008 um 14:03

Vielleicht sollte ich mit einer CD von Beasty Boys oder U2 (with or without you)vorspielen. Dann wird es wohl selbst der taubste Opa hören.👂👂👂

Beitrag von „juma“ vom 17. März 2008 um 14:05

Servus,

Zitat von bombelwatz

Vielleicht sollte ich mit einer CD von Beasty Boys oder U2 (with or without you)vorspielen. Dann wird es wohl selbst der taubste Opa hören.👂👂👂

mach das. Wird auf jeden Fall behilflich sein!😊👂

Viel Glück!

Beitrag von „Kong Racer“ vom 18. März 2008 um 08:39

Hallo,

die hinteren Lautsprecher scheinen oft kaputt zu gehen. Mein Lautsprecher hinten rechts (in Fahrtrichtung) ist auch kaputt bzw. gibt auch komische Geräusche von sich. Ist bei Euch auch das Volkswagen Soundsystem verbaut ?

Gruß👂

Niels

Beitrag von „bombelwatz“ vom 18. März 2008 um 09:14

Ja ich habe das "Normale" (ich glaube es ist das 10+1) Volkswagen System verbaut.
Hab nächste Woche einen Termin, warscheinlich ist es aber "nur" die Verkleidung die
scheppert, da das Geräuch weg ist, wenn man auf die Verkleidung drückt.
Egal, hauptsache Garantie 😄
Ben

Beitrag von „Kong Racer“ vom 18. März 2008 um 09:20

Hallo Ben,

auch hinten rechts ?

Gruß 🗨️
Niels

Beitrag von „bombelwatz“ vom 18. März 2008 um 11:55

Hallo Niels,
ja auch hinten rechts. Was wars bei dir?
Ben

Beitrag von „Kong Racer“ vom 18. März 2008 um 19:06

Hallo Ben,

kann ich noch nicht sagen, muß noch zum 😊 .

Ich will das mit dem nächsten Service verbinden, ich habe noch bis September Garantie.

Gruß



Niels

Beitrag von „GGue1313“ vom 19. März 2008 um 07:20

Bei mir im Phaeton auch in der Fahrertür die Bassbox gewechselt;
(bei der Basswiedergabe hat es "gescheppert" bzw. "gewummert")

Hat eigentlich alles auf einen Defekt hingedeutet.

Nachdem eine neue Box eingebaut wurde, war leider das Problem noch immer nicht verschwunden;

Der 😊 hat das Problem dann so gelöst:

Das "Wummern" oder "Scheppern" ist verschwunden sobald man die Leiste an der Tür in die Richtung des Fahrers zieht!

Da reichen bereits 1-2mm!

Folgende Arbeiten wurden nun durchgeführt und das "Wummern" ist endlich verschwunden!

1. Es wurde bei den Seilzügen vom Fensterheber zwischen Trägerplatte und Fensterheber - Filzstreifen geklebt.
 2. Die Dämmatte bei der Trägerplatte hinten geklebt.
 3. Haltechlips von Seilzüge Fensterheber gegen Kabelbinder getauscht.
-

Beitrag von „bombelwatz“ vom 19. März 2008 um 07:49

Bei mir scheint es aufzuhören, wenn man die Verkleidung nach außen drückt. Erste Meinung vom Monteur war, das die Box warscheinlich OK ist, das Geräusch auch mit Filzstreifen beseitigt wird.

Ben

Beitrag von „Kong Racer“ vom 19. März 2008 um 07:56

Hallo,

vielen Dank ihr beiden für die wertvollen Reparaturhinweise. Dann wird bei mir warscheinlich auch nur die Abdeckung scheppern. Ich werde mal den 😊 vor dem nächsten Service besuchen und auf diese Möglichkeiten hinweisen.

Gruß 🤖

Niels

Beitrag von „juma“ vom 19. März 2008 um 07:59

Servus,

Zitat von Kong Racer

vielen Dank ihr beiden für die wertvollen Reparaturhinweise. Dann wird bei mir warscheinlich auch nur die Abdeckung scheppern. Ich werde mal den 😊 vor dem nächsten Service besuchen und auf diese Möglichkeiten hinweisen.

na dann mal viel Glück bei der Verwendung des VW-Universal-Filzstreifens! 🤖 😊

Beitrag von „Silberfuchs“ vom 19. März 2008 um 14:10

Hallo zusammen,

ich hatte das Problem bei meinem ersten Dicken auch, erst hinten links, dann hinten rechts. Mein 😊 meinte zuerst nichts zu hören, aber ein paar Takte Safri Duo haben ihn überzeugt.

Lautsprecher wurden mit Filz gedämpft -> Klang war weg.

Lautsprecher wurden getauscht -> nach ca. 4 Wochen ging es wieder los

Lautsprecher wurden mit größeren/besser haltenden Nietten befestigt -> wunderbar.

Von den 2 Lautsprechern hat VW 1 übernommen und den Arbeitslohn, und das nach ca. 1,5 Jahren. 🙌🙌

.