

nach Service neue Steuerung für TFL

Beitrag von „salvatore“ vom 27. April 2008 um 13:12

Hallo Jungs,

war ja vor Kurzem mit dem Dicken beim Ölservice. Zu meinem Erstaunen wurde offenbar eine neue Software für die TFL-Schaltung eingespielt:

bei Schalterstellung "autom." leuchtet das Abblendlicht, hinten ist es finster und das grüne Kontrolllämpchen im Tachometer brennt. Bei Einfahrt in die Garage (oder im Tunnel) leuchten die Rückleuchten mit und das Kontrolllämpchen erlischt.

Finde ich absolut ok! Nur: mein 😊 streitet ab, daß es eine neue Software gibt und weiß von nix. Wie überraschend.....



Beitrag von „dreyer-bande“ vom 27. April 2008 um 13:28

Hallo Christian,
der 😊 hat lediglich die US-Fahrtlichtsteuerung programmiert.

Was bastelt der eigentlich beim Oelwechsel an den Daten des Steuergerätes herum?

Beitrag von „salvatore“ vom 27. April 2008 um 13:34

Von mir aus auch die Version aus Kasachstan.... mir paßt das so ganz hervorragend! 😊

Er wird sicher nicht herumgebastelt haben. Aber wenn er den T an den PC hängt (wegen der Servicerückstellung und Kontrolle des Fehlerspeichers) werden Softwareupdates autom.

draufgeknallt. Da kannst nix dagegen machen (außer nicht anhängen). 🤖

Beitrag von „khclp“ vom 27. April 2008 um 14:10

[Zitat von salvatore](#)

Von mir aus auch die Version aus Kasachstan....

[OT]ich kann ja mal sehen ob ich in Kazakhstan eine neuere Ausgabe finde, evtl bring ich sie dir mit. 🤖 Werde da ab Ende Mai eine unserer neuen Bohrungen leiten
Gruss Kurt [/OT]

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 27. April 2008 um 15:18

[Zitat von salvatore](#)

Von mir aus auch die Version aus Kasachstan.... mir paßt das so ganz hervorragend!



Er wird sicher nicht herumgebastelt haben. Aber wenn er den T an den PC hängt (wegen der Servicerückstellung und Kontrolle des Fehlerspeichers) werden Softwareupdates autom. draufgeknallt. Da kannst nix dagegen machen (außer nicht anhängen). 🤖

Alles anzeigen

Er muß aber gebastelt haben.
Der Code wird manuell umgestellt.

Mess mal nach falls du Luftfederung hast.
Eventuell hat er ihn auch gleich tiefer gelegt.

Beitrag von „salvatore“ vom 27. April 2008 um 15:29

Manuell? 

Nö, Luftfederung hab ich nüscht...


Beitrag von „Rainer S“ vom 27. April 2008 um 17:37

[Zitat von salvatore](#)

Hallo Jungs,

war ja vor Kurzem mit dem Dicken beim Ölservice. Zu meinem Erstaunen wurde offenbar eine neue Software für die TFL-Schaltung eingespielt:

bei Schalterstellung "autom." leuchtet das Abblendlicht, hinten ist es finster und das grüne Kontrolllämpchen im Tachometer brennt. Bei Einfahrt in die Garage (oder im Tunnel) leuchten die Rückleuchten mit und das Kontrolllämpchen erlischt.

Finde ich absolut ok! Nur: mein  streitet ab, daß es eine neue Software gibt und weiß von nix. Wie überraschend.....



Alles anzeigen

Hallo zusammen,

bei meinem GP ist und war das schon immer so.
Beim automatischen umschalten TFL auf Abblendlicht gehen die Lichter nicht aus.

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 27. April 2008 um 18:01

[Zitat von salvatore](#)

Manuell? 🤖

Nö, Luftfederung hab ich nüscht...

Ja, manuell!

Siehe auch [hier](#):

Zitat

{ **Bordnetz** }

Steuergerät Codierung

STG 09 (Bordnetz) auswählen

STG Codierung -> Funktion 07

Codierzahl (Basis): 000000

- +**000001** - Tagfahrlicht aktiv
- +**000002** - Fahrlicht für USA/Kanada aktiv
- +**000004** - Komfort Innenbeleuchtung aktiv
- +**000008** - Sensor für Regen- und Lichterkennung verbaut
- +**000016** - Coming-Home Beleuchtung aktiv
- +**000032** - Nebelschlussleuchte verbaut
- +**000064** - Nebelscheinwerfer verbaut
- +**000128** - Scheinwerfer mit Gasdruckleuchte (*Xenon*) verbaut
- +**000256** - Markierungsleuchte für USA/Kanada verbaut
- +**000512** - *nicht belegt/unbekannt*
- +**001024** - Scheinwerferreinigungsanlage verbaut
- +**002048** - EKP-Relais verbaut (*Nur Ottomotoren*)
- +**004096** - Wake-Up-Funktion für Luftfederung aktiv (*Wenn seperates Stg. für Luftfederung verbaut*)
- +**008192** - Zweitbatterie für V10-TDI verbaut
- +**016384** - Zusatzbatterie verbaut
- +**032768** - Sitzheizung Low-Variante verbaut (*Nur wenn OHNE Memoryfunktion*)

+065536 - Elektrisches Lastmanagement aktiv

+131072 - Abschaltung Nebelschlussleuchte bei Hochniveau aktiv (*NUR für Japan*)

Alles anzeigen

Beitrag von „salvatore“ vom 27. April 2008 um 18:18

[Zitat von dreyer-bande](#)

Ja, manuell!

Siehe auch [hier](#):

+000002 - Fahrlicht für USA/Kanada aktiv

Hai Hannes,

das hat mein 😊 schon nach dem Kauf vor 2 Jahren versucht (Info war aus openobd.org). Diese Einstellung ist aber definitiv nicht programmierbar gewesen. Ich vermute es gibt sowas wie eine Basiseinstellung "Deutschland/Österreich". Daher akzeptierte der BC obige Lichteinstellung nicht.



Beitrag von „Franks“ vom 28. April 2008 um 21:10

[Zitat von dreyer-bande](#)

.. die US-Fahrtlichtsteuerung programmiert...

Bei der US- Programmierung gibt es kein TFL- Menüpunkt mehr im Bordcomputer. Da leuchtet es immer und lässt sich nicht (per Menü) deaktivieren. Ist das bei dir jetzt so, Christian?

Gruß,

Frank

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 28. April 2008 um 22:59

Zitat von Franks

Bei der US- Programmierung gibt es kein TFL- Menüpunkt mehr im Bordcomputer. Da leuchtet es immer und lässt sich nicht (per Menü) deaktivieren. Ist das bei dir jetzt so, Christian?

Gruß,

Frank

Hallo Frank,
das ist bei mir definitiv nicht so.

Gruß

Beitrag von „Fisch“ vom 16. August 2008 um 18:06

Das ist bei mir jetzt definitiv so. Seit dem ersten Service letzte Woche ist der Menüpunkt TFL ein/aus aus meinem BC verschwunden. Meiner fährt jetzt immer mit Licht, ob ich will oder nicht. Bis heute habe ich es nicht einmal gemerkt, da ich das TFL eigentlich immer an hatte.

Bin jetzt dabei, mir den Einbau der Hella LEDayLine zu überlegen und frage mich nun, was leuchtet denn dann alles nach dem Einbau, Xenon + LED-TFL ????



Beitrag von „Hagenthaler“ vom 16. August 2008 um 21:22

[Zitat von salvatore](#)

Hallo Jungs,

.....bei Schalterstellung "autom." leuchtet das Abblendlicht, hinten ist es finster und das grüne Kontrolllämpchen im Tachometer brennt.



Hallo Christian,
wahrscheinlich hast Du jetzt im MFD-Einstellungsmenü die Auswahl Tagfahrlicht "ein" oder "aus" ??
(so wie ich, nach Wegprogrammierung "fixes Tagfahrlicht" nach Gesetzesänderung in AT)

LG H.

Beitrag von „Fisch“ vom 18. August 2008 um 16:55

Habe es bei mir nochmals überprüft: ES leuchtet unabhängig von der Stellung des mechanischen Lichtschalters sowohl vorn das Abblendlicht als auch die Rückleuchten, Licht aus ist nicht mehr möglich.

Komme nun gerade vom 😊 und erhielt die Aussage:

Bei der Inspektion wurde ein Softwareupdate gemacht welches dazu geführt hat, dass im Lichtmenue des BC die Auswahlmöglichkeit TFL an/aus im Nirvana verschwunden ist.

Morgen wollen Sie das Auto den ganzen Tag haben und Kontakt zum Werksservice aufnehmen. Sie selber können da so wohl nichts einstellen, an einer Einstellung "US-Fahrlichtsteuerung" soll es angeblich jedenfalls nicht liegen.

Ich bin gespannt, am Ende bauen Sie mir einen Baumarktschalter in die Plusleitung des Lichtsteuergerätes und ich kann ganz komfortabel das Licht wieder ein- und ausschalten 🙄.

Beitrag von „Fisch“ vom 21. August 2008 um 07:48

Also, nachdem mein T am Dienstag in der Werkstatt war hatte der 😊 es geschafft, dass das Licht wieder über den normalen Lichtschalter geschaltet werden kann (Aus/Automatik/Standlicht/Fahrlicht). Der TFL-Menüpunkt war weiterhin verschwunden, erklären konnten sie es sich nicht, vermuteten aber, dass es mit einem Softwareupdate beim Service zusammenhängen muss und der 😊 startete eine Anfrag in WOB.

Gestern Anruf vom 😊 sie hätten Aufgabenstellung von WOB bekommen diverse Sachen zu probieren und ich solle heute Morgen das Fahrzeug nochmals vorbeibringen. Als wenn der Dicke Angst vor der Werkstatthalle oder dem Diagnosegerät hätte war der Menüpunkt heute Morgen dann plötzlich wieder vorhanden und das TFL funzelt wieder 😞.

Nun gut, wenn es denn so bleibt bin ich ja zufrieden.

Beitrag von „Hagenthaler“ vom 21. August 2008 um 22:00

[Zitat von Fisch](#)

Also, war der Menüpunkt heute Morgen dann plötzlich wieder vorhanden und das TFL funzelt wieder

Hi,

bei mir war es genau so.

Gleich nach dem Werkstattbesuch gab es das Menü noch nicht; doch beim nächsten mal beim Durchgehen des Menüs war plötzlich der Menüpunkt da. 😞

LG H.

Beitrag von „salvatore“ vom 22. August 2008 um 22:04

Zitat von Hagenthaler

Hallo Christian,
wahrscheinlich hast Du jetzt im MFD-Einstellungsmenü die Auswahl Tagfahrlicht "ein"
oder "aus" ??
(so wie ich, nach Wegprogrammierung "fixes Tagfahrlicht" nach Gesetzesänderung in
AT)

LG H.

Hallöchen,

in meinen Displayeinstellmöglichkeiten hat sich nix geändert.



Beitrag von „GGue1313“ vom 12. September 2008 um 07:30

Seit froh wenn ihr das im BC überhaupt noch einstellen könnt.
Beim Phaeton geht das nicht - da muss ich zum Freundlichen!