


# Endlich abgeholt

**Beitrag von „ingmax“ vom 13. Mai 2008 um 14:53**

Nachdem erstmal die Xenons geklaut worden sind beim Haendler auf dem Hof habe ich Freitag endlich mein Touareg abholen koennen. Ich bin hellauf begeistert, dieses Auto is fast schon perfekt. 

Ich muss mich immer noch daran gewoehnen das sich Leute mein Auto jetzt ansehen, das war beim Volvo wohl eher nicht der Fall. Und da hier im Dorf der Range Rover und GL Anteil fast bei 75% liegt bin ich sogar individualist!

Was mir bisher am besten gefaelt:

- der Motor!
- die innenbeleuchtung der knoepfe und anzeigen mit weisse Ziffern
- das Navi, die Bedienung und Anzeige im Bordcompu sind genial, iPhone geht auch ohne problemen
- die elek. Hecklappe, wer braucht den sowas?, ICH!
- Einparken, ein Kinderspiel, super lenkung, mega spiegel, fast wie mit ein normales Auto
- das ACC funktioniert perfekt, heute Morgen auf der Autobahn musste ich in Grunde nur lenken, bei 300km am Tag ein gutes feature.

Was nicht so gut ist:

- Kofferraum ist wohl doch ein wenig sehr viel kleiner als im XC90, muss wohl ein neuer Hundebox hin.
- Das gerausch vom ' Henkel' bei geschwindigkeiten ueber 120 km/h
- das einklappen der Aussenspiegel, ich finde den drehknopf ein wenig fragile und unddeutlich.
- Das Altcantara utorial in inneraum ist mir ein wenig zu pluche, in Belgien muss man diese aber in verbinung mit dem glasdach bestellen.

Ich werde selbstverstandlich Heute abend ein paar Fotos einstellen.

Viele gruesse

---

**Beitrag von „DHMoorreye“ vom 13. Mai 2008 um 15:07**

Glückwunsch ... 

... und gute Fahrt.

Gruß

Dirk

(P.S. Sind die Henkel richtig rum drauf ?)

---

### **Beitrag von „Andre86“ vom 13. Mai 2008 um 15:10**

Willkommen im Club der Touareg-Fahrer und allseits Gute Fahrt.

---

### **Beitrag von „ingmax“ vom 13. Mai 2008 um 15:26**

[Zitat von DHMoorreye](#)

Glückwunsch ... 

... und gute Fahrt.

Gruß

Dirk

(P.S. Sind die Henkel richtig rum drauf ?)

Alles anzeigen

Gute Frage, es ist eine ziemliche Spalte (1cm) zwischen den beiden Traeger, soll das so sein?

---

## Beitrag von „Thomas111“ vom 13. Mai 2008 um 16:12

auch von meiner Seite, viel Spass mit Deinem Dicken!!!! Und wir wollen hoffen das sie Die die Scheinwerfer nicht wieder klauen!!!!🙄

---

## Beitrag von „Franks“ vom 13. Mai 2008 um 16:13

### Zitat von ingmax

Gute Frage, es ist eine ziemliche Spalte (1cm) zwischen den beiden Traeger, soll das so sein?

Die steile Seite muss in Fahrtrichtung zeigen, die abgeflachte nach hinten, also im Grunde genau umgekehrt, wie man es vermutlich intuitiv für ‚richtig‘ erachten würde.

Ein Spalt von einem Zentimeter ist sicher zu viel, meine Henkel haben kleine Gumminippel drauf, vielleicht 4 oder 5 Millimeter hoch, die den Mindestabstand ermöglichen und verhindern, dass die Dinger direkt aneinander reiben.

Gruß

Frank

---

## Beitrag von „juma“ vom 13. Mai 2008 um 20:31

Servus,

auch von mir einen herzlichen Glückwunsch und immer eine gute und sichere Fahrt!🙄

---

## Beitrag von „ingmax“ vom 13. Mai 2008 um 23:22

Die erste Fotos


---

**Beitrag von „ingmax“ vom 13. Mai 2008 um 23:26**

Und weitere....

---

**Beitrag von „Annakin“ vom 14. Mai 2008 um 08:13**

Sieht klasse aus - da könnte ich wirklich neidisch werden...

---

**Beitrag von „Laminaeht“ vom 14. Mai 2008 um 09:15**

Ich kann es nicht genau erkennen aber mir erscheint es fast so,  
als wäre der Henkel wirklich verkehrtherum montiert.  
Das würde auch die starken Windgeräusche erklären.


Mit freundlichen Grüßen


Laminaeht

---

**Beitrag von „Kong Racer“ vom 14. Mai 2008 um 10:51**

Hallo,

herzlichen Glückwunsch zum Dicken  und herzlich Willkommen bei den Touareg-Freunden.  
Der Scheinwerferdiebstahl scheint langsam zu einem echten Problem zu werden.  
Egal, Du hast ja jetzt welche wieder.

Gruß 

Niels

---

## Beitrag von „juma“ vom 14. Mai 2008 um 12:36

Servus,

[Zitat von Laminaeht](#)

Ich kann es nicht genau erkennen aber mir erscheint es fast so,  
als wäre der Henkel wirklich verkehrtherum montiert.  
Das würde auch die starken Windgeräusche erklären.



ja, der ist verkehrt herum montiert! Gutes Auge  ...aber Du bist ja auch noch jung 

---

## Beitrag von „ingmax“ vom 14. Mai 2008 um 13:58

[Zitat von juma](#)

Servus,

ja, der ist verkehrt herum montiert! Gutes Auge  ...aber Du bist ja auch noch jung 

Ah vielen dank, dan habe ich Heute abend noch was vor.....super haendler, war auch schon vergessen die plastik abdeckungen unter der Sitze wieder anzubringen und es fehlte eine abdeckung an der Heckklappe. Naja wenigstens war der Rabatt ordentlich.

---

## Beitrag von „Andre86“ vom 14. Mai 2008 um 20:31

[Zitat von ingmax](#)

Die erste Fotos

Hallo,

mal eine doofe Frage: Ist das auf dem Bild das Solardach oder öffnet das Schiebedach jetzt neuerdings nach vorne?

---

### **Beitrag von „DerUnser“ vom 14. Mai 2008 um 20:49**

ach wie schön Holzlenkräder doch aussehen  
Kompliment

sehr sehr hübscher Dicker

mfg

---

### **Beitrag von „Hagenthaler“ vom 14. Mai 2008 um 20:59**

Gratulation !

Im Übrigen das erste Foto, wo jemand den Getränkehalter tatsächlich widmungsgemäß verwendet 🤪

LG H.

---

### **Beitrag von „ingmax“ vom 14. Mai 2008 um 21:13**

[Zitat von Andre86](#)

Hallo,

mal eine doofe Frage: Ist das auf dem Bild das Solardach oder öffnet das Schiebedach jetzt neuerdings nach vorne?

Das ist ein kleines Windschott was hochklapt wenn das Glasdach aufgeht.

---

### **Beitrag von „Ex-Audifahrer“ vom 14. Mai 2008 um 21:23**

[Zitat von Hagenthaler](#)

Gratulation !

Im Übrigen das erste Foto, wo jemand den Getränkehalter tatsächlich widmungsgemäß verwendet 😊

LG H.

Hallo,

er scheint noch nicht die T-Norm erreicht zu haben und befindet sich in der Aufbau-Diät 😊 Ist ja keine Cola Zero ! Herzlichen Glückwunsch zum schönen T 🍷 !!  
Allzeit gute Fahrt.

---

### **Beitrag von „ingmax“ vom 26. Mai 2008 um 09:04**

So jetzt sind wir drei Wochen spaeter und leider gab es schon ein paar aergernisse am neuen T  
Mitterleweile ist schon 3 mal das Navi ausgefallen, die spiegel lassen sich nicht mehr ein, oder

sagt man besser hoch klappen, das ACC funktioniert auch nicht mehr obwohl kein smutz oder der gleichen am radar zu sehen und der regen/licht sensor geht auch nicht mehr (ja der knopf unterm spiegel steht auf on 😄 ). Ich hoffe das lasst sich schnell beheben alles. Ich bin schon ein bischen enttauscht vielmehr ich mit dem XC90 in 2 Jahren und 90.000 km nur die reifen und bremsen austauschen musste.

---

### **Beitrag von „Annakin“ vom 26. Mai 2008 um 19:08**

Das tut mir leid und ist echt ärgerlich.  
Nach so einer kurzen Zeit schon so viele Probleme.

Da fragt man sich, ob die Leute von der Qualitätskontrolle schon Feierabend hatten... 🙄