

FSE und Nokia 6021

Beitrag von „wobkt“ vom 3. Juni 2008 um 00:58

Hallo zusammen,

nach Anlassen des Dicken ist das in der Mittelarmlehne verbaute Handy artig angesprungen, das Krabbeltier (Käfer) ist im Display erschienen und ich konnte einwandfrei über das Lenkrad die Tel.funktionen nutzen.

Nun erscheint im Cockpitdisplay bitte Tel. einlegen bzw. bitte warten. Anschließend Dunkelheit. Das Display im Handy zeigt mal das Krabbeltier und mal nicht.

Ich kann keine Telefonate starten. Eingehende Tel. kann ich aber wie gewohnt annehmen und über FSE sprechen.

Hat jemand eine Idee? 🤖

VG

WOBKT

Beitrag von „nixwisser“ vom 20. Oktober 2008 um 15:17

Hallo,

ich habe genau die gleichen Symptome. Hast Du eine Lösung gefunden? Ligt es am Telefon oder an der FSE?

Dank und Gruß

Beitrag von „wobkt“ vom 20. Oktober 2008 um 17:03

[nixwisser](#)

Ich befürchte, es liegt am Telefon.

Meine Frau hat in ihrem Golf auch eine FSE mit Nokia 6021. Verbindung aber über Bluetooth.

Ich habe die Telefone getauscht. Mein Tel. funktioniert im Golf via Bluetooth einwandfrei. Ihr Tel. funktioniert im Dickerchen über die konventionelle Schnittstelle ebenfalls einwandfrei.

VG

WOBKT

Beitrag von „Arndt“ vom 20. Oktober 2008 um 17:39

[wobkt:](#)

Dann kontrollier doch mal bitte die Softwarestände in beiden Handies und poste diese hier.
Abfrage mit: *#0000#